

資料 5－3
区域指定の解除


【豊洲市場用地内で確認されている汚染の種類】

	溶出量基準超過	第二溶出量基準超過	含有量基準超過
ベンゼン	あり	あり	----
シアン	あり	あり	あり
ヒ素	あり	あり	あり
鉛	あり	----	あり
水銀	あり	あり	あり
六価クロム	あり	----	----
カドミウム	あり	----	----

※” ----” は豊洲市場用地内では確認されていないもの

※ “====” は、最終的に豊洲市場用地内から、当該の物質を完全に取り除けるもの。

区域指定の状況（現在）



区域指定の状況（2年間モニタリング完了後）

<支点>


支点①は、江東区豊洲六丁目8番の最北端にあるびょうから西へ1.7m、南へ9.7m進んだ地点とする。
支点②は、江東区豊洲六丁目37番の最北端にあるびょうから西へ1.8m、南へ9.3m進んだ地点とする。

<格子の回転角度（50度24分）>

格子の回転角度は、支点を通り、東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して10m間隔で引いた線により構成されている格子を、支点を中心として右回りに回転させた角度として示す。


<凡例>

- : 調査対象地
- - - : 単位区画
- : 筆境界
- : 形質変更時要届出区域
- : 形質変更時要届出区域（規則第五十八条第四項第九号に該当する区域）




① ベンゼン（溶出） による汚染状況


（土壌汚染対策工事後前）



（2年間モニタリング完了後）




(第9回モニタリング終了時)




② シアン（溶出）による汚染状況

（土壌汚染対策工事了前）




（2年間モニタリング完了後）





③ シアン（含有）による汚染状況

（土壌汚染対策工事完了前）




（2年間モニタリング完了後）




④ ヒ素（溶出）による汚染状況


（土壌汚染対策工事完了前）



（2年間モニタリング完了後）




(第9回モニタリング終了時)



⑤ ヒ素（含有）による汚染状況

（土壌汚染対策工事了前）



（2年間モニタリング完了後）



凡 例

：自然由来相当（埋立由来を含む）


：操業由来のみ

：自然・操業の両方が存在

：うち第二溶出量基準超過

⑥ 鉛（溶出）による汚染状況

（土壌汚染対策工事了前）



（2年間モニタリング完了後）



凡 例


- 自然由来相当（埋立由来を含む）
- 操作由来のみ
- 自然・操作の両方が存在
- うち第二溶出基準超過

⑦ 鉛（含有）による汚染状況

（土壌汚染対策工事了前）




（2年間モニタリング完了後）



⑧ 水銀（溶出）による汚染状況

（土壌汚染対策工事後前）



（2年間モニタリング完了後）



凡 例

■

：自然由来相当（埋立由来を含む）

■

：掘削由来のみ

■


：自然・掘削の両方が存在

■

：うち第二溶出基準超過

⑨ 水銀（含有）による汚染状況

（土壌汚染対策工事了前）



（2年間モニタリング完了後）



凡 例

： 自然由来相当（埋立由来を含む）


： 操業由来のみ

： 自然・操業の両方が存在


： うち第二溶出基準超過

⑩ 六価クロム（溶出）による汚染状況

（土壌汚染対策工事了前）




（2年間モニタリング完了後）



⑪ カドミウム（溶出）による汚染状況

（土壌汚染対策工事後前）



（2年間モニタリング完了後）

