


資料 6

[豊洲市場で実施された調査・対策]

資料 6－1

豊洲市場で実施された調査で
把握された内容（図面）



豊洲市場用地における調査・対策の流れ




図 1 (1) 詳細調査結果 地下水 濃度分布図(ベンゼン)

豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議報告書(平成20年9月)




図 1 (2) 詳細調査結果 地下水 濃度分布図(シアン化合物)

豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議報告書(平成20年9月)




図 1 (3) 詳細調査結果 地下水 濃度分布図 (ヒ素)

豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議報告書 (平成20年9月)




図 2 (1) 詳細調査結果 豊洲新市場施設配置と地下水濃度分布図（ベンゼン）

豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議報告書（平成20年9月）





図 2 (2) 詳細調査結果 豊洲新市場施設配置と地下水濃度分布図 (シアン化合物)

豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議報告書 (平成20年9月)


AP2m以深で油臭・油膜が確認された区画（およびベンゼン確認区画）



凡 例

- : AP2m以深で油臭・油膜が確認された区画（掘削除去済）
（※鋼管矢板遮水壁の外側は除く）
- × : AP2m以深で油臭・油膜が確認された区画（残置部分あり）
- : ベンゼン（溶出）基準超過が確認された区画（土対工事）
- : うち第二溶出量基準超過

AP2m以深で油臭・油膜が確認された区画（およびシアン確認区画）



凡 例

●

： AP2m以深で油臭・油膜が確認された区画（掘削除去済）
（※鋼管矢板遮水壁の外側は除く）

×

： AP2m以深で油臭・油膜が確認された区画（残置部分あり）


■

： シアン（溶出）基準超過が確認された区画（土対工事前）

□

： うち第二溶出量基準超過

AP2m以深で油臭・油膜が確認された区画（およびヒ素確認区画）



- 凡 例
- : AP2m以深で油臭・油膜が確認された区画（掘削除去済）
（※鋼管矢板遮水壁の外側は除く）
 - ✕ : AP2m以深で油臭・油膜が確認された区画（残置部分あり）
 - : ヒ素（溶出）基準超過が確認された区画（土対工事前）
 - : うち第二溶出量基準超過