
汚染状態にあるものとみなされている区域の調査位置図





【汚染状態にあるものとみなされている区域の調査の概要】

- **汚染状態にあるものとみなされている区域の調査**:過去に東京ガスが行った調査で汚染が確認されている A.P. +2m 以下の深度で、汚染状態にあるものとみなされている周辺区 画の汚染の有無を確認する調査
- 今回 11 地点(17 検体)で調査を行い、
 - ・ ガス工場操業に由来する汚染として、鉛(含有)1地点(1検体)を確認した。
 - ・ ヒ素 (溶出) 1 地点 (2 検体) で環境基準の 10 倍以下の汚染を検出した。これについては、ガス工場操業に由来する汚染ではないと考え、対策は行わない。
 - ・ 確認されたガス工場操業に由来する汚染については、確実に除去する。