# 豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議

第2回(平成19年6月30日実施)



## 豊洲新市場予定地の「土壌汚染対策の妥当性」を専門家の目で検証します

- ・会議に先立ち、委員4名で、豊洲新市場予定地の視察を行いました。
- ・今回の会議では、「第1回会議」で指摘された事項等を踏まえ、追加調査計画(案)などについて、検討を行いました。

### 前回会議のまとめ

- 1. 地下水・土壌の追加調査の 必要性
- 一部、深度方向の調査が必要
- 2. 地下水管理の必要性

地下水により拡散する物質への対応

3.揮発性物質への対策の必要性ガス化による健康影響評価が必要

## 追加調査計画(案)の概要

#### 土壌調査

ボーリングにより、深さ方向のデータ補足 ベンゼン、シアン等 23箇所

#### 地下水調查

地下水位及びベンゼン、シアン等の濃度 52箇所

#### 土壌ガス調査

表層部における揮発性物質の濃度を把握 52箇所

## 東京都からの主な説明

地下水・土壌の 追加調査計画(案) ・地下水質、地下水位、土壌ガスの調査地点 ・土壌汚染物質について、深度方向に補足が必要な調査 地点 液状化対策の工法・ 地下水管理の考え方 今後、地下水対策及び管理の目的に沿った、液状化対策の 工法及び地下水管理の考え方 PCB及び ダイオキシン類の 状況

## 主な討論 委員の意見 ・深さ方向に連続した土壌サンプルの採取も必要 追加調査計画(案) ・有害物質の移動を把握するため、深度方向に への調査項目の追加 より間隔を狭めた調査も必要 ・土壌中の油臭、油膜等の把握も必要 地下水の上昇の防止のために 地下水の管理 ・砕石層を設けることは有効 ・雨水を地下に浸透させない対策が効果的 液状化対策工事と ・液状化対策で地盤に打ち込む砂杭にベンゼンを 兼ねた地下水の浄化 分解する材料を入れることも有効 ・埋立時期および東京ガス(株)の調査結果から 新市場予定地内のPCB及びダイオキシン類 P C B 及び は、汚染土壌処理基準及び環境基準を満足して ダイオキシン類 いると考えられる

## 今回の討論のまとめ

東京都の追加調査計画(案)66箇所に委員からの意見を踏まえた 調査項目を追加

(地下水・土壌ガス調査:52箇所、土壌調査:23箇所、うち重複9箇所)

雨水の浸透防止、ベンゼンの浄化方法等について、検討が必要

## 現況排水調査の報告 ~速報値~

豊洲新市場予定地の現況の排水について、水質調査結果の速報値を報告

【東京都報告】

【委員の意見】

p H (水素イオン濃度) 約 10~11 地盤改良等に伴う石灰、セメント固化材 の影響と考えられる

EC(電気伝導率) 180~230 mS/m

特に高い値ではない。 海水の影響が大きいと考えられる

次回の会議で確定値を報告

次回の会議は、平成19年8月25日(土)を予定しています

詳細は、決定次第、ホームページ上でお知らせします