



### 調査地点図



- 表層調査地点(111地点)
  - 築地市場敷地境界
  - 改変範囲
  - 調査対象地
- 1 30m格子
- 7 4 1 A  
8 5 2  
9 6 3 10m単位区画

- | 基準超過地点         | 計 30 地点 |
|----------------|---------|
| ※うち 2 項目超過     | 4 地点    |
| ○ : 六価クロム (溶出) | 6 地点    |
| □ : ヒ素 (溶出)    | 20 地点   |
| △ : 水銀 (溶出)    | 1 地点    |
| × : ふっ素 (溶出)   | 3 地点    |
| ★ : 鉛 (含有)     | 4 地点    |
| ● : ベンゼン (ガス)  | 1 地点    |

**今回土壌詳細調査地点 (G19-2)**  
● : ベンゼン (溶出・地下水) 不検出

6 基準超過地点 計 1 地点  
□ : ヒ素 (溶出) 1 地点  
● : ベンゼン (ガス) 1 地点

3 基準超過地点 計 2 地点  
□ : ヒ素 (溶出) 1 地点  
★ : 鉛 (含有) 1 地点

4 基準超過地点 計 7 地点  
※うち 2 項目超過 3 地点  
□ : ヒ素 (溶出) 5 地点  
△ : 水銀 (溶出) 1 地点  
× : ふっ素 (溶出) 3 地点  
★ : 鉛 (含有) 1 地点

1 基準超過地点 計 8 地点  
□ : ヒ素 (溶出) 8 地点

7 基準超過地点 計 1 地点  
○ : 六価クロム (溶出) 1 地点

5 基準超過地点 計 3 地点  
※うち 2 項目超過 1 地点  
□ : ヒ素 (溶出) 2 地点  
★ : 鉛 (含有) 2 地点

2 基準超過地点 計 8 地点  
○ : 六価クロム (溶出) 5 地点  
□ : ヒ素 (溶出) 3 地点