

平成 29 年 9 月 13 日  
豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

### 空気測定結果及び濃度確認・全体確認モニタリング結果について

空気測定結果（8 月測定分）、濃度確認モニタリング結果（平成 29 年 5 月、6 月、7 月、8 月採水分）及び全体確認モニタリング結果（平成 29 年 7 月採水分）について、以下のとおり評価する。

#### 1. 空気測定結果（8 月 14～15 日測定）について

- ①青果棟、水産仲卸売場棟、加工パッケージ棟、水産卸売場棟、管理施設棟の建物 1 階部分で測定されたベンゼン濃度（ $0.0008\sim 0.0011\text{mg}/\text{m}^3$ ）は大気環境基準（ $0.003\text{mg}/\text{m}^3$ 以下）に適合していた。この濃度レベルは各街区の屋外大気（ $0.0007\sim 0.0009\text{mg}/\text{m}^3$ ）と同等であり、屋外大気による影響であると推察される。
- ②東京都環境局により都区部 4 局で測定された同日の VOC 連続計によるベンゼン濃度速報値は  $0.00039\sim 0.00099\text{mg}/\text{m}^3$  であり、市場用地周辺の大気もそれに近い状態であったと考えられる。
- ③上記の各建物の 1 階部分におけるシアン、水銀の測定では、シアン、水銀いずれも不検出であった。
- ④地下水でベンゼン濃度が最高値（ $0.79\sim 1.2\text{mg}/\text{L}$ ）で検出されている観測井 K37-4 について、地上部の屋外大気のベンゼン濃度（ $0.0009\text{mg}/\text{m}^3$ ）は市場用地内の屋外大気と同じレベルであり、地下からのベンゼンの揮発による影響は認められない。
- ⑤補助 315 号線連絡通路部について、地上（屋外）、連絡通路内で測定した結果、ベンゼン濃度は  $0.0008\sim 0.0009\text{mg}/\text{m}^3$  と屋外大気と同レベルで、シアン及び水銀が不検出であったことから、地下の上部砕石層内の空気中で測定されていた水銀ガスによる影響は受けていないと考えられる。

以上の結果から、現状においては、建物 1 階部分の空気及び地上の大気について科学的な安全は確保された状態にあると考えられる。

#### 2. 地下水モニタリング調査結果

##### (1) 濃度確認モニタリング結果（5 月～8 月試料採取）について

- ①濃度が上昇傾向を示した地点や低下傾向を示した地点も存在しているが、全体的にみれば、大きく汚染状況が変化した傾向は確認できない。
- ②地点が変わったりはしているが、最高濃度はベンゼンが  $1.0\sim 1.2\text{mg}/\text{L}$ 、シアンが 1.4

～1.5mg/L、ヒ素が 0.023～0.033mg/L 程度で推移している。

- ③地下水管理システムにより目標管理水位 (A.P.+1.8m) まで地下水位の低下を図っている途中であり、揚水井からの地下水揚水や地下ピット部の釜場からの地下水排水により地下水の流れが生じていることの影響が続いている可能性が高いと考えられる。

## (2) 全体確認モニタリングについて

- ①7月のベンゼン濃度が第9回地下水モニタリング (平成28年11～12月実施) のときに比べて上昇している箇所が見られたが、地下水基準を10倍以上超過するような濃度を示した箇所はなかった。
- ②シアン、ヒ素については、7月に測定された濃度は第9回地下水モニタリング (平成28年11～12月実施) で測定された濃度に近いレベルであった。

以上の結果から、地下水中のベンゼン、シアン、ヒ素の状況については、地下水管理システムによる揚水開始後の状況と大きく変わらないと考えられる。

## 3. 今後について

- ①濃度確認モニタリング及び全体確認モニタリングを引き続き実施していく。
- ②建物1階部分における空気測定も濃度確認モニタリングにあわせて毎月実施していく。
- ③地下ピット内での工事が完了した後、地下ピット内についても空気測定の対象とすることが必要である。

以上