


資料 8－4


補助 315 号線連絡通路部の水銀等ガス
対応方法（案）

補助3 15号線連絡通路部の水銀等ガス対応方法（案）

位置図



断面イメージ図



<対応方法（案）>

- ・ベントナイト混合土層と観測用人孔との間に隙間が生じている可能性があるため、充てん剤等で隙間を埋めるなど、対策を検討する。