調査数量一覧表（6街区）

街区（箇所）	調査地点	調査目的 ※1, ※2		土壌採取（掘削工）				井戸設置	地下水					土壌汚染物質（補足調査）※4															土壌ガス調査 ※4
									地下水質			地下水位※3		溶出量							含有量				全含有量				油臭油膜	
		水質	土壌	孔底土層	地盤高 (A.P.m)	孔底高 (A.P.m)	掘進長 (m)		※2 (検体)	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (検体)	ｼｱﾝ (検体)	自動観測 (箇所)	手動観測 (回)	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (検体)	ｼｱﾝ (検体)	砒素 (検体)	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (検体)	鉛 (検体)	六価ｸﾛﾑ (検体)	総水銀 (検体)	砒素 (検体)	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (検体)	鉛 (検体)	総水銀 (検体)	砒素 (検体)	ｶﾄﾞﾐｳﾑ (検体)	鉛 (検体)	総水銀 (検体)	(検体)	(箇所)
6	A-9	○		Yc上端	+4.15	-5.35	9.50	1	1				6																10	1
	A-13	○		〃	+3.47	-7.53	11.00	1	1				6																11	1
	A-19	○		〃	+4.12	-5.28	9.40	1	1				6																10	1
(28)	A-25	○		〃	+3.97	-5.43	9.40	1	1				6																10	1
	C-11	○	○	〃	+3.60	-5.40	9.00	1	1				6		1														9	1
	C-15		○	〃	+5.28	-6.72	12.00								1														12	1
	C-20		○	〃	+4.25	-4.75	9.00								1														9	1
	C-26		○	〃	+4.29	-4.71	9.00								1														9	1
	D-6	○	○	〃	+4.06	-5.44	9.50	1	1				4		2														10	1
	D-7		○	〃	+3.89	-5.11	9.00								1														9	地下水
	D-10	○	○	〃	+3.62	-5.38	9.00	1	1				6	2	1														9	1
	D-12	○		〃	+3.58	-5.42	9.00	1	1	2	2		6																9	地下水
	D-18		○	〃	+4.57	-5.93	10.50								1														11	1
	D-22	○	○	〃	+4.40	-5.60	10.00	1	1				5		1														10	1
	D-26	○	○	〃	+4.17	-3.83	8.00	1	1				6	1															8	1
	E-7		○	〃	+3.89	-5.11	9.00								1														9	1
	E-16	○		〃	+4.48	-4.52	9.00	1	1				6																9	1
	E-19	○		〃	+4.09	-5.41	9.50	1	1			1	6																10	1
	E-26	○		〃	+4.13	-3.37	7.50	1	1				5																8	1
	F-7		○	〃	+4.07	-5.43	9.50							2															10	1
	F-9	○	○	〃	+3.57	-4.43	8.00	1	1				6		1														8	1
	F-11	○		〃	+3.65	-4.35	8.00	1	1				6																8	1
	F-14	○		〃	+3.63	-5.37	9.00	1	1				6																9	地下水
	F-22	○		〃	+3.77	-4.23	8.00	1	1				5																8	1
	F-26	○	○	〃	+4.33	-5.07	9.40	1	1	1	1		6	1															10	1
	G-9	○		〃	+4.20	-5.20	9.40	1	1				6																10	地下水
	G-12	○	○	〃	+3.94	-4.56	8.50	1	1				4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	1
	G-17	○		〃	+4.32	-4.68	9.00	1	1				6																9	1
計	28	21	15	－	－	－	######	21	21	3	3	1	119	15	21	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	263	24

※1：調査目的

：鉛直方向の絞込み不十分箇所（適合確認：1m）の補間

：鉛直方向の絞込み不十分箇所（適合確認：なし）の補間

：東京ガス株式会社による調査が未実施であった箇所であるため、追加実施した。

：地下水モニタリング（地下水位，水質）

「土壌汚染状況調査報告書」（平成14年10月：東京ガス株式会社）における詳細調査（鉛直方向）の絞込みパターン



※2：基準値（処理基準）を超過した6項目（ﾍﾞﾝｾﾞﾝ，ｼｱﾝ，水銀，鉛，砒素，六価ｸﾛﾑ）および水素イオン濃度（pH），電気伝導度（EC），溶存酸素量（DO），塩分濃度，酸化還元電位（ORP），水温，BOD，銅，T-N（全窒素），T-P（全りん）とした。
このうち、酸化還元電位および水温については、採取後速やかに現場で測定した。
C-11およびF-9については、土壌ガス調査において表層土壌ガス（ベンゼン）が検出されたため、地下水質の調査地点として追加実施した。

※3：自動観測（H19.8.16 ～ H19.9.21），手動観測（H19.8.17，H19.8.24，H19.8.31，H19.9.10，H19.9.14，H19.9.21）

※4：地下水位が高く、土壌ガス採取が出来なかった地点4箇所について、表中に「地下水」と明記した。