


空気調査結果① (建物1階及び屋外)

【調査位置図】



※平成30年11月以降の空気調査については「今後の管理(案)」に従い、
9箇所(建物1階部分(4箇所)及び地上部(屋外、3箇所)、補助315号線地上部(1箇所)及び連絡通路内(1箇所))で実施

【調査結果】

測定物質	測定日	単位	基準値等	測定位置								
				5-A	5-B	6-A	6-B	加工パッケージ棟	7-A	7-B	315-A	315-B
				屋内(1階)	屋外	屋内(1階)	屋外	屋内(1階)	屋内(1階)	屋外	連絡通路内	屋外
ベンゼン	令和元年6月15～16日	mg/m ³	0.003(※1)	0.0007	0.0005	0.0006	0.0005	0.0005	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
	1年平均値 (H30.7～R元.6)			0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0009	0.0010	0.0009	0.0009	0.0008
シアン	令和元年6月15～16日	mg/m ³	0.003(※2)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀	令和元年6月15～16日	μg/m ³	0.04(※3)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

※1:ベンゼン等による大気汚染に係る環境基準について(平成9年2月4日 環境庁告示4号)(1年平均値が0.003mg/m³以下であること)


※2:米国環境保護庁の慢性的な吸引に関する参照濃度(RfC)

※3:有害大気汚染物質に係る指針値(平成15年9月30日 環管総発03093004号)(1年平均値が0.04mg/m³以下であること)

※4:不検出は定量下限値未満(ベンゼン:0.0003mg/m³、シアン:0.002mg/m³、水銀:0.004μg/m³)

空気調査結果② (地下ピット内)

【調査位置図】



【調査結果】

測定物質	測定日	単位	基準値等	測定位置									
				5-1	5-2	5-3	6-1	6-2	6-3	加工パッケージ棟	7-1	7-2	7-3
ベンゼン	令和元年6月15～16日	mg/m ³	0.003(※2)	0.0006	0.0006	0.0006	0.0004	0.0004	0.0005	0.0005	0.0004	不検出	不検出
	1年平均値(※1) (H30.7～R元.6)			0.0007	0.0007	0.0008	0.0008	0.0007	0.0009	0.0008	0.0007	0.0006	0.0006
シアン	令和元年6月15～16日	mg/m ³	0.003(※3)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀	令和元年6月15～16日	μg/m ³	0.04(※4)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

※1:不検出の場合は、定量下限値0.0003mg/m³として平均値を算出
※2:ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について(平成9年2月4日 環境庁告示4号)(1年平均値が0.003mg/m³以下であること)
※3:米国環境保護庁の慢性的な吸引に関する参照濃度(RfC)
※4:有害大気汚染物質に係る指針値(平成15年9月30日 環管総発03093004号)(1年平均値が0.04mg/m³以下であること)
※5:不検出は定量下限値未満(ベンゼン:0.0003mg/m³、シアン:0.002mg/m³、水銀:0.004μg/m³)