
資料 6 [前回専門家会議の懸案事項]

資料 6 - 1 汚染土壌の対策深度の状況

汚染土壌の対策深度の状況

●不透水層を掘削した箇所については、流動化処理土※1又はベントナイト混合土※2で不透水層を復旧




※1:流動化処理土とは、土砂・泥土に水と固化材を混練することにより流動化させた安定処理土(不透水層と同等の透水係数を有する)

※2:ベントナイト混合土とは、処理済み土にベントナイトを混合した土壌(不透水層と同等の透水係数を有する)

汚染土壌の対策深度の状況 (5 街区)


26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43




N

P

汚染土壌の対策深度の状況 (6街区)






凡例

□:不透水層復旧箇所

※数字は A.P.+2.0m からの深度を示す(単位m)

汚染土壌の対策深度の状況 (7街区)



※数字は A.P.+2.0m からの深度を示す(単位m)

〈土壌汚染調査および土壌汚染対策の例〉

