

第2回 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

日時：平成28年11月12日（土）

午後12時30分から

場所：築地市場 講堂

<次 第>

1 開 会

2 委員紹介

3 座長挨拶

4 議 事

(1) 豊洲市場の現況について

(2) 空気・水質等の調査・観測結果 など

(3) 討議

(4) その他

5 閉 会

6 質疑応答

＜配布資料＞

資料 1 第 1 回豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議 議事概要（案）

資料 2 第 2 回専門家会議出席者名簿

【豊洲市場の現況について（追加報告）】

資料 3 - 1 豊洲市場内における施設等の配置

資料 3 - 2 A.P.+2.0m 以深に存在する施設

資料 3 - 3 遮水壁貫通部

資料 3 - 4 不透水層貫入部

資料 3 - 5 A.P.+2.0m からの高さが 4.5m まで達していない盛土の範囲

資料 3 - 6 地下水管理システムの稼働状況

資料 3 - 7 補助 315 号線の土壌汚染対策

【東京都が実施した調査の結果】

資料 4 - 1 地下ピット内の水位について

資料 4 - 2 市場建設工事に伴う水銀ガス発生可能性に係るヒアリング結果

資料 4 - 3 地下ピット内の水質調査結果

資料 4 - 4 豊洲市場用地における地下水のモニタリング（第 8 回）の結果について

【専門家会議が指示した調査の結果】

資料 5 - 1 豊洲市場における水質調査及び空気測定の結果

資料 5 - 2 水銀濃度の定量下限値を下げて行った水質調査結果

資料 5 - 3 補助 315 号線連絡通路部における大気測定結果

資料 5 - 4 5 街区青果棟から 7 街区管理施設棟に通じる地下施設の水質調査及び大気測定の結果

資料 6 専門家会議事務局からの資料