


## 盛土の安全性確認調査位置図



## 【盛土の安全性確認調査の概要】

- 盛土の安全性確認調査：技術会議の提言に基づき、ガス工場操業地盤の上の全盛土について、市場用地の特殊性を考慮し、念のため安全性を確認するための調査。100m<sup>3</sup> 毎に25物質（土壤汚染対策法で指定された特定有害物質）について行う。
  - 今回28地点（172検体）で調査を行い、
    - ・3地点（3検体：1.8%）で環境基準<sup>\*</sup>超過を確認した。
    - ・残りの169検体（98.2%）については、環境基準以下であることを確認した。
    - ・環境基準超過物質は、ヒ素（溶出）3地点（3検体）であった。
- ※土壤汚染対策法の土壤溶出量基準及び土壌含有基準を以下「環境基準」という
- 今後の対応：引き続き調査を行い、汚染があった場合は適切に処理する。