

豊洲市場における空気調査及び地下水質調査結果（概要）

1 調査の目的

豊洲市場では、専門家会議の助言に基づき、空気や地下水質を調査し、正確な情報発信を通じて、都民や事業者の理解と安心に繋げていくこととしており、空気調査及び地下水質調査を定期的に実施、公表しています。

2 調査の概要及び調査結果

（1）空気調査

ア 調査の概要（測定箇所は、資料1－1参照）

建物1階（5か所）、屋外（4か所）、地下ピット（10か所）の19か所で、ベンゼン、シアン、水銀を毎月測定

イ 採取日

令和3年8月14日～15日

ウ 調査結果（過去1年分の結果は、資料1－2を参照）

調査物質	基準値等	単位	建物1階	屋外	地下ピット
ベンゼン	0.003 (1年平均値)	mg/m ³	0.0007～0.0010	0.0007～0.0008	0.0006～0.0008
シアン	0.003	mg/m ³	不検出	不検出	不検出
水銀	0.04 (1年平均値)	μg/m ³	不検出	不検出	不検出～0.004

（2）地下水質調査

ア 調査の概要（測定箇所は、資料2－1参照）

調査物質の濃度が高い箇所を中心に選定した濃度確認用観測井戸（28か所）、街区全体のバランスを考慮し選定した全体確認用観測井戸（17か所）の45か所で、ベンゼン、シアン、ヒ素を3か月ごとに測定

イ 採取日

令和3年8月12日～19日

ウ 調査結果（過去1年分の結果は、資料2－2参照）

調査物質	基準値	単位	濃度確認用観測井戸	全体確認用観測井戸
ベンゼン	0.01	mg/L	不検出～1.2	不検出～0.045
シアン	検出されないこと (定量下限値:0.1mg/L未満)	mg/L	不検出～1.2	不検出～0.5
ヒ素	0.01	mg/L	0.001～0.036	不検出～0.049

3 専門家の評価の概要（資料 3）

（1）空気調査結果

建物 1 階部分、屋外、地下ピット内のいずれの空気についても大気環境基準等に適合しており、前回の調査結果（7 月 8 日公表）と同様に、科学的な視点から安全は確保された状態にあると考えられる。

（2）地下水質調査結果

前回の調査結果（7 月 8 日公表）と比べ、濃度が上昇傾向を示した地点や低下傾向を示した地点も存在しているが、全体的に見れば、大きく汚染状況が変化した傾向は確認できない。


4 豊洲市場の安全・安心について

都は、平成 29 年 7 月に「無害化に代わる新たな方針」を定め、安全で安心な市場の実現に向け、専門的・科学的で妥当な対策を講じることで、地上の安全に万全を期すとともに、正確な情報発信を通じて、都民や事業者の理解と安心に繋げていくこととしています。

こうした方針に基づき、豊洲市場では様々な対策を講じており、平成 30 年 7 月以降、豊洲市場の安全を確認するために毎月実施している空気調査の数値は、すべて大気環境基準等に適合しています。

今後とも地下水管理システムによる地下水の揚水を継続するとともに、空気調査、地下水質調査といったモニタリングを継続し、正確な情報をわかりやすく公表していくことで、豊洲市場を安全・安心な市場として運営していきます。

空気調査 測定箇所図



空気調査結果(測定値)
(建物1階及び屋外)

資料1-2

(単位:mg/m³, μg/m³(水銀のみ))

調査物質	基準値等	測定箇所		測定値											
				令和2年				令和3年							
				9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
				12～13日	17～18日	22～23日	19～20日	16～17日	20～21日	13～14日	17～18日	15～16日	19～20日	17～18日	14～15日
ベンゼン	0.003 mg/m ³ (※1)	5-A	屋内 (1階)	0.0008	0.0006	0.0009	0.0008	0.0009	0.0016	0.0007	0.0006	0.0008	0.0007	0.0008	0.0005
		5-B	屋外	0.0010	0.0006	0.0009	0.0007	0.0009	0.0017	0.0005	0.0006	0.0010	0.0006	0.0008	0.0005
		6-A	屋内 (1階)	0.0009	0.0005	0.0009	0.0005	0.0010	0.0016	0.0006	0.0007	0.0009	0.0006	0.0009	0.0004
		6-B	屋外	0.0009	0.0005	0.0008	0.0005	0.0009	0.0017	0.0005	0.0006	0.0008	0.0006	0.0009	0.0003
		K-A	屋内 (1階)	0.0008	0.0004	0.0008	0.0005	0.0008	0.0014	0.0005	0.0006	0.0009	0.0005	0.0008	不検出
		7-A	屋内 (1階)	0.0009	0.0006	0.0011	0.0006	0.0012	0.0014	0.0006	0.0007	0.0010	0.0008	0.0011	0.0006
		7-B	屋外	0.0008	0.0004	0.0008	0.0005	0.0008	0.0016	0.0005	0.0007	0.0010	0.0005	0.0010	不検出
		315-A	連絡 通路内	0.0008	0.0005	0.0009	0.0005	0.0036	0.0014	0.0006	0.0007	0.0010	0.0008	0.0010	0.0005
		315-B	屋外	0.0009	0.0004	0.0008	0.0005	0.0008	0.0016	0.0005	0.0007	0.0010	0.0005	0.0009	不検出
シアン	0.003 mg/m ³ (※2)	5-A	屋内 (1階)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		5-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-A	屋内 (1階)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K-A	屋内 (1階)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-A	屋内 (1階)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		315-A	連絡 通路内	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		315-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀	0.04 μg/m ³ (※3)	5-A	屋内 (1階)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		5-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-A	屋内 (1階)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K-A	屋内 (1階)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-A	屋内 (1階)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		315-A	連絡 通路内	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		315-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

※1:ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について(平成9年2月4日 環境庁告示4号)(1年平均値が0.003mg/m³以下であること)

※2:米国環境保護庁の慢性的な吸引に関する参照濃度(RfC)

※3:有害大気汚染物質に係る指針値(平成15年9月30日 環管総発030930004号)(1年平均値が0.04 μg/m³以下であること)

※:測定値の「不検出」は定量下限値(ベンゼン:0.0003mg/m³、シアン:0.002mg/m³、水銀:0.004 μg/m³)未満

空気調査結果(測定値)
(地下ピット内)

(単位:mg/m³, μg/m³(水銀のみ))

調査物質	基準値等	測定箇所	測定値											
			令和2年				令和3年							
			9月 12～13日	10月 17～18日	11月 22～23日	12月 19～20日	1月 16～17日	2月 20～21日	3月 13～14日	4月 17～18日	5月 15～16日	6月 19～20日	7月 17～18日	8月 14～15日
ベンゼン	0.003 mg/m ³ (※1)	5-1	不検出	0.0004	0.0011	0.0009	0.0009	0.0012	0.0006	0.0007	0.0011	0.0008	0.0004	不検出
		5-2	0.0003	0.0006	0.0010	0.0006	0.0009	0.0014	0.0006	0.0006	0.0010	0.0007	0.0005	0.0003
		5-3	0.0006	0.0005	0.0008	0.0006	0.0009	0.0015	0.0006	0.0007	0.0010	0.0006	0.0006	0.0004
		6-1	不検出	0.0004	0.0010	0.0007	0.0012	0.0013	0.0008	0.0012	0.0013	0.0009	0.0005	不検出
		6-2	不検出	0.0004	0.0010	0.0006	0.0009	0.0013	0.0006	0.0008	0.0010	0.0006	0.0006	不検出
		6-3	0.0007	0.0004	0.0008	0.0005	0.0008	0.0016	0.0006	0.0007	0.0009	0.0005	0.0008	不検出
		K-1	不検出	0.0004	0.0009	0.0006	0.0011	0.0014	0.0006	0.0010	0.0013	0.0007	0.0004	不検出
		7-1	不検出	不検出	0.0005	0.0005	0.0011	0.0012	0.0007	0.0005	0.0010	不検出	不検出	不検出
		7-2	不検出	不検出	0.0005	0.0004	0.0009	0.0012	0.0006	0.0006	0.0010	不検出	不検出	不検出
		7-3	不検出	不検出	0.0006	0.0004	0.0010	0.0013	0.0006	0.0006	0.0009	不検出	不検出	不検出
シアン	0.003 mg/m ³ (※2)	5-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		5-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		5-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀	0.04 μg/m ³ (※3)	5-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		5-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		5-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.007	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出


※1:ベンゼン等による大気汚染に係る環境基準について(平成9年2月4日 環境庁告示4号)(1年平均値が0.003mg/m³以下であること)

※2:米国環境保護庁の慢性的な吸引に関する参照濃度(RfC)

※3:有害大気汚染物質に係る指針値(平成15年9月30日 環管総発030930004号)(1年平均値が0.04 μg/m³以下であること)

※:測定値の「不検出」は定量下限値(ベンゼン:0.0003mg/m³、シアン:0.002mg/m³、水銀:0.004 μg/m³)未満

地下水質調査 測定箇所図



地下水質調査結果(測定値)

(単位:mg/L)

調査物質	基準値	街区	調査区分	測定箇所	測定値			
					令和2年	令和3年		
					11月 15日～23日	2月 14日～21日	5月 12日～20日	8月 12日～19日
ベンゼン	0.01 mg/L (※1)	5街区	濃度確認 モニタリング	I29-4	0.11	0.11	0.090	0.038
				K28-6	0.049	0.077	0.086	0.049
				K37-4	1.1	1.1	1.1	1.2
				L28-9	0.001	0.001	0.001	不検出
				L39-3	0.091	0.092	0.087	0.094
				M37-3	0.045	0.026	0.022	0.056
				O42-7	0.072	0.054	0.072	0.021
				P36-3	0.005	0.006	0.004	0.003
				Q37-5	0.050	0.019	0.042	0.009
			全体確認 モニタリング	J35-6	0.065	0.053	0.061	0.002
				L31-1	0.008	0.009	0.009	不検出
				N32-6	0.002	0.002	0.002	0.002
				O33-3	0.007	0.020	0.037	0.001
				O38-1	0.024	0.022	0.023	0.023
		6街区	濃度確認 モニタリング	B9-2	0.14	0.15	0.12	0.13
				B10-5	0.15	0.15	0.15	0.14
				B11-5	0.043	0.049	0.041	0.031
				C9-2	不検出	不検出	不検出	不検出
				C11-5	0.098	0.091	0.097	0.044
				D10-5	0.033	0.026	0.036	0.031
				D11-5	0.32	0.34	0.35	0.31
				D12-5	0.22	0.22	0.21	0.21
				E20-7	0.19	0.20	0.26	0.24
				F9-9	0.17	0.17	0.17	0.17
				G8-1	0.053	0.080	0.065	0.007
			全体確認 モニタリング	G12-3	0.12	0.12	0.11	0.12
				E11-2	0.048	0.046	0.045	0.045
		7街区	濃度確認 モニタリング	I24-3	0.026	0.026	0.023	0.010
				L25-1	0.10	0.22	0.15	0.022
				M5-2	0.005	不検出	0.003	0.004
			全体確認 モニタリング	K6-2	不検出	不検出	不検出	不検出
				N12-2	0.001	0.001	0.001	0.001
				P21-3	0.014	0.016	0.003	0.013

※1:地下水の水質汚濁に係る環境基準

※:測定値の「不検出」は定量下限値(0.001mg/L)未満

地下水質調査結果(測定値)

(単位:mg/L)

調査物質	基準値	街区	調査区分	測定箇所	測定値			
					令和2年	令和3年		
					11月 15日～23日	2月 14日～21日	5月 12日～20日	8月 12日～19日
シアン	検出されないこと (※1)	5街区	濃度確認 モニタリング	M37-3	不検出	不検出	不検出	不検出
				O42-7	0.4	0.3	0.6	不検出
				P36-3	0.1	不検出	不検出	不検出
				P41-5	0.1	0.2	0.1	0.1
				Q37-5	不検出	不検出	不検出	不検出
			全体確認 モニタリング	J35-6	不検出	不検出	不検出	不検出
				O38-1	不検出	不検出	不検出	不検出
		6街区	濃度確認 モニタリング	B9-2	0.2	0.3	0.1	0.2
				B10-5	1.0	1.1	1.2	1.2
				B11-5	0.9	1.3	1.0	0.4
				C9-2	不検出	0.2	不検出	0.1
				C11-5	0.6	0.7	0.7	0.2
				C26-7	不検出	不検出	不検出	—※2
				D10-5	0.5	0.4	0.5	0.5
				D11-5	0.8	0.8	1.0	0.8
				D12-5	1.0	1.0	1.0	1.1
				E12-4	0.8	0.9	0.7	0.7
				E12-6	0.5	0.4	0.2	0.3
				F9-9	0.8	0.8	0.9	0.9
				F11-5	0.8	0.8	0.7	0.7
				G8-1	不検出	不検出	不検出	不検出
				G12-3	0.4	0.4	0.4	0.4
			全体確認 モニタリング	B15-9	0.5	0.4	0.4	0.5
				E11-2	0.5	0.5	0.4	0.5
		7街区	濃度確認 モニタリング	I24-3	不検出	不検出	不検出	不検出
				L25-1	不検出	0.1	0.1	0.1
				M5-2	0.1	不検出	不検出	不検出
			全体確認 モニタリング	J12-5	0.1	0.1	0.1	0.1
				K6-2	不検出	不検出	不検出	不検出
				N6-2	0.1	0.3	0.1	0.1
				N12-2	0.1	0.1	0.1	0.1

※1: 地下水の水質汚濁に係る環境基準
※2: 「千客万来施設建設工事」に伴い令和3年8月より測定を休止
※測定値の「不検出」は定量下限値(0.1mg/L)未満

地下水質調査結果(測定値)

(単位:mg/L)

調査物質	基準値	街区	調査区分	測定箇所	測定値			
					令和2年	令和3年		
					11月 15日～23日	2月 14日～21日	5月 12日～20日	8月 12日～19日
ヒ素	0.01 mg/L (※1)	5街区	全体確認 モニタリング	M31-2	0.018	0.018	0.021	0.020
				O33-3	0.004	0.004	0.006	0.003
				O38-1	0.025	0.026	0.024	0.024
		6街区	濃度確認 モニタリング	B10-5	0.022	0.034	0.035	0.036
				D10-5	0.011	0.022	0.021	0.022
				D11-5	0.015	0.016	0.018	0.018
				D12-5	0.029	0.027	0.026	0.027
				G8-1	0.005	0.005	0.005	0.001
				G12-3	0.037	0.036	0.033	0.036
			全体確認 モニタリング	A19-4	0.012	0.014	0.013	0.013
				E11-2	0.026	0.024	0.023	0.024
		7街区	濃度確認 モニタリング	M5-2	0.010	0.008	0.008	0.009
				K6-2	不検出	0.002	0.001	不検出
			全体確認 モニタリング	K16-2	0.010	0.010	0.011	0.011
				K19-7	0.017	0.017	0.018	0.018
				M20-4	0.009	0.010	0.008	0.004
				N6-2	0.010	0.009	0.009	0.009
				P21-3	0.036	0.050	0.050	0.049

※1:地下水の水質汚濁に係る環境基準
※測定値の「不検出」は定量下限値(0.001mg/L)未満

測定箇所別調査物質一覧

街区	調査区分	測定箇所	調査物質		
			ベンゼン	シアン	ヒ素
5街区	濃度確認 モニタリング	I29-4	○	-	-
		K28-6	○	-	-
		K37-4	○	-	-
		L28-9	○	-	-
		L39-3	○	-	-
		M37-3	○	○	-
		O42-7	○	○	-
		P36-3	○	○	-
		P41-5	-	○	-
		Q37-5	○	○	-
	全体確認 モニタリング	J35-6	○	○	-
		L31-1	○	-	-
		M31-2	-	-	○
		N32-6	○	-	-
		O33-3	○	-	○
		O38-1	○	○	○
6街区	濃度確認 モニタリング	B9-2	○	○	-
		B10-5	○	○	○
		B11-5	○	○	-
		C9-2	○	○	-
		C11-5	○	○	-
		C26-7※ ¹	-	○	-
		D10-5	○	○	○
		D11-5	○	○	○
		D12-5	○	○	○
		E12-4	-	○	-
		E12-6	-	○	-
		E20-7	○	-	-
		F9-9	○	○	-
		F11-5	-	○	-
		G8-1	○	○	○
		G12-3	○	○	○
	全体確認 モニタリング	A19-4	-	-	○
		B15-9	-	○	-
		E11-2	○	○	○
7街区	濃度確認 モニタリング	I24-3	○	○	-
		L25-1	○	○	-
		M5-2	○	○	○
	全体確認 モニタリング	J12-5	-	○	-
		K6-2	○	○	○
		K16-2	-	-	○
		K19-7	-	-	○
		M20-4	-	-	○
		N6-2	-	○	○
		N12-2	○	○	-
		P21-3	○	-	○

※1:「千客万来施設建設工事」に伴い令和3年8月より測定を休止

(参考)地下水の水質汚濁に係る環境基準値※²超過箇所数

	令和2年12月 公表	令和3年4月 公表	令和3年7月 公表	今回公表	(参考)第9回 地下水モニタリング結果
採水時期	令和2年11月	令和3年2月	令和3年5月	令和3年8月	平成28年11～12月
超過箇所数	37 / 46	37 / 46	37 / 46	33 / 45	40 / 46
ベンゼン	24 / 33	25 / 33	24 / 33	20 / 33	24 / 33
シアン	21 / 31	21 / 31	20 / 31	20 / 30	24 / 31
ヒ素	11 / 18	11 / 18	12 / 18	12 / 18	13 / 18

※2:ベンゼン 0.01mg/L、シアン 検出されないこと(定量下限値0.1mg/L)、ヒ素 0.01mg/L

令和 3 年 9 月 2 9 日

豊洲市場における地下水等管理に関する協議会

座長	岡山大学名誉教授	西垣	誠
委員	元富山大学大学院教授	丸茂	克美
委員	産業技術総合研究所主任研究員	小野	恭子

空気測定結果及び地下水質測定結果（濃度確認・全体確認モニタリング結果）について

1. 対象

空 気：令和 3 年 6 月、7 月、8 月採取分

地下水質：令和 3 年 8 月採取分

2. 空気測定結果について

- ① ベンゼンの測定結果は、建物 1 階部分是不検出（ 0.0003 mg/m^3 未満）～ 0.0011 mg/m^3 、屋外は不検出～ 0.0010 mg/m^3 、地下ピット内は不検出～ 0.0009 mg/m^3 であった。

水銀の測定結果は、全ての箇所では不検出（ $0.004 \mu\text{g/m}^3$ 未満）であった。シアンの測定結果は、全ての箇所では不検出（ 0.002 mg/m^3 未満）であった。

- ② ベンゼンの大気環境基準（国が定めた人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準）は、「1 年平均値が 0.003 mg/m^3 以下であること」であり、不検出（ 0.0003 mg/m^3 未満）を 0.0003 mg/m^3 に置き換えて計算した場合、建物 1 階については、昨年 9 月から本年 8 月までの 1 年間の平均値は、加工パッケージ棟で 0.0007 mg/m^3 、青果棟及び水産仲卸売場棟で 0.0008 mg/m^3 、水産卸売場棟で 0.0009 mg/m^3 、補助 315 号線連絡通路内で 0.0010 mg/m^3 となっている。屋外については、7 街区及び補助 315 号線連絡通路横で 0.0007 mg/m^3 、5 街区、6 街区で 0.0008 mg/m^3 となっている。地下ピット内については、同じく 1 年平均値は、水産卸売場棟で 0.0006 mg/m^3 、青果棟及び水産仲卸売場棟で 0.0007 mg/m^3 、加工パッケージ棟で 0.0008 mg/m^3 となっている。このことから、いずれも大気環境基準に適合していることが確認できる。
- ③ 水銀の有害大気汚染物質に係る指針値（平成 15 年 9 月 30 日環管総発 030930004 号）は、「1 年平均値が $0.04 \mu\text{g/m}^3$ 以下であること」である。昨年 9 月から本年 8 月までの 1 年間の水銀の測定値は、指針値（ $0.04 \mu\text{g/m}^3$ ）を下回っている。このため、1 年平均値を計算したとしても指針値を上回ることはない。従って、水銀の有害大気汚染物質に係る指針値に適合している。

以上の結果から、建物 1 階、屋外及び地下ピット内のいずれの空気についても、前回の調査結果（7 月 8 日公表）と同様に、科学的な視点から安全は確保された状態にあると考えられる。

3. 地下水質モニタリング調査結果

令和 3 年 5 月の調査結果（7 月 8 日公表）と比べ、濃度が上昇傾向を示した地点や低下傾向を示した地点も存在しているが、全体的に見れば、大きく汚染状況が変化した傾向は確認できない。

以上