

豊洲市場における空気調査及び地下水質調査結果（概要）

1 調査の目的

豊洲市場では、専門家会議の助言に基づき、空気や地下水質を調査し、正確な情報発信を通じて、都民や事業者の理解と安心に繋げていくこととしており、空気調査及び地下水質調査を定期的を実施、公表しています。

2 調査の概要及び調査結果

（１） 空気調査

ア 調査の概要（測定箇所は、資料 1－1 参照）

建物 1 階（5 か所）、屋外（4 か所）、地下ピット（10 か所）の 19 か所で、ベンゼン、シアン、水銀を毎月測定

イ 採取日

令和 6 年 5 月 11 日～12 日

ウ 調査結果（過去 1 年分の結果は、資料 1－2 参照）

調査物質	基準値等	単位	建物1階	屋外	地下ピット
ベンゼン	0.003 (1年平均値)	mg/m ³	0.0010 [※] ～0.0012 [※]	0.0010 [※] ～0.0011 [※]	0.0007 [※] ～0.0010 [※]
シアン	0.003	mg/m ³	不検出	不検出	不検出
水銀	0.04 (1年平均値)	μg/m ³	不検出	不検出	不検出

※測定箇所毎の令和 5 年 6 月～令和 6 年 5 月測定値の平均値。不検出の場合は定量下限値として算出。

（２） 地下水質調査

ア 調査の概要（測定箇所は、資料 2－1 参照）

調査物質の濃度が高い箇所を中心に選定した濃度確認用観測井戸（29 か所）、街区全体のバランスを考慮し選定した全体確認用観測井戸（17 か所）の 46 か所で、ベンゼン、シアン、ヒ素を 3 か月ごとに測定

イ 採取日

令和 6 年 5 月 7 日～15 日

ウ 調査結果（過去 1 年分の結果は、資料 2－2 参照）

調査物質	基準値	単位	濃度確認用観測井戸	全体確認用観測井戸
ベンゼン	0.01	mg/L	不検出～0.97	不検出～0.065
シアン	検出されないこと (定量下限値:0.1mg/L未満)	mg/L	不検出～1.1	不検出～0.6
ヒ素	0.01	mg/L	0.003～0.041	0.003～0.061

3 専門家の評価（資料3）

- ・豊洲市場の地下水は、箇所により濃度が異なっている一方、空気中のベンゼン濃度は、建物1階、屋外、地下ピット内で同程度であり、地下水の濃度変動は空気測定結果に影響を与えていないものと考えられる。
- ・豊洲市場の空気は、継続して大気環境基準等に適合しており、科学的な視点から安全は確保された状態にあると考えられる。



4 豊洲市場の安全・安心について

都は、平成29年7月に「無害化に代わる新たな方針」を定め、安全で安心な市場の実現に向け、専門的・科学的で妥当な対策を講じることで、地上の安全に万全を期すとともに、正確な情報発信を通じて、都民や事業者の理解と安心に繋げていくこととしています。

こうした方針に基づき、豊洲市場では様々な対策を講じており、平成30年7月以降、豊洲市場の安全を確認するために毎月実施している空気調査の数値は、すべて大気環境基準等に適合しています。

今後とも地下水管理システムによる地下水の揚水及び空気・地下水質調査を継続するとともに、これまでの調査によって蓄積した数値をもとに分析を行い、正確な情報をわかりやすく公表していくことで、豊洲市場を安全・安心な市場として運営していきます。

空気調査 測定箇所図



空気調査結果(測定値)
(建物1階及び屋外)(単位:mg/m³, μg/m³(水銀のみ))

調査物質	基準値等	測定箇所		測定値										
				令和5年							令和6年			
				6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
				10～11日	8～9日	19～20日	9～10日	21～22日	11～12日	9～10日	13～14日	3～4日	2～3日	6～7日
ベンゼン	0.003 mg/m ³ (※1)	5-A	屋内 (1階)	0.0019	0.0005	0.0018	0.0014	0.0006	0.0007	0.0016	0.0009	0.0008	0.0007	0.0009
		5-B	屋外	0.0017	0.0006	0.0016	0.0014	0.0006	0.0007	0.0015	0.0009	0.0010	0.0007	0.0010
		6-A	屋内 (1階)	0.0020	0.0005	0.0019	0.0016	0.0006	0.0006	0.0014	0.0010	0.0009	0.0007	0.0010
		6-B	屋外	0.0019	0.0005	0.0018	0.0015	0.0006	0.0006	0.0014	0.0009	0.0009	0.0006	0.0009
		K-A	屋内 (1階)	0.0018	0.0006	0.0019	0.0015	0.0006	0.0006	0.0013	0.0009	0.0009	0.0007	0.0009
		7-A	屋内 (1階)	0.0020	0.0006	0.0021	0.0018	0.0007	0.0006	0.0014	0.0009	0.0009	0.0007	0.0010
		7-B	屋外	0.0019	0.0006	0.0020	0.0018	0.0006	0.0006	0.0015	0.0009	0.0009	0.0007	0.0009
		315-A	連絡 通路内	0.0022	0.0006	0.0022	0.0017	0.0006	0.0006	0.0014	0.0011	0.0009	0.0007	0.0010
		315-B	屋外	0.0019	0.0006	0.0019	0.0016	0.0006	0.0006	0.0013	0.0009	0.0009	0.0007	0.0009
シアン	0.003 mg/m ³ (※2)	5-A	屋内 (1階)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		5-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-A	屋内 (1階)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K-A	屋内 (1階)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-A	屋内 (1階)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		315-A	連絡 通路内	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		315-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀	0.04 μg/m ³ (※3)	5-A	屋内 (1階)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		5-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-A	屋内 (1階)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K-A	屋内 (1階)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-A	屋内 (1階)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		315-A	連絡 通路内	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		315-B	屋外	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出

※1:ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について(平成9年2月4日 環境庁告示4号)(1年平均値が0.003mg/m³以下であること)

※2:米国環境保護庁の慢性的な吸引に関する参照濃度(RFC)

※3:有害大気汚染物質に係る指針値(平成15年9月30日 環管総発030930004号)(1年平均値が0.04μg/m³以下であること)※:測定値の「不検出」は定量下限値(ベンゼン:0.0003mg/m³、シアン:0.002mg/m³、水銀:0.004μg/m³)未満

空気調査結果(測定値)
(地下ピット)

(単位:mg/m³, μg/m³(水銀のみ))

調査物質	基準値等	測定箇所	測定値											
			令和5年							令和6年				
			6月 10～11日	7月 8～9日	8月 19～20日	9月 9～10日	10月 21～22日	11月 11～12日	12月 9～10日	1月 13～14日	2月 3～4日	3月 2～3日	4月 6～7日	5月 11～12日
ベンゼン	0.003 mg/m ³ (※1)	5-1	0.0019	0.0004	0.0007	0.0004	0.0005	0.0006	0.0017	0.0010	0.0008	0.0007	0.0009	0.0009
		5-2	0.0019	0.0004	0.0008	0.0006	0.0006	0.0006	0.0016	0.0010	0.0008	0.0006	0.0008	0.0009
		5-3	0.0019	0.0005	0.0011	0.0010	0.0006	0.0006	0.0014	0.0009	0.0008	0.0006	0.0008	0.0009
		6-1	0.0020	0.0003	0.0006	0.0003	0.0004	0.0005	0.0017	0.0011	0.0009	0.0006	0.0008	0.0010
		6-2	0.0021	0.0003	0.0007	0.0006	0.0005	0.0005	0.0015	0.0010	0.0009	0.0006	0.0008	0.0010
		6-3	0.0020	0.0005	0.0015	0.0015	0.0006	0.0005	0.0013	0.0009	0.0008	0.0006	0.0008	0.0009
		K-1	0.0016	0.0006	0.0010	0.0004	0.0005	0.0005	0.0012	0.0009	0.0009	0.0006	0.0008	0.0008
		7-1	0.0017	0.0004	0.0012	0.0006	不検出	0.0003	0.0007	0.0008	0.0007	0.0006	0.0007	0.0006
		7-2	0.0017	0.0004	0.0012	0.0006	0.0003	不検出	0.0008	0.0007	0.0007	0.0005	0.0007	0.0007
		7-3	0.0015	0.0004	0.0011	0.0007	0.0004	0.0004	0.0011	0.0008	0.0007	0.0005	0.0007	0.0007
シアン	0.003 mg/m ³ (※2)	5-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		5-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		5-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
水銀	0.04 μg/m ³ (※3)	5-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		5-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		5-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		6-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		K-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-1	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-2	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		7-3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出


※1:ベンゼン等による大気汚染に係る環境基準について(平成9年2月4日 環境庁告示4号)(1年平均値が0.003mg/m³以下であること)

※2:米国環境保護庁の慢性的な吸引に関する参照濃度(RfC)

※3:有害大気汚染物質に係る指針値(平成15年9月30日 環管総発030930004号)(1年平均値が0.04 μg/m³以下であること)

※:測定値の「不検出」は定量下限値(ベンゼン:0.0003mg/m³、シアン:0.002mg/m³、水銀:0.004 μg/m³)未満

地下水質調査 測定箇所図



地下水質調査結果(測定値)

(単位:mg/L)

調査物質	基準値	街区	調査区分	測定箇所	測定値			
					令和5年		令和6年	
					8月 8～23日	11月 1～12日	2月 4～13日	5月 7～15日
ベンゼン	0.01 mg/L (※1)	5街区	濃度確認 モニタリング	I29-4	0.061	0.095	0.092	0.090
				K28-6	0.069	0.037	0.029	0.064
				K37-4	0.87	0.88	0.87	0.97
				L28-9	0.001	0.001	0.001	不検出
				L39-3	0.086	0.093	0.090	0.085
				M37-3	0.080	0.10	0.061	0.052
				O42-7	0.084	0.077	0.089	0.076
				P36-3	不検出	0.001	0.001	不検出
				Q37-5	0.030	0.047	0.009	0.016
			全体確認 モニタリング	J35-6	0.047	0.051	0.036	0.053
				L31-1	0.005	0.005	0.005	0.005
				N32-6	0.002	0.002	0.002	0.002
				O33-3	0.092	0.049	0.089	0.065
				O38-1	0.020	0.021	0.020	0.019
		6街区	濃度確認 モニタリング	B9-2	0.13	0.13	0.15	0.12
				B10-5	0.16	0.15	0.15	0.14
				B11-5	0.048	0.047	0.048	0.048
				C9-2	不検出	不検出	不検出	不検出
				C11-5	0.072	0.090	0.053	0.089
				D10-5	0.035	0.036	0.025	0.029
				D11-5	0.30	0.30	0.24	0.32
				D12-5	0.17	0.18	0.18	0.19
				E20-7	0.23	0.30	0.32	0.29
				F9-9	0.16	0.15	0.17	0.17
				G8-1	0.084	0.080	0.081	0.080
			全体確認 モニタリング	G12-3	0.10	0.097	0.10	0.10
				E11-2	0.036	0.035	0.035	0.033
		7街区	濃度確認 モニタリング	I24-3	0.008	0.006	0.013	0.003
				L25-1	0.059	0.068	0.25	0.14
				M5-2	0.003	0.003	0.005	0.003
			全体確認 モニタリング	K6-2	不検出	不検出	0.001	不検出
				N12-2	不検出	0.001	0.001	0.001
				P21-3	0.010	0.014	0.009	0.007

※1:地下水の水質汚濁に係る環境基準

※:測定値の「不検出」は定量下限値(0.001mg/L)未満

地下水質調査結果(測定値)

(単位:mg/L)

調査物質	基準値	街区	調査区分	測定箇所	測定値			
					令和5年		令和6年	
					8月 8～23日	11月 1～12日	2月 4～13日	5月 7～15日
シアン	検出されないこと (※1)	5街区	濃度確認 モニタリング	M37-3	不検出	不検出	不検出	不検出
				O42-7	0.3	0.4	0.3	0.4
				P36-3	不検出	不検出	不検出	不検出
				P41-5	0.2	0.2	0.3	0.2
				Q37-5	不検出	不検出	不検出	不検出
			全体確認 モニタリング	J35-6	不検出	不検出	不検出	不検出
				O38-1	不検出	不検出	不検出	不検出
		6街区	濃度確認 モニタリング	B9-2	0.3	0.4	0.3	0.2
				B10-5	1.0	1.1	1.1	1.1
				B11-5	0.6	0.6	0.5	0.4
				C9-2	0.2	0.2	0.1	0.2
				C11-5	0.4	0.6	0.3	0.5
				C26-7	_※2	_※2	_※2	不検出
				D10-5	0.7	0.7	0.5	0.5
				D11-5	0.5	0.6	0.5	0.6
				D12-5	1.0	1.1	1.1	1.0
				E12-4	0.6	0.7	0.6	0.6
				E12-6	0.4	0.4	0.2	0.4
				F9-9	0.9	0.9	0.9	0.9
				F11-5	0.6	0.6	0.5	0.6
				G8-1	不検出	不検出	不検出	不検出
				G12-3	0.3	0.3	0.3	0.3
			全体確認 モニタリング	B15-9	0.6	0.6	0.6	0.6
				E11-2	0.4	0.4	0.4	0.4
		7街区	濃度確認 モニタリング	I24-3	不検出	不検出	不検出	不検出
				L25-1	0.1	0.1	不検出	不検出
				M5-2	不検出	不検出	不検出	不検出
			全体確認 モニタリング	J12-5	0.1	0.1	0.1	0.1
				K6-2	不検出	不検出	不検出	不検出
				N6-2	0.1	0.1	0.1	0.1
				N12-2	0.1	0.1	不検出	0.1

※1:地下水の水質汚濁に係る環境基準
※2:「千客万来施設建設工事」に伴い令和3年8月より令和6年2月まで測定を休止
※測定値の「不検出」は定量下限値(0.1mg/L)未満

地下水質調査結果(測定値)

(単位:mg/L)

調査物質	基準値	街区	調査区分	測定箇所	測定値			
					令和5年		令和6年	
					8月 8～23日	11月 1～12日	2月 4～13日	5月 7～15日
ヒ素	0.01 mg/L (※1)	5街区	全体確認 モニタリング	M31-2	0.020	0.021	0.021	0.017
				O33-3	0.008	0.006	0.009	0.008
				O38-1	0.023	0.025	0.024	0.023
		6街区	濃度確認 モニタリング	B10-5	0.035	0.033	0.033	0.033
				D10-5	0.016	0.018	0.018	0.017
				D11-5	0.018	0.019	0.016	0.018
				D12-5	0.025	0.025	0.024	0.023
				G8-1	0.004	0.005	0.004	0.006
				G12-3	0.034	0.040	0.040	0.041
			全体確認 モニタリング	A19-4	0.010	0.012	0.012	0.012
				E11-2	0.014	0.013	0.013	0.013
		7街区	濃度確認 モニタリング	M5-2	0.004	0.004	0.006	0.003
				K6-2	0.002	0.002	0.006	0.003
			全体確認 モニタリング	K16-2	0.011	0.011	0.011	0.011
				K19-7	0.021	0.020	0.019	0.020
				M20-4	0.008	0.007	0.007	0.007
				N6-2	0.009	0.008	0.007	0.008
				P21-3	0.054	0.063	0.065	0.061

※1:地下水の水質汚濁に係る環境基準
※測定値の「不検出」は定量下限値(0.001mg/L)未満

測定箇所別調査物質一覧

街区	調査区分	測定箇所	調査物質		
			ベンゼン	シアン	ヒ素
5街区	濃度確認 モニタリング	I29-4	○	-	-
		K28-6	○	-	-
		K37-4	○	-	-
		L28-9	○	-	-
		L39-3	○	-	-
		M37-3	○	○	-
		O42-7	○	○	-
		P36-3	○	○	-
		P41-5	-	○	-
		Q37-5	○	○	-
	全体確認 モニタリング	J35-6	○	○	-
		L31-1	○	-	-
		M31-2	-	-	○
		N32-6	○	-	-
		O33-3	○	-	○
		O38-1	○	○	○
6街区	濃度確認 モニタリング	B9-2	○	○	-
		B10-5	○	○	○
		B11-5	○	○	-
		C9-2	○	○	-
		C11-5	○	○	-
		C26-7 ^{※1}	-	○	-
		D10-5	○	○	○
		D11-5	○	○	○
		D12-5	○	○	○
		E12-4	-	○	-
		E12-6	-	○	-
		E20-7	○	-	-
		F9-9	○	○	-
		F11-5	-	○	-
		G8-1	○	○	○
		G12-3	○	○	○
	全体確認 モニタリング	A19-4	-	-	○
		B15-9	-	○	-
		E11-2	○	○	○
7街区	濃度確認 モニタリング	I24-3	○	○	-
		L25-1	○	○	-
		M5-2	○	○	○
	全体確認 モニタリング	J12-5	-	○	-
		K6-2	○	○	○
		K16-2	-	-	○
		K19-7	-	-	○
		M20-4	-	-	○
		N6-2	-	○	○
		N12-2	○	○	-
		P21-3	○	-	○

※1:「千客万来施設建設工事」に伴い令和3年8月から令和6年2月まで測定を休止

(参考)地下水の水質汚濁に係る環境基準値^{※2}超過箇所数

	令和5年9月 公表	令和5年12月 公表	令和6年3月 公表	今回公表	(参考)第9回 地下水モニタリング結果
採水時期	令和5年8月	令和5年11月	令和6年2月	令和6年5月	平成28年11～12月
超過箇所数	36 / 45	37 / 45	36 / 45	37 / 46	40 / 46
ベンゼン	23 / 33	24 / 33	23 / 33	23 / 33	24 / 33
シアン	21 / 30	21 / 30	19 / 30	20 / 31	24 / 31
ヒ素	11 / 18	12 / 18	12 / 18	12 / 18	13 / 18

※2:ベンゼン 0.01mg/L、シアン 検出されないこと(定量下限値0.1mg/L)、ヒ素 0.01mg/L

令和 6 年 6 月 28 日

豊洲市場における地下水等管理に関する協議会

座長	岡山大学名誉教授	西垣	誠
委員	元富山大学大学院教授	丸茂	克美
委員	産業技術総合研究所研究グループ長	小野	恭子

空気測定結果及び地下水質測定結果（濃度確認・全体確認モニタリング結果）について

1. 対象

空 気：令和 6 年 3 月、4 月、5 月採取分

地下水質：令和 6 年 5 月採取分

2. 空気測定結果について

- ① ベンゼンの測定結果は、建物 1 階部分は $0.0007\text{mg}/\text{m}^3 \sim 0.0010\text{mg}/\text{m}^3$ 、屋外は $0.0006\text{mg}/\text{m}^3 \sim 0.0010\text{mg}/\text{m}^3$ 、地下ピット内は $0.0005\text{mg}/\text{m}^3 \sim 0.0010\text{mg}/\text{m}^3$ であった。

水銀の測定結果は、全ての箇所では不検出（ $0.004\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満）であった。シアンの測定結果は、全ての箇所では不検出（ $0.002\text{mg}/\text{m}^3$ 未満）であった。

- ② ベンゼンの大気環境基準（国が定めた人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準）は、長期間曝露することによる健康影響を考慮した「1 年平均値が $0.003\text{mg}/\text{m}^3$ 以下であること」であり、1 回の測定で得られた測定値と 1 年平均値として定められている環境基準の数値（ $0.003\text{mg}/\text{m}^3$ 以下）とを比較することは不適當である。こうした考えのもと、不検出（ $0.0003\text{mg}/\text{m}^3$ 未満）を $0.0003\text{mg}/\text{m}^3$ に置き換えて計算した場合、建物 1 階については、昨年 6 月から本年 5 月までの 1 年間の平均値は、加工パッケージ棟で $0.0010\text{mg}/\text{m}^3$ 、青果棟、水産仲卸売場棟及び水産卸売場棟で $0.0011\text{mg}/\text{m}^3$ 、補助 315 号線連絡通路内で $0.0012\text{mg}/\text{m}^3$ となっている。屋外については、5 街区及び 6 街区で $0.0010\text{mg}/\text{m}^3$ 、7 街区及び補助 315 号線連絡通路横で $0.0011\text{mg}/\text{m}^3$ となっている。地下ピット内については、同じく 1 年平均値（測定箇所毎に算出した 1 年平均値のうち棟毎の最大値）は、加工パッケージ棟及び水産卸売場棟で $0.0008\text{mg}/\text{m}^3$ 、青果棟で $0.0009\text{mg}/\text{m}^3$ 、水産仲卸売場棟で $0.0010\text{mg}/\text{m}^3$ となっている。このことから、いずれも大気環境基準に適合していることが確認できる。

3. 地下水質モニタリング調査結果

令和 6 年 2 月の調査結果（3 月 28 日公表）と比べ、濃度が上昇傾向を示した地点や低下傾向を示した地点も存在しているが、全体的に見れば、大きく汚染状況が変化した傾向は確認できない。

4. 評価

- ・豊洲市場の地下水は、箇所により濃度が異なっている一方、空気中のベンゼン濃度は、建物 1 階、屋外、地下ピット内で同程度であり、地下水の濃度変動は空気測定結果に影響を与えていないものと考えられる。
- ・豊洲市場の空気は、継続して大気環境基準等に適合しており、科学的な視点から安全は確保された状態にあると考えられる。

以上