


資料 6

[東京都が実施した調査の結果]


資料 6 - 1

地下水モニタリング結果


2年間モニタリング観測井設置箇所




地下水のモニタリング結果（ベンゼン）：第1回




地下水のモニタリング結果（ベンゼン）：第2回




地下水のモニタリング結果（ベンゼン）：第3回




地下水のモニタリング結果（ベンゼン）：第4回




地下水のモニタリング結果（ベンゼン）：第5回




地下水のモニタリング結果（ベンゼン）：第6回




地下水のモニタリング結果（ベンゼン）：第7回



地下水のモニタリング結果（ベンゼン）：第8回




地下水のモニタリング結果（シアン）：第1回




地下水のモニタリング結果（シアン）：第2回




地下水のモニタリング結果（シアン）：第3回




地下水のモニタリング結果（シアン）：第4回




地下水のモニタリング結果（シアン）：第5回




地下水のモニタリング結果（シアン）：第6回




地下水のモニタリング結果（シアン）：第7回




地下水のモニタリング結果（シアン）：第8回




地下水のモニタリング結果（ヒ素）：第1回




地下水のモニタリング結果（ヒ素）：第2回




地下水のモニタリング結果（ヒ素）：第3回




地下水のモニタリング結果（ヒ素）：第4回




地下水のモニタリング結果（ヒ素）：第5回




地下水のモニタリング結果（ヒ素）：第6回




地下水のモニタリング結果（ヒ素）：第7回




地下水のモニタリング結果（ヒ素）：第8回




地下水のモニタリング結果（鉛）：第1回




地下水のモニタリング結果（鉛）：第2回




地下水のモニタリング結果（鉛）：第3回




地下水のモニタリング結果（鉛）：第4回




地下水のモニタリング結果（鉛）：第5回




地下水のモニタリング結果（鉛）：第6回




地下水のモニタリング結果（鉛）：第7回




地下水のモニタリング結果（鉛）：第8回




地下水のモニタリング結果（水銀）：第1回




地下水のモニタリング結果（水銀）：第2回




地下水のモニタリング結果（水銀）：第3回




地下水のモニタリング結果（水銀）：第4回




地下水のモニタリング結果（水銀）：第5回




地下水のモニタリング結果（水銀）：第6回




地下水のモニタリング結果（水銀）：第7回



地下水のモニタリング結果（水銀）：第8回



1回モニタリング観測井設置箇所 (2年間モニタリング観測井との兼用は含まない)



※1回モニタリングとは、措置の完了確認として、措置実施前に地下水汚染が発生していない場合に、地下水汚染のない状態を1回測定すること。

調査結果一覧

街区	観測井 No.	調査地点	試料採取日	ベンゼン 基準値 0.01mg/L	シアニ化合物 基準値 不検出	ヒ素 基準値 0.01mg/L	鉛 基準値 0.01mg/L	水銀 基準値 0.0005mg/L	六価クロム 基準値 0.05mg/L	カドミウム 基準値 0.01mg/L	備考
5街区	1	K28-6	2014/11/27	-	-	-	0.0028	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	2	K29-6	2014/11/26	-	-	0.0017	0.0042	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	3	K30-6	2014/11/22	-	-	不検出	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	4	K36-4	2014/11/20	-	不検出	-	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	5	K40-4	2014/11/19	-	-	0.0018	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	6	L28-9	2014/11/27	-	不検出	不検出	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	7	L36-4	2014/11/23	-	不検出	不検出	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	8	L37-4	2014/11/21	-	不検出	不検出	0.0028	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	9	L38-4	2014/11/20	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	10	L40-7	2014/11/20	-	不検出	不検出	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	11	L41-4	2014/11/20	-	不検出	不検出	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	12	M29-2	2014/11/22	-	-	-	0.0014	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	13	M36-4	2014/11/23	-	不検出	不検出	0.0082	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	14	M37-7	2014/11/21	-	不検出	不検出	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	15	O28-4	2014/11/27	-	不検出	不検出	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	16	O34-7	2014/11/24	-	-	-	-	-	不検出	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	17	Q37-5	2014/11/24	-	-	-	-	-	不検出	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	18	I28-4	2014/11/18	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	19	I35-5	2014/11/27	-	-	-	-	-	不検出	-	-
	20	I37-2	2014/11/27	-	-	-	-	-	不検出	-	-
	21	J30-5	2014/11/26	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-
	22	J31-1	2014/11/27	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	23	K35-5	2014/11/19	-	0.0064	-	不検出	-	-	-	-
	24	K40-9	2014/11/19	-	-	-	0.0015	-	-	-	-
	25	L28-2	2014/11/23	-	-	不検出	-	-	-	-	-
	26	L28-7	2014/11/27	-	不検出	-	-	-	-	-	-
	27	L29-2	2014/11/19	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-
	28	L41-6	2014/11/26	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-
29	M31-8	2014/11/21	-	-	-	0.0035	-	-	-	-	
30	M32-5	2014/11/21	-	-	-	0.0039	-	-	-	-	
31	M33-2	2014/11/23	-	-	-	-	不検出	-	-	-	
32	M37-1	2014/11/21	-	-	不検出	0.0022	-	-	-	-	
33	N29-2	2014/11/22	-	-	不検出	0.0063	-	-	-	-	
34	N34-9	2014/11/23	-	-	-	-	-	不検出	-	-	
35	N38-6	2014/11/21	-	0.0010	-	-	-	-	-	-	
36	O31-5	2014/11/21	-	-	-	0.0016	-	-	-	-	
37	O32-5	2014/11/21	-	-	-	0.0055	-	-	-	-	
38	O37-5	2014/11/21	-	-	不検出	-	-	-	-	-	
39	O38-9	2014/11/25	-	-	不検出	-	-	-	-	-	
40	P30-5	2014/11/19	-	-	-	0.0052	-	-	-	-	
41	P33-2	2014/11/23	-	-	不検出	-	-	-	-	-	
42	P34-6	2014/11/24	-	-	-	0.0022	-	-	-	-	
43	P39-5	2014/11/23	-	0.0018	-	-	-	-	-	-	
44	Q38-7	2014/11/24	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	
45	Q39-2	2014/11/27	-	-	不検出	-	-	-	-	-	

街区	観測井 No.	調査地点	試料採取日	ベンゼン 基準値 0.01mg/L	シアン化合物 基準値 不検出	ヒ素 基準値 0.01mg/L	鉛 基準値 0.01mg/L	水銀 基準値 0.0005mg/L	六価クロム 基準値 0.05mg/L	カドミウム 基準値 0.01mg/L	備考
	1	A7-7	2014/11/28	-	-	-	-	-	不検出	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	2	B10-5	2014/11/28	-	-	-	0.0016	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	3	B15-9	2014/11/29	-	-	-	0.0012	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	4	C7-1	2014/11/29	不検出	-	-	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	5	D26-7	2014/11/29	-	-	不検出	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	6	E7-1	2014/11/29	-	不検出	-	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	7	E20-7	2014/11/29	-	不検出	0.0019	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	8	F6-3	2014/11/28	-	-	0.0016	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	9	F9-9	2014/11/29	-	-	0.0010	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	10	F10-6	2014/11/28	-	-	0.0016	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	11	F11-5	2014/11/28	-	-	0.0012	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	12	G12-1	2014/11/28	-	-	-	0.0011	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	13	G13-2	2014/11/28	-	-	-	不検出	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	①	A20-9	2014/12/17	不検出	-	不検出	-	-	-	-	
	②	A23-8	2014/12/18	-	不検出	-	-	-	-	-	
	③	B6-6	2014/12/17	0.0088	-	-	-	-	不検出	-	
	④	B7-5	2014/12/17	-	-	-	-	-	不検出	-	
	⑤	B17-5	2014/12/17	-	-	0.0013	不検出	-	-	-	
	⑥	B25-7	2014/12/18	-	不検出	-	-	-	-	-	
	⑦	C6-5	2014/12/18	-	-	-	-	-	不検出	-	
	⑧	C7-8	2014/12/17	-	-	-	-	-	不検出	-	
	⑨	C15-9	2014/12/17	-	不検出	-	0.0012	-	-	-	
	⑩	C16-5	2014/12/17	-	-	-	0.0021	-	-	-	
	⑪	C23-4	2015/1/30	-	-	-	不検出	-	-	-	
	⑫	C24-5	2014/12/18	不検出	-	-	-	-	-	-	
	⑬	D7-5	2014/12/17	-	不検出	-	-	-	-	-	
	⑭	D24-2	2014/12/18	-	-	-	-	-	不検出	-	
	⑮	E8-5	2014/12/17	-	-	0.0019	-	-	-	-	
	⑯	E11-7	2014/12/18	不検出	-	-	-	-	-	-	
	⑰	E19-5	2014/12/17	-	-	不検出	-	-	-	-	
	⑱	E22-5	2014/12/18	-	不検出	0.0011	-	-	-	-	
	⑲	E26-4	2014/12/18	-	-	不検出	-	-	-	-	
	⑳	F7-5	2014/12/17	-	-	0.0017	-	-	-	-	
	㉑	F8-4	2014/12/17	-	不検出	-	-	-	-	-	
	㉒	F8-6	2015/1/30	0.0037	-	-	0.0010	-	-	-	不検出
	㉓	F25-9	2014/12/18	-	-	-	-	-	-	-	
	㉔	G7-7	2014/12/17	-	-	-	-	-	-	-	
	㉕	G21-2	2014/12/18	-	-	不検出	-	-	-	-	
	㉖	G22-2	2014/12/18	-	不検出	-	-	-	-	-	
	㉗	G24-1	2014/12/18	-	不検出	-	-	-	-	-	

6街区

街区	観測井 No.	調査地点	試料採取日	ベンゼン		シアン化合物		ヒ素		鉛		水銀		六価クロム		カドミウム		備考
				基準値	0.01mg/L	基準値	不検出	基準値	0.01mg/L	基準値	0.0005mg/L	基準値	0.05mg/L	基準値	0.01mg/L			
7街区	1	J12-5	2014/11/22	-	-	-	-	0.0029	-	-	-	-	-	-	-	不検出	2年間モニタリング観測井と兼用	
	2	J13-5	2014/11/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	2年間モニタリング観測井と兼用	
	3	K8-7	2014/11/19	-	-	-	-	0.0022	-	-	-	-	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用	
	4	K11-4	2014/11/22	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用	
	5	K12-4	2014/11/19	-	-	-	-	0.0026	-	-	-	-	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用	
	6	K16-2	2014/11/20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	2年間モニタリング観測井と兼用
	7	K17-2	2014/11/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	2年間モニタリング観測井と兼用
	8	M4-2	2014/11/18	0.0072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	9	M4-8	2014/11/18	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
	10	M7-5	2014/11/19	0.0046	-	-	-	0.0064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用
11	M17-3	2014/11/19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	2年間モニタリング観測井と兼用	
12	M23-2	2014/11/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用	
13	N14-6	2014/11/19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用	
14	O23-4	2014/11/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用	
15	P22-3	2014/11/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2年間モニタリング観測井と兼用	
①	I21-5	2014/11/20	-	-	-	-	-	0.0048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
②	J18-3	2014/11/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
③	J21-5	2014/11/20	-	-	-	-	-	0.0032	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	
④	K7-5	2014/11/22	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
⑤	L12-1	2014/11/22	-	-	-	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
⑥	N4-4	2014/11/22	-	-	-	-	-	0.0085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
⑦	N18-5	2014/11/20	-	-	-	-	-	0.0032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
⑧	N20-6	2014/11/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
⑨	N23-7	2014/11/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	-	不検出	
⑩	O24-7	2014/11/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	