資料6-3 豊洲市場地下ピット内の水質調査の 結果について (平成28年9月17日)

水質調査結果一覧

			ベルイン	シアン化合物	믕	ヒ素	水銀	六価クロム	カドミウム
街区	調査地点	試料採取日	基準値 0.01mg/L	基準値 不検出	基準値 0.01mg/L	基準値 0.01mg/L	基準値 0.0005mg/L	基準値 0.05mg/L	基準値 0.01mg/L
5街区	地下ピット部	2016/9/13	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	0.005	不検出
6街区	地下ピット部	2016/9/13	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出
7街区	地下ピット部	2016/9/13	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出