

資料 6－5


豊洲市場の水質調査及び空気測定の結果について

(平成 28 年 9 月 24 日)

水質調査結果一覧

街区	調査地点	試料採取日	pH	電気伝導率		イオン濃度						溶存酸素	酸化還元電位	水温
				mS/m	カルシウム mg/L	カリウム mg/L	ナトリウム mg/L	マグネシウム mg/L	塩化物イオン mg/L	硫酸イオン mg/L	硝酸イオン mg/L	炭酸水素イオン mg/L		
5街区	地下ピット部	平成28年9月15日	11.5	204	3.9	105	313	不検出	85.9	90.6	6.0	7.1	不検出	20.1
	揚水井戸No.5-9		12.0	365	46.9	114	385	不検出	118	51.9	不検出	不検出	0.008	20.0
	揚水井戸No.5-12		11.9	296	47.8	98.3	346	不検出	154	137	0.2	0.5	0.003	20.2
6街区	地下ピット部	平成28年9月15日	11.7	281	78.0	79.0	365	不検出	392	55.8	0.6	不検出	不検出	21.9
	揚水井戸No.6-4		11.9	330	111	99.6	349	不検出	358	31.6	不検出	不検出	0.002	18.2
	揚水井戸No.6-5		9.6	366	43.2	63.7	754	16.3	1050	113	0.1	76.7	不検出	18.0
7街区	地下ピット部	平成28年9月15日	11.2	163	31.4	62.4	277	不検出	293	80.8	16.7	1.1	不検出	22.3
	揚水井戸No.7-2		11.6	237	84.7	55.6	314	不検出	279	137	0.2	0.8	0.002	20.4
	揚水井戸No.7-5		11.5	234	109	33.7	311	不検出	341	232	不検出	0.8	0.002	20.9

採水位置図



空気測定結果一覧

調査期間	対象物質	基準	施設内								
			5街区			6街区		7街区			
			地下ピット内 (水面直上)	地下ピット内 (水面上2m)	施設1階 (地下ピット入口)	地下ピット内 (水面直上)	地下ピット内 (水面上2m)	施設1階 (地下ピット入口)	地下ピット内 (水面直上)	地下ピット内 (水面上2m)	施設1階 (地下ピット入口)
9月15日(木)18:00～ 16日(金)18:00	ベンゼン (mg/m ³)	0.003	0.0005	0.0006	0.0009	0.0023	0.0025	0.0007	0.0012	0.0009	0.0007

測定位置図

