


## 資料 6－6

補助 315 号線連絡通路部の  
上部碎石層水銀ガス調査結果

# 補助315号線高架下部の水銀ガス調査(指針値 $0.04 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )

測定箇所断面イメージ図



観測用人孔④( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )


	4月21日	5月9日
観測用人孔④	-	0.032
④-1	不検出	-
④-2	不検出	0.014
④-3	不検出	-
④-4	0.015	-
④-5	不検出	0.029
④-6	不検出	0.018
④-7	不検出	0.042
④-8	不検出	0.009
④-9	不検出	-

観測用人孔②( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

	4月21日	5月9日
観測用人孔②	-	0.062
②-1	不検出	不検出
②-2	0.005	0.013
②-3	不検出	-
②-4	0.008	-
②-5	不検出	0.023
②-6	不検出	0.018
②-7	不検出	0.035
②-8	不検出	-

観測用人孔①( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

	4月21日	5月9日
観測用人孔①	-	0.035
①-1	不検出	-
①-2	不検出	0.011
①-3	不検出	不検出
①-4	不検出	不検出
①-5	不検出	0.015
①-6	不検出	-
①-7	不検出	-
①-8	不検出	0.008
①-9	不検出	-



× : 調査箇所 (26箇所) 測定日: 4月21日  
○ : 調査箇所 (18箇所) 測定日: 5月 9日

6-6-1