



東京ガス（株）が実施した対策前後の土壌汚染分布



1. ベンゼン



凡例： 基準超過（10倍以下） 基準超過（10倍超過）

- 1 深度方向の尺度は、見やすいよう15倍にしている
- 2 グリッド内に一部でも有害物質のあった箇所は、グリッド内全てを着色



2. シアン化合物



凡例： 基準超過（10倍以下） 基準超過（10倍超過）

- 1 深度方向の尺度は、見やすいよう15倍にしている
- 2 グリッド内に一部でも有害物質のあった箇所は、グリッド内全てを着色

3. ベンゼン及びシアン化合物



- 凡例：
- 基準超過（ベンゼン・シアン化合物いずれも 10 倍以下）
 - 基準超過（ベンゼン・シアン化合物いずれか 10 倍超過）
- 1 深度方向の尺度は、見やすいよう 15 倍にしている
 - 2 グリッド内に一部でも有害物質のあった箇所は、グリッド内全てを着色