

地下ピット内の水位測定結果

日付	水位 (単位:mm)			
	5街区	6街区		7街区
	青果棟	水産仲卸売場棟	加工パッケージ棟	水産卸売場棟
12月13日 (火)	20	200	170	196
12月14日 (水)	0	185	105	176
12月15日 (木)	0	167	20	151
12月16日 (金)	0	152	0	135
12月17日 (土)				
12月18日 (日)				
12月19日 (月)	0	132	0	70
12月20日 (火)	0	104	0	50
12月21日 (水)	0	75	0	30
12月22日 (木)	0	45	0	10
12月23日 (金)				
12月24日 (土)				
12月25日 (日)				
12月26日 (月)	0	33	0	5
12月27日 (火)	0	0	0	0
12月28日 (水)	0	10	0	0
12月29日 (木)				
12月30日 (金)				
12月31日 (土)				
1月1日 (日)				
1月2日 (月)				
1月3日 (火)				
1月4日 (水)	0	15	0	0
1月5日 (木)	0	0	0	0
1月6日 (金)	0	0	0	0
1月7日 (土)				
1月8日 (日)				
1月9日 (月)				
1月10日 (火)	0	0	0	0
1月11日 (水)	0	0	0	0
1月12日 (木)	0	0	0	0
}				
3月31日 (金)	0	0	0	0

(注)

- ・水位は均しコンクリート上端から計測口
- ・水位0は、均しコンクリート上端以下であることを示す。□
- ・平成29年1月5日以降、地下ピット内の水位は、均しコンクリート上端以下にまで低下している。