土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
1	7街区	G 9 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/27	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2.5	4.5	
2	7街区	G 9 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	13	0.05	不検出	不検出	3.6	15.0	
3	7街区	G 9 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	2.3	6.9	
4	7街区	G 10 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/27	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	3.2	21.0	
5	7街区	G 10 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	1.9	15.0	
6	7街区	G 10 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	3.5	16.0	
7	7街区	G 11 － 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.30	4/16	0.7								
8	7街区	G 11 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	32	0.09	不検出	不検出	2.4	46.0	
9	7街区	G 11 － 7 (旧地盤面 -1.0 m)	2.80	4/16	0.8								
10	7街区	G 11 － 7 (旧地盤面 -2.0 m)	1.80	4/16	4.4								
11	7街区	G 11 － 7 (旧地盤面 -3.0 m)	0.80	4/16	5.2								
12	7街区	G 11 － 7 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.20	4/16	0.7								
13	7街区	G 11 － 7 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.20	4/16	0.8								
14	7街区	G 11 － 7 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.20	4/16	0.7								
15	7街区	G 11 － 7 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.20	4/16	不検出								
16	7街区	G 11 － 7 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.30	4/17	不検出								
17	7街区	G 11 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/27	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	3.2	35.0	
18	7街区	G 11 － 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	4/16	不検出								
19	7街区	G 11 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/27	不検出	2	25	不検出	不検出	不検出	2.9	36.0	
20	7街区	G 11 － 9 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/16	2.0								
21	7街区	G 11 － 9 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/16	不検出								
22	7街区	G 11 － 9 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/16	不検出								
23	7街区	G 11 － 9 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/16	不検出								
24	7街区	G 11 － 9 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/16	1.2								
25	7街区	G 11 － 9 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.10	4/16	0.6								
26	7街区	G 11 － 9 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.10	4/16	不検出								
27	7街区	G 11 － 9 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.10	4/16	不検出								
28	7街区	G 12 － 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/25	不検出								
29	7街区	G 12 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	4.3	16.0	
30	7街区	G 12 － 7 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/25	不検出								
31	7街区	G 12 － 7 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/25	不検出								
32	7街区	G 12 － 7 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/25	0.6								
33	7街区	G 12 － 7 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/25	1.1								
34	7街区	G 12 － 7 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/25	不検出								
35	7街区	G 12 － 7 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/25	不検出								
36	7街区	G 12 － 7 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/25	不検出								
37	7街区	G 12 － 7 (旧地盤面 -8.0 m)	4.40	4/25	不検出								
38	7街区	G 12 － 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	4/19	不検出								
39	7街区	G 12 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.45	2/27	不検出	不検出	25	不検出	不検出	不検出	5.1	39.0	
40	7街区	G 12 － 8 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/19	不検出								
41	7街区	G 12 － 8 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/19	不検出								
42	7街区	G 12 － 8 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/19	不検出								
43	7街区	G 12 － 8 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/19	1.4								
44	7街区	G 12 － 8 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/19	不検出								
45	7街区	G 12 － 8 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.10	4/19	不検出								
46	7街区	G 12 － 8 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.10	4/19	不検出								
47	7街区	G 12 － 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	4/24	不検出								
48	7街区	G 12 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/27	不検出	2	110	不検出	不検出	不検出	8.7	110.0	
49	7街区	G 12 － 9 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/24	不検出								
50	7街区	G 12 － 9 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/24	不検出								
51	7街区	G 12 － 9 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/24	2.3								
52	7街区	G 12 － 9 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/24	0.8								
53	7街区	G 12 － 9 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/24	不検出								
54	7街区	G 12 － 9 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.10	4/24	不検出								
55	7街区	G 12 － 9 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.10	4/24	不検出								
56	7街区	G 12 － 9 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.10	4/24	不検出								
57	7街区	G 13 － 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/14	不検出								
58	7街区	G 13 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/27	不検出	不検出	46	不検出	不検出	不検出	5.9	55.0	
59	7街区	G 13 － 7 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/14	0.7								
60	7街区	G 13 － 7 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/14	2.7								
61	7街区	G 13 － 7 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/14	6.2								
62	7街区	G 13 － 7 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/14	5.1								
63	7街区	G 13 － 7 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/14	7.9								
64	7街区	G 13 － 7 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/14	不検出								
65	7街区	G 13 － 7 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/14	不検出								
66	7街区	G 13 － 7 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/14	不検出								
67	7街区	G 13 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/27	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	3.5	19.0	
68	7街区	G 13 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	2	23	不検出	不検出	不検出	5.6	29.0	
69	7街区	G 14 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	1.8	33.0	
70	7街区	G 14 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	31	不検出	不検出	不検出	2.2	36.0	
71	7街区	G 14 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.8	4.9	
72	7街区	G 15 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	28	0.10	不検出	不検出	7.8	39.0	
73	7街区	G 15 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	6.6	17.0	
74	7街区	G 15 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	4.5	13.0	
75	7街区	G 16 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	4.8	15.0	
76	7街区	G 16 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	21	不検出	不検出	不検出	7.8	26.0	
77	7街区	G 16 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.41	3/26	不検出	不検出	71	不検出	不検出	不検出	8.5	73.0	
78	7街区	G 17 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	34	不検出	不検出	不検出	8.0	35.0	都市整備局実施
79	7街区	G 17 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	28.0	26.0	都市整備局実施
80	7街区	G 17 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	18.0	23.0	都市整備局実施
81	7街区	G 18 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	6.6	18.0	都市整備局実施
82	7街区	G 18 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	99	不検出	不検出	不検出	15.0	440.0	都市整備局実施
83	7街区	G 18 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	6.2	23.0	都市整備局実施
84	7街区	G 19 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.8	7.1	都市整備局実施
85	7街区	G 19 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.6	13.0	都市整備局実施
86	7街区	G 19 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	22	不検出	不検出	不検出	10.0	26.0	都市整備局実施
87	7街区	G 20 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	58	不検出	不検出	不検出	8.1	74.0	都市整備局実施
88	7街区	G 20 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	7.0	7.8	
89	7街区	G 20 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	8.1	9.9	
90	7街区	G 21 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	49	不検出	不検出	不検出	8.0	49.0	
91	7街区	G 21 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	2	150	不検出	不検出	1	10.0	160.0	
92	7街区	G 21 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	5.4	11.0	
93	7街区	G 22 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	2.7	7.6	
94	7街区	G 22 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	4.0	11.0	
95	7街区	G 22 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	28	不検出	不検出	不検出	7.8	29.0	
96	7街区	G 23 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	6.3	16.0	
97	7街区	G 23 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	43	不検出	不検出	不検出	6.5	49.0	
98	7街区	G 23 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	27	不検出	不検出	不検出	4.8	33.0	
99	7街区	G 24 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	3	82	0.08	不検出	不検出	8.7	130.0	
100	7街区	G 24 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	30	不検出	不検出	不検出	7.0	36.0	
101	7街区	G 24 － 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.30	4/24	不検出								
102	7街区	G 24 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	64	0.05	不検出	不検出	8.1	66.0	
103	7街区	G 24 － 9 (旧地盤面 -1.0 m)	2.80	4/24	0.7								

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
104	7街区	G 24 － 9 (旧地盤面 -2.0 m)	1.80	4/24	0.7								
105	7街区	G 24 － 9 (旧地盤面 -3.0 m)	0.80	4/24	不検出								
106	7街区	G 24 － 9 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.20	4/24	不検出								
107	7街区	G 24 － 9 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.20	4/24	不検出								
108	7街区	G 24 － 9 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.20	4/24	不検出								
109	7街区	G 24 － 9 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.20	4/24	不検出								
110	7街区	G 25 － 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/24	不検出								
111	7街区	G 25 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/2	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	10.0	19.0	
112	7街区	G 25 － 7 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/24	不検出								
113	7街区	G 25 － 7 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/24	0.7								
114	7街区	G 25 － 7 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/24	不検出								
115	7街区	G 25 － 7 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/24	不検出								
116	7街区	G 25 － 7 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/24	不検出								
117	7街区	G 25 － 7 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/24	不検出								
118	7街区	G 25 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/5	不検出	2	19	不検出	不検出	不検出	12.0	22.0	
119	7街区	G 25 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/5	不検出	4	28	不検出	不検出	不検出	12.0	36.0	
120	7街区	G 26 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/5	不検出	2	14	不検出	不検出	不検出	13.0	16.0	
121	7街区	G 26 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/5	不検出	2	34	不検出	不検出	不検出	9.9	47.0	
122	7街区	H 7 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.40	3/1	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	2.4	7.4	
123	7街区	H 7 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.40	2/29	不検出	2	8	不検出	不検出	不検出	4.3	8.8	
124	7街区	H 7 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.40	4/13	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	4.4	15.0	
125	7街区	H 8 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	1.8	23.0	
126	7街区	H 8 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.20	3/1	不検出	2	15	不検出	不検出	不検出	1.9	16.0	
127	7街区	H 8 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	1.2	7.6	
128	7街区	H 8 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	1.8	13.0	
129	7街区	H 8 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	4.1	11.0	
130	7街区	H 8 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	不検出	不検出	21	不検出	不検出	不検出	4.7	26.0	
131	7街区	H 8 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.33	3/29	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	4.6	19.0	
132	7街区	H 8 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	3.6	16.0	
133	7街区	H 8 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	不検出	21.0	
134	7街区	H 9 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	4.06	3/1	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	不検出	10.0	
135	7街区	H 9 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.55	3/29	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	3.3	8.6	
136	7街区	H 9 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	不検出	2	110	不検出	不検出	不検出	9.2	120.0	
137	7街区	H 9 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.35	3/29	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	6.0	11.0	
138	7街区	H 9 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.49	3/1	不検出	不検出	12	0.05	不検出	不検出	7.1	12.0	
139	7街区	H 9 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/27	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	4.3	11.0	
140	7街区	H 9 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	4.1	10.0	
141	7街区	H 9 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	5.0	8.5	
142	7街区	H 9 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	4.3	9.3	
143	7街区	H 10 － 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	4/14	不検出								
144	7街区	H 10 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	8.7	6	59	不検出	不検出	1	39.0	61.0	
145	7街区	H 10 － 1 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/14	1.5								
146	7街区	H 10 － 1 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/14	2.3								
147	7街区	H 10 － 1 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/14	0.6								
148	7街区	H 10 － 1 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/14	不検出								
149	7街区	H 10 － 1 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/14	不検出								
150	7街区	H 10 － 1 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.10	4/14	0.5								
151	7街区	H 10 － 1 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.10	4/14	不検出								
152	7街区	H 10 － 1 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.10	4/14	不検出								
153	7街区	H 10 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.44	3/29	不検出	不検出	28	不検出	不検出	不検出	7.1	29.0	
154	7街区	H 10 － 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	4/23	不検出								
155	7街区	H 10 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.44	3/29	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	5.6	16.0	
156	7街区	H 10 － 3 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/23	不検出								
157	7街区	H 10 － 3 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/23	0.6								
158	7街区	H 10 － 3 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/23	0.7								
159	7街区	H 10 － 3 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/23	1.7								
160	7街区	H 10 － 3 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/23	1.0								
161	7街区	H 10 － 3 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.10	4/23	不検出								
162	7街区	H 10 － 3 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.10	4/23	不検出								
163	7街区	H 10 － 3 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.10	4/23	不検出								
164	7街区	H 10 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	5.5	9.2	
165	7街区	H 10 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	6.3	8.9	
166	7街区	H 10 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	3.7	16.0	
167	7街区	H 10 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	4.9	10.0	
168	7街区	H 10 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	7.2	10.0	
169	7街区	H 10 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	4.9	8.7	
170	7街区	H 11 － 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/17	不検出								
171	7街区	H 11 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	不検出	2	43	不検出	不検出	不検出	9.6	57.0	
172	7街区	H 11 － 1 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/17	1.3								
173	7街区	H 11 － 1 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/17	38								
174	7街区	H 11 － 1 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/17	2.8								
175	7街区	H 11 － 1 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/17	1.9								
176	7街区	H 11 － 1 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/17	260.0								
177	7街区	H 11 － 1 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/17	6.5								
178	7街区	H 11 － 1 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/17	3.8								
179	7街区	H 11 － 1 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/17	不検出								
180	7街区	H 11 － 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	4/23	不検出								
181	7街区	H 11 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	不検出	不検出	21	不検出	不検出	不検出	6.5	24.0	
182	7街区	H 11 － 2 (旧地盤面 -1.0 m)	3.10	4/23	不検出								
183	7街区	H 11 － 2 (旧地盤面 -2.0 m)	2.10	4/23	不検出								
184	7街区	H 11 － 2 (旧地盤面 -3.0 m)	1.10	4/23	不検出								
185	7街区	H 11 － 2 (旧地盤面 -4.0 m)	0.10	4/23	不検出								
186	7街区	H 11 － 2 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.90	4/23	不検出								
187	7街区	H 11 － 2 (旧地盤面 -6.0 m)	-1.90	4/23	不検出								
188	7街区	H 11 － 2 (旧地盤面 -7.0 m)	-2.90	4/23	不検出								
189	7街区	H 11 － 2 (旧地盤面 -8.0 m)	-3.90	4/23	不検出								
190	7街区	H 11 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	不検出	不検出	20	0.17	不検出	不検出	8.2	32.0	
191	7街区	H 11 － 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/16	不検出								
192	7街区	H 11 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	2	54	0.18	不検出	不検出	1.4	67.0	
193	7街区	H 11 － 4 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/16	不検出								
194	7街区	H 11 － 4 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/16	不検出								
195	7街区	H 11 － 4 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/16	不検出								
196	7街区	H 11 － 4 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/16	不検出								
197	7街区	H 11 － 4 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/16	不検出								
198	7街区	H 11 － 4 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/16	14.0								
199	7街区	H 11 － 4 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/17	不検出								
200	7街区	H 11 － 4 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/16	不検出								
201	7街区	H 11 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/27	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	1.7	11.0	
202	7街区	H 11 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/27	不検出	2	27	不検出	不検出	不検出	4.0	36.0	
203	7街区	H 11 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.35	2/29	不検出	2	22	0.08	不検出	不検出	2.8	26.0	
204	7街区	H 11 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.40	2/29	不検出	不検出	14	0.32	不検出	不検出	2.1	16.0	
205	7街区	H 11 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	2	37	不検出	不検出	不検出	3.3	40.0	
206	7街区	H 12 － 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/23	不検出								

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
207	7街区	H 12 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	不検出	2	45	不検出	不検出	不検出	9.5	50.0	
208	7街区	H 12 － 1 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/23	不検出								
209	7街区	H 12 － 1 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/23	不検出								
210	7街区	H 12 － 1 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/23	0.5								
211	7街区	H 12 － 1 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/23	1.6								
212	7街区	H 12 － 1 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/23	1.1								
213	7街区	H 12 － 1 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/23	0.7								
214	7街区	H 12 － 1 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/23	不検出								
215	7街区	H 12 － 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/23	不検出								
216	7街区	H 12 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	3.4	9.5	
217	7街区	H 12 － 2 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/23	不検出								
218	7街区	H 12 － 2 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/23	不検出								
219	7街区	H 12 － 2 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/23	4.1								
220	7街区	H 12 － 2 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/23	0.9								
221	7街区	H 12 － 2 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/23	0.5								
222	7街区	H 12 － 2 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/23	不検出								
223	7街区	H 12 － 2 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/23	不検出								
224	7街区	H 12 － 2 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/23	不検出								
225	7街区	H 12 － 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/17									
226	7街区	H 12 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.42	4/1	不検出	不検出	25	不検出	不検出	不検出	8.6	29.0	
227	7街区	H 12 － 3 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/17									
228	7街区	H 12 － 3 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/17									
229	7街区	H 12 － 3 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/19									
230	7街区	H 12 － 3 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/19									
231	7街区	H 12 － 3 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/19									
232	7街区	H 12 － 3 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/19									
233	7街区	H 12 － 3 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/19									
234	7街区	H 12 － 3 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/19									
235	7街区	H 12 － 3 (旧地盤面 -9.0 m)	-5.00	4/19									
236	7街区	H 12 － 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.20	4/21	不検出								
237	7街区	H 12 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	4.7	12.0	
238	7街区	H 12 － 4 (旧地盤面 -1.0 m)	2.70	4/21	不検出								
239	7街区	H 12 － 4 (旧地盤面 -2.0 m)	1.70	4/21	不検出								
240	7街区	H 12 － 4 (旧地盤面 -3.0 m)	0.70	4/21	不検出								
241	7街区	H 12 － 4 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.30	4/21	不検出								
242	7街区	H 12 － 4 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.30	4/21	不検出								
243	7街区	H 12 － 4 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.30	4/21	不検出								
244	7街区	H 12 － 4 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.30	4/21	不検出								
245	7街区	H 12 － 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.30	4/17	不検出								
246	7街区	H 12 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	2.8	5.8	
247	7街区	H 12 － 5 (旧地盤面 -1.0 m)	2.80	4/17	不検出								
248	7街区	H 12 － 5 (旧地盤面 -2.0 m)	1.80	4/17	不検出								
249	7街区	H 12 － 5 (旧地盤面 -3.0 m)	0.80	4/17	不検出								
250	7街区	H 12 － 5 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.20	4/17	不検出								
251	7街区	H 12 － 5 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.20	4/17	不検出								
252	7街区	H 12 － 5 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.20	4/17	0.7								
253	7街区	H 12 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	2.6	9.8	
254	7街区	H 12 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	2.4	7.6	
255	7街区	H 12 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	2.9	7.1	
256	7街区	H 12 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	2.5	7.7	
257	7街区	H 13 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	不検出	30	不検出	不検出	不検出	9.2	32.0	
258	7街区	H 13 － 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/19	不検出								
259	7街区	H 13 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	不検出	35	不検出	不検出	不検出	20.0	36.0	
260	7街区	H 13 － 2 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/19	0.7								
261	7街区	H 13 － 2 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/19	3.6								
262	7街区	H 13 － 2 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/19	6.7								
263	7街区	H 13 － 2 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/19	不検出								
264	7街区	H 13 － 2 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/19	不検出								
265	7街区	H 13 － 2 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/19	不検出								
266	7街区	H 13 － 2 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/19	不検出								
267	7街区	H 13 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	不検出	33	不検出	不検出	不検出	8.3	35.0	
268	7街区	H 13 － 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	4/17	不検出								
269	7街区	H 13 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	2.2	19.0	
270	7街区	H 13 － 4 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/17	不検出								
271	7街区	H 13 － 4 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/17	不検出								
272	7街区	H 13 － 4 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/17	不検出								
273	7街区	H 13 － 4 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/17	不検出								
274	7街区	H 13 － 4 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/17	不検出								
275	7街区	H 13 － 4 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.10	4/17	不検出								
276	7街区	H 13 － 4 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.10	4/17	不検出								
277	7街区	H 13 － 4 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.10	4/17	不検出								
278	7街区	H 13 － 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/19	不検出								
279	7街区	H 13 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/27	不検出	不検出	43	不検出	不検出	不検出	3.8	50.0	
280	7街区	H 13 － 5 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/19	不検出								
281	7街区	H 13 － 5 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/19	不検出								
282	7街区	H 13 － 5 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/19	1.3								
283	7街区	H 13 － 5 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/19	不検出								
284	7街区	H 13 － 5 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/19	不検出								
285	7街区	H 13 － 5 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/19	不検出								
286	7街区	H 13 － 5 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/19	不検出								
287	7街区	H 13 － 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/22	不検出								
288	7街区	H 13 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	2	44	0.10	不検出	不検出	7.3	45.0	
289	7街区	H 13 － 6 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/22	不検出								
290	7街区	H 13 － 6 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/22	不検出								
291	7街区	H 13 － 6 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/22	不検出								
292	7街区	H 13 － 6 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/22	不検出								
293	7街区	H 13 － 6 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/22	不検出								
294	7街区	H 13 － 6 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/22	不検出								
295	7街区	H 13 － 6 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/22	不検出								
296	7街区	H 13 － 6 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/22	不検出								
297	7街区	H 13 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	不検出	6	21	不検出	不検出	不検出	1.7	21.0	
298	7街区	H 13 － 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/19	不検出								
299	7街区	H 13 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	不検出	不検出	29	0.37	不検出	不検出	5.3	31.0	
300	7街区	H 13 － 8 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/19	不検出								
301	7街区	H 13 － 8 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/19	不検出								
302	7街区	H 13 － 8 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/19	不検出								
303	7街区	H 13 － 8 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/19	不検出								
304	7街区	H 13 － 8 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/19	不検出								
305	7街区	H 13 － 8 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/19	不検出								
306	7街区	H 13 － 8 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/19	不検出								
307	7街区	H 13 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	7.1	11.0	
308	7街区	H 14 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	不検出	31	不検出	不検出	不検出	15.0	32.0	
309	7街区	H 14 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	8.5	17.0	

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
310	7街区	H 14 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	10.0	9.0	
311	7街区	H 14 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	1.8	9.3	
312	7街区	H 14 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	17	0.06	不検出	不検出	2.3	18.0	
313	7街区	H 14 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	31	0.11	不検出	不検出	2.0	36.0	
314	7街区	H 14 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	不検出	3	18	不検出	不検出	不検出	5.6	20.0	
315	7街区	H 14 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	0.6	不検出	32	0.13	不検出	不検出	2.4	36.0	
316	7街区	H 14 － 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	4/14	不検出								
317	7街区	H 14 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	不検出	2	15	不検出	1	不検出	2.0	15.0	
318	7街区	H 14 － 9 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/14	不検出								
319	7街区	H 14 － 9 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/14	不検出								
320	7街区	H 14 － 9 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/14	不検出								
321	7街区	H 14 － 9 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/14	不検出								
322	7街区	H 14 － 9 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/14	不検出								
323	7街区	H 14 － 9 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.10	4/14	不検出								
324	7街区	H 14 － 9 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.10	4/14	不検出								
325	7街区	H 14 － 9 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.10	4/14	不検出								
326	7街区	H 15 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	37	不検出	不検出	不検出	8.7	41.0	
327	7街区	H 15 － 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.20	4/23	不検出								
328	7街区	H 15 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	8.8	16.0	
329	7街区	H 15 － 2 (旧地盤面 -1.0 m)	2.70	4/23	不検出								
330	7街区	H 15 － 2 (旧地盤面 -2.0 m)	1.70	4/23	不検出								
331	7街区	H 15 － 2 (旧地盤面 -3.0 m)	0.70	4/23	不検出								
332	7街区	H 15 － 2 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.30	4/23	不検出								
333	7街区	H 15 － 2 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.30	4/23	不検出								
334	7街区	H 15 － 2 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.30	4/23	不検出								
335	7街区	H 15 － 2 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.30	4/23	不検出								
336	7街区	H 15 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	7.4	19.0	
337	7街区	H 15 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	35	不検出	不検出	不検出	2.2	36.0	
338	7街区	H 15 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.36	2/28	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	5.1	11.0	
339	7街区	H 15 － 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/14			12						
340	7街区	H 15 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	2	320	不検出	不検出	不検出	13.0	430.0	
341	7街区	H 15 － 6 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/14			34						
342	7街区	H 15 － 6 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/14			7						
343	7街区	H 15 － 6 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/14			6						
344	7街区	H 15 － 6 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/14			7						
345	7街区	H 15 － 6 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/14			9						
346	7街区	H 15 － 6 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/14			19						
347	7街区	H 15 － 6 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/14			19						
348	7街区	H 15 － 6 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/14			10						
349	7街区	H 15 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	不検出	不検出	30	0.11	不検出	不検出	9.8	49.0	
350	7街区	H 15 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	3.7	13.0	
351	7街区	H 15 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	6.1	22.0	
352	7街区	H 16 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	不検出	23	不検出	不検出	不検出	8.7	25.0	
353	7街区	H 16 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	7.9	22.0	
354	7街区	H 16 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	不検出	32	不検出	不検出	不検出	10.0	34.0	
355	7街区	H 16 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	4.2	20.0	
356	7街区	H 16 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	55	不検出	不検出	不検出	5.7	56.0	
357	7街区	H 16 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	34	不検出	不検出	不検出	6.2	36.0	
358	7街区	H 16 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/24	不検出	不検出	34	不検出	不検出	不検出	4.7	67.0	
359	7街区	H 16 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	3.6	10.0	
360	7街区	H 16 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.55	3/24	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	5.8	18.0	
361	7街区	H 17 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	不検出	36	不検出	不検出	不検出	9.5	39.0	
362	7街区	H 17 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	不検出	26	不検出	不検出	不検出	7.7	31.0	
363	7街区	H 17 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	不検出	31	不検出	不検出	不検出	7.6	36.0	
364	7街区	H 17 － 4 (旧地盤面 0.5 m)	2.93	－			17						都市整備局実施
365	7街区	H 17 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	500	不検出	不検出	不検出	11.0	520.0	都市整備局実施
366	7街区	H 17 － 4 (旧地盤面 -1.0 m)	1.43	－			不検出						都市整備局実施
367	7街区	H 17 － 4 (旧地盤面 -2.0 m)	0.43	－			不検出						都市整備局実施
368	7街区	H 17 － 4 (旧地盤面 -3.0 m)	-0.57	5/12			15						
369	7街区	H 17 － 4 (旧地盤面 -4.0 m)	-1.57	5/12			不検出						
370	7街区	H 17 － 4 (旧地盤面 -5.0 m)	-2.57	5/12			38						
371	7街区	H 17 － 4 (旧地盤面 -6.0 m)	-3.57	5/12			12						
372	7街区	H 17 － 4 (旧地盤面 -7.0 m)	-4.57	5/12			8						
373	7街区	H 17 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	7.9	23.0	都市整備局実施
374	7街区	H 17 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	24	不検出	不検出	不検出	13.0	28.0	都市整備局実施
375	7街区	H 17 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	7.1	19.0	都市整備局実施
376	7街区	H 17 － 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.14	－			22						都市整備局実施
377	7街区	H 17 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	220	不検出	不検出	不検出	13.0	240.0	都市整備局実施
378	7街区	H 17 － 8 (旧地盤面 -1.0 m)	2.64	－			120						都市整備局実施
379	7街区	H 17 － 8 (旧地盤面 -2.0 m)	1.64	－			＜15						都市整備局実施
380	7街区	H 17 － 8 (旧地盤面 -3.0 m)	0.64	5/10			8						
381	7街区	H 17 － 8 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.36	5/10			10						
382	7街区	H 17 － 8 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.36	5/10			12						
383	7街区	H 17 － 8 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.36	5/10			31						
384	7街区	H 17 － 8 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.36	5/10			9						
385	7街区	H 17 － 8 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.36	5/10			9						
386	7街区	H 17 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	24	不検出	不検出	不検出	7.5	30.0	都市整備局実施
387	7街区	H 18 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	不検出	26	不検出	不検出	不検出	9.4	30.0	
388	7街区	H 18 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	不検出	24	不検出	不検出	不検出	7.1	25.0	
389	7街区	H 18 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	不検出	30	不検出	不検出	不検出	14.0	43.0	
390	7街区	H 18 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	30	不検出	不検出	不検出	8.0	62.0	都市整備局実施
391	7街区	H 18 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	33	不検出	不検出	不検出	7.6	33.0	都市整備局実施
392	7街区	H 18 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	23	不検出	不検出	不検出	8.6	36.0	都市整備局実施
393	7街区	H 18 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	28	不検出	不検出	不検出	9.3	52.0	都市整備局実施
394	7街区	H 18 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	28	不検出	不検出	不検出	7.4	29.0	都市整備局実施
395	7街区	H 18 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	32	不検出	不検出	不検出	8.2	34.0	都市整備局実施
396	7街区	H 19 － 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/23	不検出								
397	7街区	H 19 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	不検出	30	不検出	不検出	不検出	20.0	31.0	
398	7街区	H 19 － 1 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/23	不検出								
399	7街区	H 19 － 1 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/23	不検出								
400	7街区	H 19 － 1 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/23	不検出								
401	7街区	H 19 － 1 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/23	不検出								
402	7街区	H 19 － 1 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/23	不検出								
403	7街区	H 19 － 1 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/23	不検出								
404	7街区	H 19 － 1 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/23	不検出								
405	7街区	H 19 － 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	4/23	不検出								
406	7街区	H 19 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	不検出	64	不検出	不検出	不検出	8.9	68.0	
407	7街区	H 19 － 2 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/23	不検出								
408	7街区	H 19 － 2 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/23	不検出								
409	7街区	H 19 － 2 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/23	不検出								
410	7街区	H 19 － 2 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/23	不検出								
411	7街区	H 19 － 2 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/23	不検出								
412	7街区	H 19 － 2 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.10	4/23	不検出								

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
413	7街区	H 19 － 2 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.10	4/23	不検出								
414	7街区	H 19 － 2 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.10	4/23	不検出								
415	7街区	H 19 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	2	29	不検出	不検出	不検出	14.0	32.0	
416	7街区	H 19 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	6.8	7.7	都市整備局実施
417	7街区	H 19 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.6	8.0	都市整備局実施
418	7街区	H 19 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	6.0	19.0	都市整備局実施
419	7街区	H 19 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	26	不検出	不検出	不検出	9.3	24.0	都市整備局実施
420	7街区	H 19 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	32	不検出	不検出	不検出	6.7	40.0	都市整備局実施
421	7街区	H 19 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	73	不検出	不検出	不検出	14.0	76.0	都市整備局実施
422	7街区	H 20 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	14.0	19.0	
423	7街区	H 20 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	不検出	22	不検出	不検出	不検出	10.0	25.0	
424	7街区	H 20 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	10.0	17.0	
425	7街区	H 20 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	10.0	10.0	都市整備局実施
426	7街区	H 20 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	6.5	18.0	
427	7街区	H 20 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	2	22	不検出	不検出	不検出	22.0	26.0	
428	7街区	H 20 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	11.0	14.0	都市整備局実施
429	7街区	H 20 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	67	不検出	不検出	不検出	6.5	60.0	都市整備局実施
430	7街区	H 20 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	35	不検出	不検出	不検出	8.8	35.0	都市整備局実施
431	7街区	H 21 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	2	34	不検出	不検出	不検出	9.0	42.0	
432	7街区	H 21 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	41	不検出	不検出	不検出	9.9	42.0	
433	7街区	H 21 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	20	不検出	不検出	不検出	7.8	21.0	
434	7街区	H 21 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	25	不検出	不検出	不検出	8.4	38.0	
435	7街区	H 21 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.57	3/27	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	6.1	13.0	
436	7街区	H 21 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.67	3/27	不検出	不検出	46	不検出	不検出	不検出	6.7	58.0	
437	7街区	H 21 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	5.0	19.0	都市整備局実施
438	7街区	H 21 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	35	不検出	不検出	不検出	7.96	37.1	都市整備局実施
439	7街区	H 21 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	58	不検出	不検出	不検出	6.32	58.8	都市整備局実施
440	7街区	H 22 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	6.9	21.0	
441	7街区	H 22 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	14.0	21.0	
442	7街区	H 22 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	23	不検出	不検出	不検出	6.2	85.0	
443	7街区	H 22 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	23	不検出	不検出	不検出	7.5	25.0	
444	7街区	H 22 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.44	3/28	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	5.3	12.0	
445	7街区	H 22 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	2	27	不検出	不検出	不検出	4.3	32.0	
446	7街区	H 22 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	6.03	16.7	都市整備局実施
447	7街区	H 22 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	5.42	18.2	都市整備局実施
448	7街区	H 22 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	71	不検出	不検出	不検出	8.96	74.3	都市整備局実施
449	7街区	H 23 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	6.9	21.0	
450	7街区	H 23 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	8.8	16.0	
451	7街区	H 23 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	2	19	不検出	不検出	不検出	8.2	19.0	
452	7街区	H 23 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	22	不検出	不検出	不検出	7.5	22.0	
453	7街区	H 23 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	23	不検出	不検出	不検出	6.5	27.0	
454	7街区	H 23 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	9.1	80.0	
455	7街区	H 23 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	33	不検出	不検出	不検出	7.50	38.9	都市整備局実施
456	7街区	H 23 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	24	不検出	不検出	不検出	5.67	27.3	都市整備局実施
457	7街区	H 23 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	28	不検出	不検出	不検出	5.85	30.5	都市整備局実施
458	7街区	H 24 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	7.6	17.0	
459	7街区	H 24 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	6.6	16.0	
460	7街区	H 24 － 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/24									
461	7街区	H 24 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	7.4	16.0	
462	7街区	H 24 － 3 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/24									
463	7街区	H 24 － 3 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/24									
464	7街区	H 24 － 3 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/24									
465	7街区	H 24 － 3 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/24									
466	7街区	H 24 － 3 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/24									
467	7街区	H 24 － 3 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/24									
468	7街区	H 24 － 3 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/24									
469	7街区	H 24 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	11	0.15	不検出	不検出	9.1	13.0	
470	7街区	H 24 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	10.0	20.0	
471	7街区	H 24 － 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/22									
472	7街区	H 24 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	5.1	15.0	
473	7街区	H 24 － 6 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/22									
474	7街区	H 24 － 6 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/22									
475	7街区	H 24 － 6 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/22									
476	7街区	H 24 － 6 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/22									
477	7街区	H 24 － 6 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/22									
478	7街区	H 24 － 6 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/22									
479	7街区	H 24 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	6.3	不検出	不検出	不検出	4.93	8.67	都市整備局実施
480	7街区	H 24 － 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.24	－									都市整備局実施
481	7街区	H 24 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	30	不検出	不検出	不検出	5.93	36.1	都市整備局実施
482	7街区	H 24 － 8 (旧地盤面 -1.0 m)	2.74	－									都市整備局実施
483	7街区	H 24 － 8 (旧地盤面 -2.0 m)	1.74	－									都市整備局実施
484	7街区	H 24 － 8 (旧地盤面 -3.0 m)	0.74	－									都市整備局実施
485	7街区	H 24 － 8 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.26	5/9									都市整備局実施
486	7街区	H 24 － 8 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.26	5/9									都市整備局実施
487	7街区	H 24 － 8 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.26	5/9									都市整備局実施
488	7街区	H 24 － 8 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.26	5/9									都市整備局実施
489	7街区	H 24 － 9 (旧地盤面 0.5 m)	3.77	5/9									都市整備局実施
490	7街区	H 24 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	4.66	14.4	都市整備局実施
491	7街区	H 24 － 9 (旧地盤面 -1.0 m)	2.27	5/9									都市整備局実施
492	7街区	H 24 － 9 (旧地盤面 -2.0 m)	1.27	5/9									都市整備局実施
493	7街区	H 24 － 9 (旧地盤面 -3.0 m)	0.27	5/9									都市整備局実施
494	7街区	H 24 － 9 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.73	5/9									都市整備局実施
495	7街区	H 24 － 9 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.73	5/9									都市整備局実施
496	7街区	H 24 － 9 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.73	5/9									都市整備局実施
497	7街区	H 25 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	不検出	16.0	
498	7街区	H 25 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/5	不検出	2	19	不検出	不検出	不検出	2.6	32.0	
499	7街区	H 25 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/5	不検出	2	20	不検出	不検出	不検出	11.0	27.0	
500	7街区	H 25 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	5.08	16.4	都市整備局実施
501	7街区	H 25 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/5	不検出	2	22	不検出	不検出	不検出	7.6	55.0	
502	7街区	H 25 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/5	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	15.0	14.0	
503	7街区	H 25 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	23	不検出	不検出	不検出	6.64	24.4	都市整備局実施
504	7街区	H 25 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	30	不検出	不検出	不検出	5.44	36.5	都市整備局実施
505	7街区	H 25 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	－	－	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	4.81	19.3	都市整備局実施
506	7街区	H 26 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/5	不検出	4	22	不検出	不検出	不検出	8.2	29.0	
507	7街区	H 26 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/5	不検出	2	22	0.06	不検出	不検出	2.3	22.0	
508	7街区	H 26 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.60	4/5	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	不検出	7.9	
509	7街区	I 7 － 6 (旧地盤面 0.5 m)	3.50	4/13	不検出								
510	7街区	I 7 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	不検出	2	8	不検出	不検出	不検出	3.8	8.6	
511	7街区	I 7 － 6 (旧地盤面 -1.0 m)	2.00	4/13	不検出								
512	7街区	I 7 － 6 (旧地盤面 -2.0 m)	1.00	4/13	不検出								
513	7街区	I 7 － 6 (旧地盤面 -3.0 m)	0.00	4/13	不検出								
514	7街区	I 7 － 6 (旧地盤面 -4.0 m)	-1.00	4/13	不検出								
515	7街区	I 7 － 6 (旧地盤面 -5.0 m)	-2.00	4/13	不検出								

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
516	7街区	I 7 － 6 (旧地盤面 -6.0 m)	-3.00	4/13	不検出								
517	7街区	I 7 － 6 (旧地盤面 -7.0 m)	-4.00	4/13	不検出								
518	7街区	I 7 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/21	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	19.0	77.0	
519	7街区	I 7 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	4.2	11.0	
520	7街区	I 7 － 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	4/14			14						
521	7街区	I 7 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	3	180	不検出	不検出	不検出	9.9	210.0	
522	7街区	I 7 － 9 (旧地盤面 -1.0 m)	3.10	4/14			100						
523	7街区	I 7 － 9 (旧地盤面 -2.0 m)	2.10	4/14			11						
524	7街区	I 7 － 9 (旧地盤面 -3.0 m)	1.10	4/14			11						
525	7街区	I 7 － 9 (旧地盤面 -4.0 m)	0.10	4/14			10						
526	7街区	I 7 － 9 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.90	4/14			42						
527	7街区	I 7 － 9 (旧地盤面 -6.0 m)	-1.90	4/14			24						
528	7街区	I 7 － 9 (旧地盤面 -7.0 m)	-2.90	4/14			13						
529	7街区	I 7 － 9 (旧地盤面 -8.0 m)	-3.90	4/14			21						
530	7街区	I 7 － 9 (旧地盤面 -9.0 m)	-4.90	4/14			9						
531	7街区	I 8 － 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/13	不検出								
532	7街区	I 8 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	1.6	13.0	
533	7街区	I 8 － 1 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/13	不検出								
534	7街区	I 8 － 1 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/13	不検出								
535	7街区	I 8 － 1 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/13	不検出								
536	7街区	I 8 － 1 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/13	0.6								
537	7街区	I 8 － 1 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/13	不検出								
538	7街区	I 8 － 1 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/13	不検出								
539	7街区	I 8 － 1 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/13	不検出								
540	7街区	I 8 － 1 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/13	不検出								
541	7街区	I 8 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	1.3	20.0	
542	7街区	I 8 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	1.6	9.7	
543	7街区	I 8 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	1.6	11.0	
544	7街区	I 8 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	1.3	9.9	
545	7街区	I 8 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	2	26	不検出	不検出	不検出	6.1	26.0	
546	7街区	I 8 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	4.7	14.0	
547	7街区	I 8 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	2.58	3/19	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	5.1	19.0	
548	7街区	I 8 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	2	48	不検出	不検出	不検出	8.5	49.0	
549	7街区	I 9 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	3.5	9.7	
550	7街区	I 9 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.64	2/29	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	3.2	7.6	
551	7街区	I 9 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.61	3/28	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	6.2	13.0	
552	7街区	I 9 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	2	95	0.18	不検出	不検出	8.8	99.0	
553	7街区	I 9 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	2	88	不検出	不検出	不検出	7.1	92.0	
554	7街区	I 9 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	不検出	30	0.10	不検出	1	5.1	36.0	
555	7街区	I 9 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	28	不検出	不検出	不検出	6.3	32.0	
556	7街区	I 9 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	3	150	0.09	不検出	不検出	11.0	260.0	
557	7街区	I 9 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	6.3	10.0	
558	7街区	I 10 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	2	50	0.08	不検出	不検出	7.0	56.0	
559	7街区	I 10 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	不検出	24	0.08	不検出	不検出	5.6	36.0	
560	7街区	I 10 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	2	93	不検出	不検出	不検出	5.9	170.0	
561	7街区	I 10 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	2	42	不検出	不検出	不検出	6.5	65.0	
562	7街区	I 10 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	不検出	33	不検出	不検出	不検出	7.8	49.0	
563	7街区	I 10 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/20	不検出	不検出	56	不検出	不検出	不検出	28.0	390.0	
564	7街区	I 10 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	5.5	67.0	
565	7街区	I 10 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	2	55	0.16	不検出	不検出	7.8	100.0	
566	7街区	I 10 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	2	27	不検出	不検出	不検出	6.0	37.0	
567	7街区	I 11 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	2	53	0.07	不検出	不検出	1.9	59.0	
568	7街区	I 11 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	39	不検出	不検出	不検出	1.9	77.0	
569	7街区	I 11 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	29	不検出	不検出	不検出	1.8	25.0	
570	7街区	I 11 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	2.0	54.0	
571	7街区	I 11 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	2.4	5.7	
572	7街区	I 11 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	21	不検出	不検出	不検出	2.0	26.0	
573	7街区	I 11 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	2	7	不検出	不検出	不検出	2.3	7.9	
574	7街区	I 11 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.7	3.9	
575	7街区	I 11 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	69	0.09	不検出	不検出	2.0	79.0	
576	7街区	I 12 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/28	不検出	不検出	31	不検出	不検出	不検出	5.0	37.0	
577	7街区	I 12 － 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.70	4/12	不検出								
578	7街区	I 12 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	37	不検出	不検出	不検出	4.5	38.0	
579	7街区	I 12 － 2 (旧地盤面 -1.0 m)	3.20	4/12	不検出								
580	7街区	I 12 － 2 (旧地盤面 -2.0 m)	2.20	4/12	不検出								
581	7街区	I 12 － 2 (旧地盤面 -3.0 m)	1.20	4/12	不検出								
582	7街区	I 12 － 2 (旧地盤面 -4.0 m)	0.20	4/12	不検出								
583	7街区	I 12 － 2 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.80	4/12	不検出								
584	7街区	I 12 － 2 (旧地盤面 -6.0 m)	-1.80	4/12	不検出								
585	7街区	I 12 － 2 (旧地盤面 -7.0 m)	-2.80	4/12	不検出								
586	7街区	I 12 － 2 (旧地盤面 -8.0 m)	-3.80	4/12	不検出								
587	7街区	I 12 － 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/11	0.6								
588	7街区	I 12 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	83	不検出	不検出	不検出	5.5	130.0	
589	7街区	I 12 － 3 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/12	不検出								
590	7街区	I 12 － 3 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/12	不検出								
591	7街区	I 12 － 3 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/12	不検出								
592	7街区	I 12 － 3 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/12	不検出								
593	7街区	I 12 － 3 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/12	不検出								
594	7街区	I 12 － 3 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/12	不検出								
595	7街区	I 12 － 3 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/12	不検出								
596	7街区	I 12 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	2	21	不検出	不検出	不検出	3.5	25.0	
597	7街区	I 12 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	2	32	0.06	不検出	不検出	5.3	49.0	
598	7街区	I 12 － 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	4/11	不検出								
599	7街区	I 12 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	3.5	26.0	
600	7街区	I 12 － 6 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/11	不検出								
601	7街区	I 12 － 6 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/11	不検出								
602	7街区	I 12 － 6 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/11	不検出								
603	7街区	I 12 － 6 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/11	不検出								
604	7街区	I 12 － 6 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/11	不検出								
605	7街区	I 12 － 6 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.10	4/11	不検出								
606	7街区	I 12 － 6 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.10	4/11	不検出								
607	7街区	I 12 － 6 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.10	4/11	不検出								
608	7街区	I 12 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	4.7	14.0	
609	7街区	I 12 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	6.5	26.0	
610	7街区	I 12 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	34	不検出	不検出	不検出	6.2	49.0	
611	7街区	I 13 － 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	4/12	不検出								
612	7街区	I 13 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	3	52	不検出	不検出	不検出	4.3	90.0	
613	7街区	I 13 － 1 (旧地盤面 -1.0 m)	3.10	4/12	4.5								
614	7街区	I 13 － 1 (旧地盤面 -2.0 m)	2.10	4/12	4.6								
615	7街区	I 13 － 1 (旧地盤面 -3.0 m)	1.10	4/12	1.9								
616	7街区	I 13 － 1 (旧地盤面 -4.0 m)	0.10	4/12	不検出								
617	7街区	I 13 － 1 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.90	4/12	不検出								
618	7街区	I 13 － 1 (旧地盤面 -6.0 m)	-1.90	4/12	不検出								

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備　考
619	7街区	I 13 － 1 (旧地盤面 -7.0 m)	-2.90	4/12	不検出								
620	7街区	I 13 － 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/12	不検出								
621	7街区	I 13 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	46	不検出	不検出	不検出	7.8	46.0	
622	7街区	I 13 － 2 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/12	5.1								
623	7街区	I 13 － 2 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/12	0.7								
624	7街区	I 13 － 2 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/12	0.9								
625	7街区	I 13 － 2 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/12	不検出								
626	7街区	I 13 － 2 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/12	不検出								
627	7街区	I 13 － 2 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/12	不検出								
628	7街区	I 13 － 2 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/12	不検出								
629	7街区	I 13 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	22	不検出	不検出	不検出	5.1	23.0	
630	7街区	I 13 － 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/4									
631	7街区	I 13 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	22	0.09	不検出	不検出	4.7	37.0	
632	7街区	I 13 － 4 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/4									
633	7街区	I 13 － 4 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/4									
634	7街区	I 13 － 4 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/4									
635	7街区	I 13 － 4 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/4									
636	7街区	I 13 － 4 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/4									
637	7街区	I 13 － 4 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/4									
638	7街区	I 13 － 4 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/4									
639	7街区	I 13 － 4 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/4									
640	7街区	I 13 － 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/12	不検出								
641	7街区	I 13 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/20	0.7	不検出	16	不検出	不検出	不検出	14.0	17.0	
642	7街区	I 13 － 5 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/12	6.1								
643	7街区	I 13 － 5 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/12	0.8								
644	7街区	I 13 － 5 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/12	不検出								
645	7街区	I 13 － 5 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/12	不検出								
646	7街区	I 13 － 5 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/12	不検出								
647	7街区	I 13 － 5 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/12	不検出								
648	7街区	I 13 － 5 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/12	不検出								
649	7街区	I 13 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	23	不検出	不検出	不検出	6.4	46.0	
650	7街区	I 13 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	4	20	不検出	不検出	不検出	6.6	36.0	
651	7街区	I 13 － 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/11									
652	7街区	I 13 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	17	0.11	不検出	不検出	6.6	21.0	
653	7街区	I 13 － 8 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/11									
654	7街区	I 13 － 8 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/11									
655	7街区	I 13 － 8 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/11									
656	7街区	I 13 － 8 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/11									
657	7街区	I 13 － 8 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/11									
658	7街区	I 13 － 8 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/11									
659	7街区	I 13 － 8 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/11									
660	7街区	I 13 － 8 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/11									
661	7街区	I 13 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	30	0.06	不検出	不検出	5.5	46.0	
662	7街区	I 14 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	2.0	18.0	
663	7街区	I 14 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	1.7	19.0	
664	7街区	I 14 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	1.9	7.4	
665	7街区	I 14 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	21	不検出	不検出	不検出	2.6	22.0	
666	7街区	I 14 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	39	不検出	不検出	不検出	3.6	42.0	
667	7街区	I 14 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	2	28	0.05	不検出	不検出	4.5	36.0	
668	7街区	I 14 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	不検出	不検出	不検出	不検出	2.3	6.0	
669	7街区	I 14 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	31	不検出	不検出	不検出	1.5	45.0	
670	7街区	I 14 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	3	36	不検出	不検出	不検出	6.8	43.0	
671	7街区	I 15 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	11	不検出	不検出	不検出	8.8	12.0	
672	7街区	I 15 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	34	不検出	不検出	不検出	8.3	36.0	
673	7街区	I 15 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	不検出	20	不検出	不検出	不検出	8.3	34.0	
674	7街区	I 15 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	37	不検出	不検出	不検出	9.2	37.0	
675	7街区	I 15 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	11	不検出	不検出	不検出	10.0	16.0	
676	7街区	I 15 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	14	不検出	不検出	不検出	6.1	15.0	
677	7街区	I 15 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	2	33	0.07	不検出	不検出	8.8	36.0	
678	7街区	I 15 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	3	28	不検出	不検出	不検出	9.0	31.0	
679	7街区	I 15 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	22	不検出	不検出	不検出	7.6	28.0	
680	7街区	I 16 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	不検出	21	0.05	不検出	不検出	5.7	29.0	
681	7街区	I 16 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.42	3/11	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	6.8	5.4	
682	7街区	I 16 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	2	7	不検出	不検出	不検出	5.7	8.7	
683	7街区	I 16 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	2	10	不検出	不検出	不検出	8.8	12.0	
684	7街区	I 16 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	25	不検出	不検出	不検出	4.8	27.0	
685	7街区	I 16 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/19	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	24.0	6.6	
686	7街区	I 16 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	2	7	不検出	不検出	不検出	5.4	7.0	
687	7街区	I 16 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	不検出	不検出	不検出	不検出	6.2	5.2	
688	7街区	I 16 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	9	不検出	不検出	不検出	4.6	12.0	
689	7街区	I 17 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.8	5.3	
690	7街区	I 17 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	4.6	18.0	
691	7街区	I 17 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.1	4.0	
692	7街区	I 17 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	2	6	不検出	不検出	不検出	1.7	6.0	
693	7街区	I 17 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	4.8	6.3	
694	7街区	I 17 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	2	不検出	不検出	不検出	不検出	3.1	4.7	
695	7街区	I 17 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	2	不検出	不検出	不検出	不検出	4.7	4.1	
696	7街区	I 17 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	2	不検出	不検出	不検出	不検出	2.2	4.5	
697	7街区	I 17 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.8	3.8	
698	7街区	I 18 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	6.6	8.3	
699	7街区	I 18 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	2	不検出	不検出	不検出	不検出	7.0	8.1	
700	7街区	I 18 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	9	0.08	不検出	不検出	7.4	15.0	
701	7街区	I 18 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	2	不検出	不検出	不検出	不検出	7.2	8.0	
702	7街区	I 18 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	7.4	12.0	
703	7街区	I 18 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	35	不検出	2	不検出	7.0	36.0	
704	7街区	I 18 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	2	8	不検出	不検出	不検出	7.1	14.0	
705	7街区	I 18 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	12	不検出	不検出	不検出	7.6	19.0	
706	7街区	I 18 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	6.1	12.0	
707	7街区	I 19 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	4.4	8.7	
708	7街区	I 19 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.9	6.6	
709	7街区	I 19 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	4.6	10.0	
710	7街区	I 19 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	12	0.06	不検出	不検出	4.8	13.0	
711	7街区	I 19 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	49	不検出	不検出	不検出	6.1	50.0	
712	7街区	I 19 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	23	不検出	不検出	不検出	6.4	37.0	
713	7街区	I 19 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	4.8	9.0	
714	7街区	I 19 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	2	16	不検出	不検出	不検出	7.0	19.0	
715	7街区	I 19 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	2	33	不検出	不検出	不検出	6.2	36.0	
716	7街区	I 20 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	22	不検出	不検出	不検出	3.4	45.0	
717	7街区	I 20 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	2	15	不検出	不検出	不検出	4.0	860.0	
718	7街区	I 20 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	6.2	29.0	
719	7街区	I 20 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/18	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	18.0	370.0	
720	7街区	I 20 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	2	26	不検出	不検出	不検出	3.8	30.0	
721	7街区	I 20 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	6.6	6.6	

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
722	7街区	I 20 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	33	不検出	不検出	不検出	3.2	42.0	
723	7街区	I 20 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	3.7	7.9	
724	7街区	I 20 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	不検出	25	不検出	不検出	不検出	5.7	28.0	
725	7街区	I 21 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	21	不検出	不検出	不検出	6.8	29.0	
726	7街区	I 21 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	21	不検出	不検出	不検出	6.9	25.0	
727	7街区	I 21 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	6.2	18.0	
728	7街区	I 21 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	22	不検出	不検出	不検出	7.0	26.0	
729	7街区	I 21 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.05	3/29	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	5.5	12.0	
730	7街区	I 21 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	5.5	14.0	
731	7街区	I 21 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	2	20	不検出	不検出	不検出	10.0	21.0	
732	7街区	I 21 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	20	不検出	不検出	不検出	6.4	22.0	
733	7街区	I 21 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	4.8	11.0	
734	7街区	I 22 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	5.1	19.0	
735	7街区	I 22 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	5.4	19.0	
736	7街区	I 22 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	8.2	6.4	
737	7街区	I 22 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	5.1	36.0	
738	7街区	I 22 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	4.9	16.0	
739	7街区	I 22 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	5.0	16.0	
740	7街区	I 22 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	3.8	16.0	
741	7街区	I 22 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	3.2	16.0	
742	7街区	I 22 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	2.9	18.0	
743	7街区	I 23 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	4.1	19.0	
744	7街区	I 23 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	2	59	不検出	不検出	不検出	4.8	69.0	
745	7街区	I 23 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	24	不検出	不検出	不検出	3.4	26.0	
746	7街区	I 23 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	9.5	18.0	
747	7街区	I 23 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/19	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	3.6	26.0	
748	7街区	I 23 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	23	不検出	不検出	不検出	3.4	26.0	
749	7街区	I 23 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	3.0	19.0	
750	7街区	I 23 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	2.9	26.0	
751	7街区	I 23 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	3.0	18.0	
752	7街区	I 24 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	6.1	19.0	
753	7街区	I 24 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	5.7	16.0	
754	7街区	I 24 － 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.30	4/11	不検出								
755	7街区	I 24 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	2	21	不検出	不検出	不検出	9.9	26.0	
756	7街区	I 24 － 3 (旧地盤面 -1.0 m)	2.80	4/11	不検出								
757	7街区	I 24 － 3 (旧地盤面 -2.0 m)	1.80	4/11	2.0								
758	7街区	I 24 － 3 (旧地盤面 -3.0 m)	0.80	4/11	不検出								
759	7街区	I 24 － 3 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.20	4/11	不検出								
760	7街区	I 24 － 3 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.20	4/11	不検出								
761	7街区	I 24 － 3 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.20	4/11	不検出								
762	7街区	I 24 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	5.9	14.0	
763	7街区	I 24 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	5.9	17.0	
764	7街区	I 24 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	6.2	16.0	
765	7街区	I 24 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	6.2	11.0	
766	7街区	I 24 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	5.9	18.0	
767	7街区	I 24 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	5.9	13.0	
768	7街区	I 25 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	5.8	18.0	
769	7街区	I 25 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/2	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	10.0	31.0	
770	7街区	I 25 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/2	0.6	不検出	7	不検出	不検出	不検出	20.0	62.0	
771	7街区	I 25 － 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/25	不検出								
772	7街区	I 25 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	27	不検出	不検出	不検出	6.2	26.0	
773	7街区	I 25 － 4 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/25	不検出								
774	7街区	I 25 － 4 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/25	不検出								
775	7街区	I 25 － 4 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/25	不検出								
776	7街区	I 25 － 4 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/25	不検出								
777	7街区	I 25 － 4 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/25	不検出								
778	7街区	I 25 － 4 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/25	不検出								
779	7街区	I 25 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	5.3	15.0	
780	7街区	I 25 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/20	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	17.0	67.0	
781	7街区	I 25 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	4.7	8.2	
782	7街区	I 25 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	25	不検出	不検出	不検出	5.6	25.0	
783	7街区	I 25 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	4.5	14.0	
784	7街区	I 26 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.77	3/25	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	5.7	19.0	
785	7街区	I 26 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/24	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.8	7.9	
786	7街区	I 26 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.61	3/24	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	5.3	9.5	
787	7街区	I 26 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	0.8	2	28	不検出	不検出	不検出	7.1	36.0	
788	7街区	J 5 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	1.8	19.0	
789	7街区	J 6 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	2.0	8.2	
790	7街区	J 6 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.17	2/29	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	3.0	8.0	
791	7街区	J 6 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	22	不検出	不検出	不検出	5.7	36.0	
792	7街区	J 6 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/29	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	2.8	8.9	
793	7街区	J 6 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	2.5	6.1	
794	7街区	J 6 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	3.1	26.0	
795	7街区	J 7 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	1.55	3/19	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	3.4	16.0	
796	7街区	J 7 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	8.2	15.0	
797	7街区	J 7 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	不検出	20	不検出	不検出	不検出	4.2	36.0	
798	7街区	J 7 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	5.2	12.0	
799	7街区	J 7 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	5.5	15.0	
800	7街区	J 7 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	25	不検出	不検出	不検出	4.7	27.0	
801	7街区	J 7 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	4.5	13.0	
802	7街区	J 7 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	5.2	16.0	
803	7街区	J 7 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	5.7	15.0	
804	7街区	J 8 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	不検出	32	0.07	不検出	不検出	8.8	42.0	
805	7街区	J 8 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	2	51	不検出	不検出	不検出	7.6	56.0	
806	7街区	J 8 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	2	74	不検出	不検出	不検出	7.6	76.0	
807	7街区	J 8 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/24	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	3.3	8.5	
808	7街区	J 8 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	4.1	15.0	
809	7街区	J 8 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/24	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	5.4	10.0	
810	7街区	J 8 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.80	3/25	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	5.5	14.0	
811	7街区	J 8 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	24	不検出	不検出	不検出	4.1	24.0	
812	7街区	J 8 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	5.3	10.0	
813	7街区	J 9 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	52	不検出	不検出	不検出	6.3	53.0	
814	7街区	J 9 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	44	不検出	不検出	不検出	4.5	50.0	
815	7街区	J 9 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.92	3/24	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	5.6	10.0	
816	7街区	J 9 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	2	37	不検出	不検出	不検出	9.0	46.0	
817	7街区	J 9 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/21	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	19.0	64.0	
818	7街区	J 9 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	1.60	3/28	不検出	2	45	不検出	不検出	不検出	12.0	49.0	
819	7街区	J 9 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	20	不検出	不検出	不検出	9.9	22.0	
820	7街区	J 9 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	7.6	10.0	
821	7街区	J 9 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	7.6	11.0	
822	7街区	J 10 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	6.4	13.0	
823	7街区	J 10 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	2	50	不検出	不検出	不検出	5.9	51.0	
824	7街区	J 10 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.61	3/21	不検出	不検出	27	不検出	不検出	3	4.1	29.0	

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
825	7街区	J 10 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	6.0	36.0	
826	7街区	J 10 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	2	52	不検出	不検出	不検出	5.5	66.0	
827	7街区	J 10 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	7.3	9.3	
828	7街区	J 10 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	2	120	不検出	不検出	不検出	9.4	130.0	
829	7街区	J 10 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.27	3/25	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	4.3	32.0	
830	7街区	J 10 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/24	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	4.3	8.7	
831	7街区	J 11 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	2	23	不検出	不検出	不検出	3.3	26.0	
832	7街区	J 11 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.07	3/19	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	3.9	16.0	
833	7街区	J 11 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	2.99	3/19	不検出	不検出	35	不検出	不検出	不検出	3.7	39.0	
834	7街区	J 11 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	3.1	6.3	
835	7街区	J 11 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	9.2	26.0	
836	7街区	J 11 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.06	3/18	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	2.6	23.0	
837	7街区	J 11 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.61	3/19	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	2.5	8.6	
838	7街区	J 11 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	2	15	不検出	不検出	不検出	7.8	16.0	
839	7街区	J 11 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	3.1	18.0	
840	7街区	J 12 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	不検出	33	不検出	不検出	不検出	5.7	45.0	
841	7街区	J 12 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	6.0	8.2	
842	7街区	J 12 － 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/19	不検出								
843	7街区	J 12 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	2	24	不検出	不検出	不検出	7.6	26.0	
844	7街区	J 12 － 3 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/19	不検出								
845	7街区	J 12 － 3 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/19	不検出								
846	7街区	J 12 － 3 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/19	不検出								
847	7街区	J 12 － 3 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/19	不検出								
848	7街区	J 12 － 3 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/19	不検出								
849	7街区	J 12 － 3 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/19	不検出								
850	7街区	J 12 － 3 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/19	不検出								
851	7街区	J 12 － 3 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/19	不検出								
852	7街区	J 12 － 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/21	不検出					不検出			
853	7街区	J 12 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	不検出	2	21	不検出	不検出	不検出	5.6	39.0	
854	7街区	J 12 － 4 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/21	不検出					不検出			
855	7街区	J 12 － 4 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/21	不検出					不検出			
856	7街区	J 12 － 4 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/21	不検出					不検出			
857	7街区	J 12 － 4 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/21	不検出					不検出			
858	7街区	J 12 － 4 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/21	不検出					不検出			
859	7街区	J 12 － 4 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/21	不検出					不検出			
860	7街区	J 12 － 4 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/21	不検出					不検出			
861	7街区	J 12 － 4 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/21	不検出					不検出			
862	7街区	J 12 － 4 (旧地盤面 -9.0 m)	-5.00	4/21	不検出					不検出			
863	7街区	J 12 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/2	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	4.8	13.0	
864	7街区	J 12 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	7.9	9.1	
865	7街区	J 12 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.40	4/2	不検出	不検出	37	0.06	不検出	不検出	7.8	39.0	
866	7街区	J 12 － 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.30	4/23	不検出								
867	7街区	J 12 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/30	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	4.9	16.0	
868	7街区	J 12 － 8 (旧地盤面 -1.0 m)	2.80	4/23	1.5								
869	7街区	J 12 － 8 (旧地盤面 -2.0 m)	1.80	4/23	不検出								
870	7街区	J 12 － 8 (旧地盤面 -3.0 m)	0.80	4/23	不検出								
871	7街区	J 12 － 8 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.20	4/23	不検出								
872	7街区	J 12 － 8 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.20	4/23	不検出								
873	7街区	J 12 － 8 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.20	4/23	不検出								
874	7街区	J 12 － 8 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.20	4/23	不検出								
875	7街区	J 12 － 8 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.20	4/23	不検出								
876	7街区	J 12 － 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.30	4/19	不検出								
877	7街区	J 12 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	5.2	16.0	
878	7街区	J 12 － 9 (旧地盤面 -1.0 m)	2.80	4/19	不検出								
879	7街区	J 12 － 9 (旧地盤面 -2.0 m)	1.80	4/19	不検出								
880	7街区	J 12 － 9 (旧地盤面 -3.0 m)	0.80	4/19	不検出								
881	7街区	J 12 － 9 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.20	4/19	不検出								
882	7街区	J 12 － 9 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.20	4/19	不検出								
883	7街区	J 12 － 9 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.20	4/19	不検出								
884	7街区	J 12 － 9 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.20	4/19	不検出								
885	7街区	J 12 － 9 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.20	4/19	不検出								
886	7街区	J 13 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	4.3	8.7	
887	7街区	J 13 － 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/9	不検出					不検出			
888	7街区	J 13 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	4	31	不検出	不検出	不検出	5.8	36.0	
889	7街区	J 13 － 2 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/9	不検出					不検出			
890	7街区	J 13 － 2 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/9	不検出					不検出			
891	7街区	J 13 － 2 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/9	不検出					不検出			
892	7街区	J 13 － 2 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/9	不検出					不検出			
893	7街区	J 13 － 2 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/9	不検出					不検出			
894	7街区	J 13 － 2 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/9	不検出					不検出			
895	7街区	J 13 － 2 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/9	不検出					不検出			
896	7街区	J 13 － 2 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/9	不検出					不検出			
897	7街区	J 13 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	28	不検出	不検出	不検出	7.0	32.0	
898	7街区	J 13 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	3.8	6.9	
899	7街区	J 13 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	30	0.51	不検出	不検出	3.9	45.0	
900	7街区	J 13 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	5.6	19.0	
901	7街区	J 13 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	4.3	8.8	
902	7街区	J 13 － 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.20	4/9	不検出								
903	7街区	J 13 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	3.3	26.0	
904	7街区	J 13 － 8 (旧地盤面 -1.0 m)	2.70	4/9	不検出								
905	7街区	J 13 － 8 (旧地盤面 -2.0 m)	1.70	4/9	不検出								
906	7街区	J 13 － 8 (旧地盤面 -3.0 m)	0.70	4/9	不検出								
907	7街区	J 13 － 8 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.30	4/9	不検出								
908	7街区	J 13 － 8 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.30	4/9	不検出								
909	7街区	J 13 － 8 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.30	4/9	不検出								
910	7街区	J 13 － 8 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.30	4/9	不検出								
911	7街区	J 13 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	2	13	0.05	不検出	不検出	6.1	13.0	
912	7街区	J 14 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	26	不検出	不検出	不検出	2.5	29.0	
913	7街区	J 14 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	2	21	不検出	不検出	不検出	3.0	26.0	
914	7街区	J 14 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	2	34	不検出	不検出	不検出	3.3	46.0	
915	7街区	J 14 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	2.8	23.0	
916	7街区	J 14 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	23	不検出	不検出	不検出	2.5	39.0	
917	7街区	J 14 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	2.1	19.0	
918	7街区	J 14 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	1.4	46.0	
919	7街区	J 14 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	2	24	不検出	不検出	不検出	2.9	26.0	
920	7街区	J 14 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	3	26	不検出	不検出	不検出	9.5	26.0	
921	7街区	J 15 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	2.98	3/10	不検出	2	24	不検出	不検出	不検出	8.0	31.0	
922	7街区	J 15 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	2.99	3/15	不検出	2	30	不検出	不検出	不検出	9.5	31.0	
923	7街区	J 15 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.04	3/15	不検出	2	33	不検出	不検出	不検出	8.3	34.0	
924	7街区	J 15 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	3	25	不検出	不検出	不検出	9.3	27.0	
925	7街区	J 15 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	2	28	不検出	不検出	不検出	8.2	34.0	
926	7街区	J 15 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	24	不検出	不検出	不検出	7.6	24.0	
927	7街区	J 15 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	2	40	不検出	不検出	不検出	8.4	42.0	

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
928	7街区	J 15 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	2	17	0.07	不検出	不検出	7.6	28.0	
929	7街区	J 15 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	2	16	0.05	不検出	不検出	7.1	34.0	
930	7街区	J 16 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.03	3/17	不検出	2	10	不検出	不検出	不検出	4.6	12.0	
931	7街区	J 16 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	2	不検出	不検出	不検出	不検出	6.1	4.8	
932	7街区	J 16 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	2.96	3/18	不検出	2	不検出	不検出	不検出	不検出	5.7	3.9	
933	7街区	J 16 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	120	不検出	不検出	不検出	5.8	120.0	
934	7街区	J 16 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	7	不検出	不検出	不検出	6.3	8.4	
935	7街区	J 16 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	20	不検出	不検出	不検出	6.3	23.0	
936	7街区	J 16 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	2	44	0.07	不検出	不検出	6.5	45.0	
937	7街区	J 16 － 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/23						不検出			
938	7街区	J 16 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	2	8	0.06	不検出	不検出	5.0	8.3	
939	7街区	J 16 － 8 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/23						不検出			
940	7街区	J 16 － 8 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/23						不検出			
941	7街区	J 16 － 8 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/23						不検出			
942	7街区	J 16 － 8 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/23						不検出			
943	7街区	J 16 － 8 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/23						不検出			
944	7街区	J 16 － 8 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/23						不検出			
945	7街区	J 16 － 8 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/23						不検出			
946	7街区	J 16 － 8 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/23						不検出			
947	7街区	J 16 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	2	13	0.08	不検出	不検出	6.0	13.0	
948	7街区	J 17 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	2.99	3/18	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.8	3.7	
949	7街区	J 17 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.02	3/20	不検出	2	不検出	不検出	不検出	不検出	2.9	5.2	
950	7街区	J 17 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	2.95	3/19	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	2.3	6.4	
951	7街区	J 17 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	95	不検出	不検出	不検出	2.2	99.0	
952	7街区	J 17 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	14	不検出	不検出	不検出	2.7	15.0	
953	7街区	J 17 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	11	不検出	不検出	不検出	2.7	13.0	
954	7街区	J 17 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	8	0.08	不検出	不検出	4.1	8.0	
955	7街区	J 17 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	6	31	不検出	不検出	不検出	8.7	32.0	
956	7街区	J 17 － 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	4/23						不検出			
957	7街区	J 17 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	4	14	不検出	不検出	不検出	4.9	15.0	
958	7街区	J 17 － 9 (旧地盤面 -1.0 m)	3.10	4/23						不検出			
959	7街区	J 17 － 9 (旧地盤面 -2.0 m)	2.10	4/23						不検出			
960	7街区	J 17 － 9 (旧地盤面 -3.0 m)	1.10	4/23						不検出			
961	7街区	J 17 － 9 (旧地盤面 -4.0 m)	0.10	4/23						不検出			
962	7街区	J 17 － 9 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.90	4/23						不検出			
963	7街区	J 17 － 9 (旧地盤面 -6.0 m)	-1.90	4/23						不検出			
964	7街区	J 17 － 9 (旧地盤面 -7.0 m)	-2.90	4/23						不検出			
965	7街区	J 17 － 9 (旧地盤面 -8.0 m)	-3.90	4/23						不検出			
966	7街区	J 18 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.03	3/18	不検出	2	5	不検出	不検出	不検出	7.0	7.5	
967	7街区	J 18 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.01	3/18	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.2	7.9	
968	7街区	J 18 － 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	4/21					不検出	不検出			
969	7街区	J 18 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.01	3/17	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	6.0	11.0	
970	7街区	J 18 － 3 (旧地盤面 -1.0 m)	3.10	4/21					不検出	不検出			
971	7街区	J 18 － 3 (旧地盤面 -2.0 m)	2.10	4/21					不検出	不検出			
972	7街区	J 18 － 3 (旧地盤面 -3.0 m)	1.10	4/21					不検出	不検出			
973	7街区	J 18 － 3 (旧地盤面 -4.0 m)	0.10	4/21					不検出	不検出			
974	7街区	J 18 － 3 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.90	4/21					不検出	不検出			
975	7街区	J 18 － 3 (旧地盤面 -6.0 m)	-1.90	4/21					不検出	不検出			
976	7街区	J 18 － 3 (旧地盤面 -7.0 m)	-2.90	4/21					不検出	不検出			
977	7街区	J 18 － 3 (旧地盤面 -8.0 m)	-3.90	4/21					不検出	不検出			
978	7街区	J 18 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	7.2	20.0	
979	7街区	J 18 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	6.9	24.0	
980	7街区	J 18 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	6.7	12.0	
981	7街区	J 18 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	6.6	15.0	
982	7街区	J 18 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	3	21	0.06	不検出	不検出	8.4	27.0	
983	7街区	J 18 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	11	0.07	不検出	不検出	7.2	18.0	
984	7街区	J 19 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.18	3/26	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	8.0	9.4	
985	7街区	J 19 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	36	不検出	不検出	不検出	5.6	36.0	
986	7街区	J 19 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	2.8	8.2	
987	7街区	J 19 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	12	不検出	不検出	不検出	5.7	15.0	
988	7街区	J 19 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	4	28	不検出	不検出	不検出	7.8	39.0	
989	7街区	J 19 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	16	不検出	不検出	不検出	7.1	37.0	
990	7街区	J 19 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	2	9	不検出	不検出	不検出	6.1	9.2	
991	7街区	J 19 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	4.1	8.2	
992	7街区	J 19 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	3	14	不検出	不検出	不検出	6.4	15.0	
993	7街区	J 20 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	5	39	不検出	不検出	不検出	3.7	43.0	
994	7街区	J 20 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	2.8	21.0	
995	7街区	J 20 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	2	36	不検出	不検出	不検出	4.0	40.0	
996	7街区	J 20 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	5	22	不検出	不検出	不検出	7.3	23.0	
997	7街区	J 20 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	2	8	不検出	不検出	不検出	4.3	8.0	
998	7街区	J 20 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	2	16	不検出	不検出	不検出	4.4	18.0	
999	7街区	J 20 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	3	29	不検出	不検出	不検出	5.8	30.0	
1000	7街区	J 20 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	4.0	14.0	
1001	7街区	J 20 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	2	23	不検出	不検出	不検出	6.3	24.0	
1002	7街区	J 21 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	5.8	16.0	
1003	7街区	J 21 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	5.1	36.0	
1004	7街区	J 21 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	6.2	18.0	
1005	7街区	J 21 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	5.2	17.0	
1006	7街区	J 21 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	2	21	不検出	不検出	不検出	6.8	22.0	
1007	7街区	J 21 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	4.7	15.0	
1008	7街区	J 21 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	5.2	17.0	
1009	7街区	J 21 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	24	不検出	不検出	不検出	7.2	24.0	
1010	7街区	J 21 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	7.4	21.0	
1011	7街区	J 22 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	3.8	26.0	
1012	7街区	J 22 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	4.2	9.9	
1013	7街区	J 22 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	4.6	11.0	
1014	7街区	J 22 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	2.8	7.9	
1015	7街区	J 22 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	4.3	15.0	
1016	7街区	J 22 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	3.1	9.8	
1017	7街区	J 22 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	5.3	13.0	
1018	7街区	J 22 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	24	不検出	不検出	不検出	6.0	26.0	
1019	7街区	J 22 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	4.0	11.0	
1020	7街区	J 23 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	4.2	13.0	
1021	7街区	J 23 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.63	3/5	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	6.1	16.0	
1022	7街区	J 23 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	5.0	10.0	
1023	7街区	J 23 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	5.9	10.0	
1024	7街区	J 23 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	4.1	10.0	
1025	7街区	J 23 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	6.7	13.0	
1026	7街区	J 23 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	10	0.38	不検出	不検出	3.8	11.0	
1027	7街区	J 23 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	2	8	不検出	不検出	不検出	15.0	8.6	
1028	7街区	J 23 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	2	21	不検出	不検出	不検出	6.6	36.0	
1029	7街区	J 24 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.58	3/6	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	4.0	8.8	
1030	7街区	J 24 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	12	不検出	不検出	不検出	6.8	15.0	

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備　考
1031	7街区	J 24 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.60	3/6	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	5.1	32.0	
1032	7街区	J 24 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.61	3/8	不検出	不検出	30	不検出	不検出	不検出	6.3	31.0	
1033	7街区	J 24 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	6.2	15.0	
1034	7街区	J 24 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	5	11	不検出	不検出	不検出	10.0	21.0	
1035	7街区	J 24 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	2	17	不検出	不検出	不検出	7.6	35.0	
1036	7街区	J 24 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	6.0	13.0	
1037	7街区	J 24 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	6.3	17.0	
1038	7街区	J 25 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	10	0.06	不検出	不検出	4.4	11.0	
1039	7街区	J 25 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.67	3/11	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	5.1	11.0	
1040	7街区	J 25 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	3	24	不検出	不検出	不検出	5.1	25.0	
1041	7街区	J 25 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	5.1	14.0	
1042	7街区	J 25 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	6.6	16.0	
1043	7街区	J 25 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	4.6	16.0	
1044	7街区	J 25 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.57	3/10	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	4.1	12.0	
1045	7街区	J 25 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.60	3/11	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	5.2	16.0	
1046	7街区	J 25 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	2	7	不検出	不検出	不検出	5.6	7.3	
1047	7街区	J 26 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	5.6	12.0	
1048	7街区	J 26 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	6.1	13.0	
1049	7街区	J 26 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	2	14	不検出	不検出	不検出	5.8	16.0	
1050	7街区	J 26 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	0.9	2	11	不検出	不検出	不検出	6.5	12.0	
1051	7街区	K 5 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.42	3/1	不検出	2	25	0.07	不検出	不検出	2.0	25.0	
1052	7街区	K 5 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.38	3/11	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	4.2	12.0	
1053	7街区	K 5 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	28	不検出	不検出	不検出	6.7	30.0	
1054	7街区	K 5 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	3.3	16.0	
1055	7街区	K 5 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.43	3/11	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	6.2	22.0	
1056	7街区	K 5 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	5.7	16.0	
1057	7街区	K 5 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.58	3/11	不検出	2	83	0.09	不検出	不検出	7.3	83.0	
1058	7街区	K 5 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	4.2	16.0	
1059	7街区	K 6 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	5.1	19.0	
1060	7街区	K 6 － 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.20	4/25		不検出							
1061	7街区	K 6 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	2.88	4/2	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	不検出	15.0	
1062	7街区	K 6 － 2 (旧地盤面 -1.0 m)	2.70	4/25		不検出							
1063	7街区	K 6 － 2 (旧地盤面 -2.0 m)	1.70	4/25		不検出							
1064	7街区	K 6 － 2 (旧地盤面 -3.0 m)	0.70	4/26		不検出							
1065	7街区	K 6 － 2 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.30	4/26		不検出							
1066	7街区	K 6 － 2 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.30	4/26		不検出							
1067	7街区	K 6 － 2 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.30	4/26		不検出							
1068	7街区	K 6 － 2 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.30	4/26		不検出							
1069	7街区	K 6 － 2 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.30	4/26		不検出							
1070	7街区	K 6 － 2 (旧地盤面 -9.0 m)	-5.30	4/26		不検出							
1071	7街区	K 6 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/24	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	5.8	13.0	
1072	7街区	K 6 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	3.8	11.0	
1073	7街区	K 6 － 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	4/16	不検出	不検出							
1074	7街区	K 6 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.43	3/14	1.2	不検出	31	不検出	不検出	不検出	9.3	36.0	
1075	7街区	K 6 － 5 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/16	不検出	不検出							
1076	7街区	K 6 － 5 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/16	不検出	不検出							
1077	7街区	K 6 － 5 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/16	不検出	3							
1078	7街区	K 6 － 5 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/16	不検出	15							
1079	7街区	K 6 － 5 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/16	不検出	11							
1080	7街区	K 6 － 5 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.10	4/16	不検出	10							
1081	7街区	K 6 － 5 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.10	4/16	不検出	3							
1082	7街区	K 6 － 5 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.10	4/16	不検出	不検出							
1083	7街区	K 6 － 5 (旧地盤面 -9.0 m)	-5.10	4/16	不検出	2							
1084	7街区	K 6 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	5.4	11.0	
1085	7街区	K 6 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	31	不検出	不検出	不検出	6.1	32.0	
1086	7街区	K 6 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/22	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	16.0	63.0	
1087	7街区	K 6 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	4.8	13.0	
1088	7街区	K 7 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	5.5	16.0	
1089	7街区	K 7 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	3.6	9.9	
1090	7街区	K 7 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.33	3/25	不検出	2	100	不検出	不検出	不検出	4.4	110.0	
1091	7街区	K 7 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.42	3/25	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	4.2	12.0	
1092	7街区	K 7 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.40	3/19	不検出	2	78	不検出	不検出	不検出	6.4	98.0	
1093	7街区	K 7 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	2	67	不検出	不検出	不検出	6.4	90.0	
1094	7街区	K 7 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	4.7	9.9	
1095	7街区	K 7 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	2	35	不検出	不検出	不検出	14.0	35.0	
1096	7街区	K 7 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	4.1	11.0	
1097	7街区	K 8 － 1 (旧地盤面 0.5 m)	5.00	4/21									
1098	7街区	K 8 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.46	3/25	不検出	2	100	不検出	不検出	不検出	6.5	120.0	
1099	7街区	K 8 － 1 (旧地盤面 -1.0 m)	3.50	4/21									
1100	7街区	K 8 － 1 (旧地盤面 -2.0 m)	2.50	4/21									
1101	7街区	K 8 － 1 (旧地盤面 -3.0 m)	1.50	4/21									
1102	7街区	K 8 － 1 (旧地盤面 -4.0 m)	0.50	4/21									
1103	7街区	K 8 － 1 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.50	4/21									
1104	7街区	K 8 － 1 (旧地盤面 -6.0 m)	-1.50	4/21									
1105	7街区	K 8 － 1 (旧地盤面 -7.0 m)	-2.50	4/21									
1106	7街区	K 8 － 1 (旧地盤面 -8.0 m)	-3.50	4/21									
1107	7街区	K 8 － 1 (旧地盤面 -9.0 m)	-4.50	4/21									
1108	7街区	K 8 － 1 (旧地盤面 -10.0 m)	-5.50	4/21									
1109	7街区	K 8 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	25	不検出	不検出	不検出	6.0	30.0	
1110	7街区	K 8 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	34	0.06	不検出	不検出	6.8	36.0	
1111	7街区	K 8 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	2	110	不検出	不検出	不検出	6.4	130.0	
1112	7街区	K 8 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	46	不検出	不検出	不検出	7.5	59.0	
1113	7街区	K 8 － 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/22			7						
1114	7街区	K 8 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	2	220	0.12	不検出	不検出	6.9	240.0	
1115	7街区	K 8 － 6 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/22			220						
1116	7街区	K 8 － 6 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/22			31						
1117	7街区	K 8 － 6 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/22			24						
1118	7街区	K 8 － 6 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/22			66						
1119	7街区	K 8 － 6 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/22			27						
1120	7街区	K 8 － 6 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/22			29						
1121	7街区	K 8 － 6 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/22			51						
1122	7街区	K 8 － 6 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/22			11						
1123	7街区	K 8 － 6 (旧地盤面 -9.0 m)	-5.00	4/22			26						
1124	7街区	K 8 － 6 (旧地盤面 -10.0 m)	-6.00	4/22			26						
1125	7街区	K 8 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	3.1	8.7	
1126	7街区	K 8 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	6.0	19.0	
1127	7街区	K 8 － 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/21									
1128	7街区	K 8 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	8.2	15.0	
1129	7街区	K 8 － 9 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/21									
1130	7街区	K 8 － 9 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/21									
1131	7街区	K 8 － 9 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/21									
1132	7街区	K 8 － 9 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/21									
1133	7街区	K 8 － 9 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/21									

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
1134	7街区	K 8 － 9 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/21									
1135	7街区	K 8 － 9 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/21									
1136	7街区	K 8 － 9 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/21									
1137	7街区	K 8 － 9 (旧地盤面 -9.0 m)	-5.00	4/21									
1138	7街区	K 9 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	5.6	110.0	
1139	7街区	K 9 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	25	不検出	不検出	不検出	2.6	30.0	
1140	7街区	K 9 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	33	不検出	不検出	不検出	6.4	38.0	
1141	7街区	K 9 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	39	不検出	不検出	不検出	8.8	42.0	
1142	7街区	K 9 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	6.2	16.0	
1143	7街区	K 9 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	3.7	16.0	
1144	7街区	K 9 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	31	不検出	不検出	不検出	5.9	32.0	
1145	7街区	K 9 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	5.1	16.0	
1146	7街区	K 9 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	6.4	12.0	
1147	7街区	K 10 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	2	51	不検出	不検出	不検出	6.7	58.0	
1148	7街区	K 10 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	2	63	不検出	不検出	不検出	6.9	79.0	
1149	7街区	K 10 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	5.2	13.0	
1150	7街区	K 10 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/24	不検出	2	59	不検出	不検出	不検出	7.4	60.0	
1151	7街区	K 10 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	2	43	不検出	不検出	不検出	4.8	56.0	
1152	7街区	K 10 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	5.9	15.0	
1153	7街区	K 10 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	2.7	16.0	
1154	7街区	K 10 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	30	不検出	不検出	不検出	4.9	32.0	
1155	7街区	K 10 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	3	15	不検出	不検出	不検出	16.0	20.0	
1156	7街区	K 11 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	4.9	16.0	
1157	7街区	K 11 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	7.3	25.0	
1158	7街区	K 11 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	20	不検出	不検出	不検出	7.2	26.0	
1159	7街区	K 11 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	7.4	7.2	
1160	7街区	K 11 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.60	3/26	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	7.3	7.9	
1161	7街区	K 11 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	37	不検出	不検出	不検出	5.0	42.0	
1162	7街区	K 11 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	4.7	9.0	
1163	7街区	K 11 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	3.1	8.5	
1164	7街区	K 11 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/21	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	20.0	140.0	
1165	7街区	K 12 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	2.95	3/29	不検出	2	89	不検出	不検出	不検出	6.8	200.0	
1166	7街区	K 12 － 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/12	不検出								
1167	7街区	K 12 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	2	22	不検出	不検出	不検出	7.0	24.0	
1168	7街区	K 12 － 2 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/12	不検出								
1169	7街区	K 12 － 2 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/12	0.7								
1170	7街区	K 12 － 2 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/12	不検出								
1171	7街区	K 12 － 2 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/12	不検出								
1172	7街区	K 12 － 2 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/12	不検出								
1173	7街区	K 12 － 2 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/12	不検出								
1174	7街区	K 12 － 2 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/12	不検出								
1175	7街区	K 12 － 2 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/12	不検出								
1176	7街区	K 12 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	2	44	不検出	不検出	不検出	7.6	50.0	
1177	7街区	K 12 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.47	3/29	不検出	不検出	21	不検出	不検出	不検出	8.1	23.0	
1178	7街区	K 12 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.15	3/12	不検出	不検出	27	0.07	不検出	不検出	6.5	29.0	
1179	7街区	K 12 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	6.0	8.1	
1180	7街区	K 12 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.51	3/19	不検出	不検出	36	不検出	不検出	不検出	5.0	49.0	
1181	7街区	K 12 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	2	20	不検出	不検出	不検出	7.2	23.0	
1182	7街区	K 12 － 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/19			17						
1183	7街区	K 12 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	17	210	0.07	不検出	2	25.0	260.0	
1184	7街区	K 12 － 9 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/19			16						
1185	7街区	K 12 － 9 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/19			7						
1186	7街区	K 12 － 9 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/19			45						
1187	7街区	K 12 － 9 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/19			62						
1188	7街区	K 12 － 9 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/19			23						
1189	7街区	K 12 － 9 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/19			31						
1190	7街区	K 12 － 9 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/19			21						
1191	7街区	K 12 － 9 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/19			9						
1192	7街区	K 13 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	21	0.18	不検出	不検出	10.0	36.0	
1193	7街区	K 13 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	2.8	8.3	
1194	7街区	K 13 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	3.9	7.4	
1195	7街区	K 13 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	2	19	不検出	不検出	不検出	4.1	21.0	
1196	7街区	K 13 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	10	0.06	不検出	不検出	4.4	13.0	
1197	7街区	K 13 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	6.3	20.0	
1198	7街区	K 13 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	2	42	不検出	不検出	不検出	10.0	49.0	
1199	7街区	K 13 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/19	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	14.0	45.0	
1200	7街区	K 13 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	3.3	16.0	
1201	7街区	K 14 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	4.7	16.0	
1202	7街区	K 14 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	22	不検出	不検出	不検出	7.0	39.0	
1203	7街区	K 14 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	5.5	16.0	
1204	7街区	K 14 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.5	4.5	
1205	7街区	K 14 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	6.1	14.0	
1206	7街区	K 14 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	2	34	不検出	不検出	不検出	8.3	35.0	
1207	7街区	K 14 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	7.1	21.0	
1208	7街区	K 14 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	7.3	20.0	
1209	7街区	K 14 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	5.7	16.0	
1210	7街区	K 15 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	33	不検出	不検出	不検出	6.8	34.0	
1211	7街区	K 15 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	29	不検出	不検出	不検出	9.3	32.0	
1212	7街区	K 15 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	22	0.06	不検出	不検出	8.7	32.0	
1213	7街区	K 15 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	24	不検出	不検出	不検出	5.9	26.0	
1214	7街区	K 15 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	2	24	0.06	不検出	不検出	7.9	24.0	
1215	7街区	K 15 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	2	35	0.05	不検出	不検出	9.4	38.0	
1216	7街区	K 15 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	6.2	17.0	
1217	7街区	K 15 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	5.3	8.2	
1218	7街区	K 15 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	7	0.07	不検出	不検出	5.9	16.0	
1219	7街区	K 16 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	6	不検出	不検出	不検出	9.2	6.2	
1220	7街区	K 16 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.0	4.3	
1221	7街区	K 16 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	11	0.05	不検出	不検出	5.2	12.0	
1222	7街区	K 16 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	5.7	8.7	
1223	7街区	K 16 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2.9	3.4	
1224	7街区	K 16 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	2	10	不検出	不検出	不検出	11.0	10.0	
1225	7街区	K 16 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	4.8	13.0	
1226	7街区	K 16 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	3.5	21.0	
1227	7街区	K 16 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/19	不検出	不検出	51	不検出	不検出	不検出	18.0	300.0	
1228	7街区	K 17 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	11	不検出	不検出	不検出	6.3	13.0	
1229	7街区	K 17 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	8	不検出	不検出	不検出	5.7	8.2	
1230	7街区	K 17 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	8	不検出	不検出	不検出	5.1	8.0	
1231	7街区	K 17 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	2	12	不検出	不検出	不検出	15.0	13.0	
1232	7街区	K 17 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	2	10	不検出	不検出	不検出	8.5	10.0	
1233	7街区	K 17 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	2	10	不検出	不検出	不検出	8.0	12.0	
1234	7街区	K 17 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	4.5	6.2	
1235	7街区	K 17 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	20	不検出	不検出	不検出	3.3	23.0	
1236	7街区	K 17 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	17.0	17.0	

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
1237	7街区	K 18 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.9	7.6	
1238	7街区	K 18 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	20	0.07	不検出	不検出	7.1	22.0	
1239	7街区	K 18 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	8.3	20.0	
1240	7街区	K 18 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	4	13	不検出	不検出	不検出	25.0	20.0	
1241	7街区	K 18 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	10.0	13.0	
1242	7街区	K 18 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	4	13	不検出	不検出	不検出	19.0	22.0	
1243	7街区	K 18 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	6.1	24.0	
1244	7街区	K 18 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	6.4	18.0	
1245	7街区	K 18 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	3	18	不検出	不検出	不検出	8.0	64.0	
1246	7街区	K 19 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	5.1	7.2	
1247	7街区	K 19 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	12	不検出	不検出	不検出	6.0	12.0	
1248	7街区	K 19 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	17	0.10	不検出	不検出	5.7	19.0	
1249	7街区	K 19 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	3	15	不検出	不検出	不検出	11.0	16.0	
1250	7街区	K 19 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	11	不検出	不検出	不検出	6.7	12.0	
1251	7街区	K 19 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	3	13	不検出	不検出	不検出	14.0	14.0	
1252	7街区	K 19 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	22	0.15	不検出	不検出	3.5	37.0	
1253	7街区	K 19 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	2	9	不検出	不検出	不検出	7.3	9.1	
1254	7街区	K 19 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	2	15	不検出	不検出	2	5.5	16.0	
1255	7街区	K 20 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	6.0	9.1	
1256	7街区	K 20 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	3.3	7.1	
1257	7街区	K 20 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	4.9	9.8	
1258	7街区	K 20 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	7.7	21.0	
1259	7街区	K 20 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	2	12	不検出	不検出	不検出	11.0	13.0	
1260	7街区	K 20 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	3	23	不検出	不検出	不検出	8.8	29.0	
1261	7街区	K 20 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/18	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12.0	44.0	
1262	7街区	K 20 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	40	不検出	不検出	不検出	6.0	41.0	
1263	7街区	K 20 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	5.6	16.0	
1264	7街区	K 21 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	5.3	19.0	
1265	7街区	K 21 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	5.9	16.0	
1266	7街区	K 21 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	5.0	15.0	
1267	7街区	K 21 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	5.8	19.0	
1268	7街区	K 21 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	5.6	16.0	
1269	7街区	K 21 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	6.7	19.0	
1270	7街区	K 21 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	6.0	19.0	
1271	7街区	K 21 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	2	21	不検出	不検出	不検出	11.0	110.0	
1272	7街区	K 21 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	3	13	不検出	不検出	不検出	10.0	16.0	
1273	7街区	K 22 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	4.3	16.0	
1274	7街区	K 22 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	4.6	16.0	
1275	7街区	K 22 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	2	12	不検出	不検出	不検出	4.1	13.0	
1276	7街区	K 22 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	4.6	11.0	
1277	7街区	K 22 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/24	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	6.5	19.0	
1278	7街区	K 22 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	5.5	15.0	
1279	7街区	K 22 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	8.6	19.0	
1280	7街区	K 22 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	6.1	5.2	
1281	7街区	K 22 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	2	32	不検出	不検出	不検出	9.3	39.0	
1282	7街区	K 23 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	28	不検出	不検出	不検出	4.6	36.0	
1283	7街区	K 23 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	21	不検出	不検出	不検出	5.3	26.0	
1284	7街区	K 23 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	2	16	不検出	不検出	不検出	6.5	26.0	
1285	7街区	K 23 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	5.4	29.0	
1286	7街区	K 23 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.40	3/8	不検出	不検出	35	不検出	不検出	不検出	8.6	36.0	
1287	7街区	K 23 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	3	12	不検出	不検出	不検出	6.6	16.0	
1288	7街区	K 23 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	7.1	22.0	
1289	7街区	K 23 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/16	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	21.0	78.0	
1290	7街区	K 23 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	3	6	不検出	不検出	不検出	5.5	6.8	
1291	7街区	K 24 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	2	23	不検出	不検出	不検出	8.5	250.0	
1292	7街区	K 24 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	5.5	12.0	
1293	7街区	K 24 － 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.10	4/9									
1294	7街区	K 24 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	5.6	17.0	
1295	7街区	K 24 － 3 (旧地盤面 -1.0 m)	2.60	4/9									
1296	7街区	K 24 － 3 (旧地盤面 -2.0 m)	1.60	4/9									
1297	7街区	K 24 － 3 (旧地盤面 -3.0 m)	0.60	4/9									
1298	7街区	K 24 － 3 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.40	4/9									
1299	7街区	K 24 － 3 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.40	4/9									
1300	7街区	K 24 － 3 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.40	4/9									
1301	7街区	K 24 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	15	不検出	不検出	不検出	9.6	29.0	
1302	7街区	K 24 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	6.0	20.0	
1303	7街区	K 24 － 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/4									
1304	7街区	K 24 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	6.7	20.0	
1305	7街区	K 24 － 6 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/4									
1306	7街区	K 24 － 6 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/4									
1307	7街区	K 24 － 6 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/4									
1308	7街区	K 24 － 6 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/4									
1309	7街区	K 24 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	-1.00	3/6	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	6.0	11.0	
1310	7街区	K 24 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	6.4	22.0	
1311	7街区	K 24 － 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.20	4/4			19						
1312	7街区	K 24 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	2	730	不検出	不検出	不検出	8.0	890.0	
1313	7街区	K 24 － 9 (旧地盤面 -1.0 m)	2.70	4/4			19						
1314	7街区	K 24 － 9 (旧地盤面 -2.0 m)	1.70	4/4			10						
1315	7街区	K 24 － 9 (旧地盤面 -3.0 m)	0.70	4/4			22						
1316	7街区	K 24 － 9 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.30	4/4			14						
1317	7街区	K 24 － 9 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.30	4/4			21						
1318	7街区	K 24 － 9 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.30	4/4			12						
1319	7街区	K 25 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	4.3	13.0	
1320	7街区	K 25 － 2 (旧地盤面 0.5 m)	1.60	4/4									
1321	7街区	K 25 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	3.4	7.3	
1322	7街区	K 25 － 2 (旧地盤面 -1.0 m)	0.10	4/4									
1323	7街区	K 25 － 2 (旧地盤面 -2.0 m)	3.00	4/4									
1324	7街区	K 25 － 2 (旧地盤面 -3.0 m)	2.00	4/4									
1325	7街区	K 25 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	3	17	不検出	不検出	不検出	7.0	19.0	
1326	7街区	K 25 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	3.9	6.1	
1327	7街区	K 25 － 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/4									
1328	7街区	K 25 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	4.8	7.2	
1329	7街区	K 25 － 5 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/4									
1330	7街区	K 25 － 5 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/4									
1331	7街区	K 25 － 5 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/4									
1332	7街区	K 25 － 5 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/4									
1333	7街区	K 25 － 5 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/4									
1334	7街区	K 25 － 5 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/4									
1335	7街区	K 25 － 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.00	4/22									
1336	7街区	K 25 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	3.2	16.0	
1337	7街区	K 25 － 6 (旧地盤面 -1.0 m)	2.50	4/22									
1338	7街区	K 25 － 6 (旧地盤面 -2.0 m)	1.50	4/22									
1339	7街区	K 25 － 6 (旧地盤面 -3.0 m)	0.50	4/22									

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備　考
1340	7街区	K 25 － 6 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.50	4/22									
1341	7街区	K 25 － 6 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.50	4/22									
1342	7街区	K 25 － 6 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.50	4/22									
1343	7街区	K 25 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	4.0	7.0	
1344	7街区	K 25 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/22	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12.0	46.0	
1345	7街区	K 25 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	2	16	不検出	不検出	不検出	8.9	20.0	
1346	7街区	K 26 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	1.5	2	18	不検出	不検出	不検出	17.0	19.0	
1347	7街区	K 26 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	2	14	不検出	不検出	不検出	6.5	14.0	
1348	7街区	K 26 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	2	20	不検出	不検出	不検出	12.0	24.0	
1349	7街区	L 4 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.37	3/11	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	4.3	9.3	
1350	7街区	L 4 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2.5	3.7	
1351	7街区	L 4 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.55	3/11	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	4.0	8.0	
1352	7街区	L 4 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	4.9	16.0	
1353	7街区	L 4 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	5.9	23.0	
1354	7街区	L 5 － 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/15	不検出								
1355	7街区	L 5 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.44	3/5	不検出	2	19	不検出	不検出	不検出	10.0	20.0	
1356	7街区	L 5 － 1 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/15	不検出								
1357	7街区	L 5 － 1 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/15	不検出								
1358	7街区	L 5 － 1 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/15	不検出								
1359	7街区	L 5 － 1 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/15	不検出								
1360	7街区	L 5 － 1 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/15	不検出								
1361	7街区	L 5 － 1 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/15	不検出								
1362	7街区	L 5 － 1 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/15	不検出								
1363	7街区	L 5 － 1 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/15	不検出								
1364	7街区	L 5 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	6.6	17.0	
1365	7街区	L 5 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	23	不検出	不検出	不検出	2.6	25.0	
1366	7街区	L 5 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	24	不検出	不検出	不検出	不検出	26.0	
1367	7街区	L 5 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	2	24	不検出	不検出	不検出	16.0	29.0	
1368	7街区	L 5 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.74	3/3	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	4.7	5.9	
1369	7街区	L 5 － 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.30	4/15			22						
1370	7街区	L 5 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.55	3/3	不検出	不検出	470	不検出	不検出	不検出	1.8	480.0	
1371	7街区	L 5 － 7 (旧地盤面 -1.0 m)	2.80	4/15			62						
1372	7街区	L 5 － 7 (旧地盤面 -2.0 m)	1.80	4/15			21						
1373	7街区	L 5 － 7 (旧地盤面 -3.0 m)	0.80	4/15			110						
1374	7街区	L 5 － 7 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.20	4/15			14						
1375	7街区	L 5 － 7 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.20	4/15			16						
1376	7街区	L 5 － 7 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.20	4/15			15						
1377	7街区	L 5 － 7 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.20	4/15			60						
1378	7街区	L 5 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.80	3/3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.3	2.7	
1379	7街区	L 5 － 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	4/15	不検出								
1380	7街区	L 5 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	1.0	2	21	不検出	不検出	不検出	6.4	27.0	
1381	7街区	L 5 － 9 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/15	2.7								
1382	7街区	L 5 － 9 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/15	不検出								
1383	7街区	L 5 － 9 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/15	2.2								
1384	7街区	L 5 － 9 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/15	不検出								
1385	7街区	L 5 － 9 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/15	不検出								
1386	7街区	L 5 － 9 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.10	4/15	不検出								
1387	7街区	L 6 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.81	3/13	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	4.6	19.0	
1388	7街区	L 6 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	35	不検出	不検出	不検出	5.5	36.0	
1389	7街区	L 6 － 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/19									
1390	7街区	L 6 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	2.99	3/29	不検出	不検出	30	不検出	不検出	不検出	7.0	34.0	
1391	7街区	L 6 － 3 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/19									
1392	7街区	L 6 － 3 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/19									
1393	7街区	L 6 － 3 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/19									
1394	7街区	L 6 － 3 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/19									
1395	7街区	L 6 － 3 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/19									
1396	7街区	L 6 － 3 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/19									
1397	7街区	L 6 － 3 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/19									
1398	7街区	L 6 － 3 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/19									
1399	7街区	L 6 － 3 (旧地盤面 -9.0 m)	-5.00	4/19									
1400	7街区	L 6 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.40	3/24	不検出	2	12	不検出	不検出	不検出	5.2	16.0	
1401	7街区	L 6 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.00	3/31	不検出	不検出	69	不検出	不検出	不検出	13.0	84.0	
1402	7街区	L 6 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	7.2	19.0	
1403	7街区	L 6 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.40	4/3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	13.0	37.0	
1404	7街区	L 6 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	2	43	不検出	不検出	不検出	11.0	44.0	
1405	7街区	L 6 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	3	47	不検出	不検出	不検出	14.0	68.0	
1406	7街区	L 7 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	2.4	16.0	
1407	7街区	L 7 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	不検出	不検出	27	不検出	不検出	不検出	6.1	30.0	
1408	7街区	L 7 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	5.5	30.0	
1409	7街区	L 7 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	9.5	20.0	
1410	7街区	L 7 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	6.1	12.0	
1411	7街区	L 7 － 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	4/19									
1412	7街区	L 7 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	2	19	不検出	不検出	不検出	6.0	23.0	
1413	7街区	L 7 － 6 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/19									
1414	7街区	L 7 － 6 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/19									
1415	7街区	L 7 － 6 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/19									
1416	7街区	L 7 － 6 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/19									
1417	7街区	L 7 － 6 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/19									
1418	7街区	L 7 － 6 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.10	4/19									
1419	7街区	L 7 － 6 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.10	4/19									
1420	7街区	L 7 － 6 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.10	4/19									
1421	7街区	L 7 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	30	不検出	不検出	不検出	5.1	36.0	
1422	7街区	L 7 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.38	3/27	不検出	不検出	44	不検出	不検出	不検出	5.1	49.0	
1423	7街区	L 7 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	5.1	13.0	
1424	7街区	L 8 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/24	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	5.5	14.0	
1425	7街区	L 8 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.6	6.3	
1426	7街区	L 8 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	4.6	11.0	
1427	7街区	L 8 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.46	3/29	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	5.1	19.0	
1428	7街区	L 8 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/24	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	4.3	9.4	
1429	7街区	L 8 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	3.7	9.4	
1430	7街区	L 8 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	不検出	2	19	不検出	不検出	不検出	8.1	19.0	
1431	7街区	L 8 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	5.3	10.0	
1432	7街区	L 8 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	2	17	不検出	不検出	不検出	7.3	17.0	
1433	7街区	L 9 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	2.3	8.3	
1434	7街区	L 9 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	30	不検出	不検出	不検出	5.4	36.0	
1435	7街区	L 9 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	5.4	16.0	
1436	7街区	L 9 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/24	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	4.4	13.0	
1437	7街区	L 9 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	32	不検出	不検出	不検出	2.0	33.0	
1438	7街区	L 9 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.7	3.4	
1439	7街区	L 9 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	2	19	不検出	不検出	不検出	8.5	21.0	
1440	7街区	L 9 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	20	不検出	不検出	不検出	6.4	29.0	
1441	7街区	L 9 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	3	32	不検出	不検出	不検出	18.0	39.0	
1442	7街区	L 10 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	5.3	19.0	

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
1443	7街区	L 10 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/24	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	4.1	9.3	
1444	7街区	L 10 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.5	7.3	
1445	7街区	L 10 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	5.9	29.0	
1446	7街区	L 10 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	37	不検出	不検出	不検出	5.1	39.0	
1447	7街区	L 10 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	2.76	3/26	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	11.0	11.0	
1448	7街区	L 10 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	2	150	不検出	不検出	不検出	6.1	200.0	
1449	7街区	L 10 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	2	26	不検出	不検出	不検出	7.8	36.0	
1450	7街区	L 10 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	5.9	13.0	
1451	7街区	L 11 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	4.0	19.0	
1452	7街区	L 11 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	3.1	19.0	
1453	7街区	L 11 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	4.0	17.0	
1454	7街区	L 11 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	2.9	9.0	
1455	7街区	L 11 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	4.5	14.0	
1456	7街区	L 11 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/24	不検出	2	25	不検出	不検出	不検出	7.3	28.0	
1457	7街区	L 11 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	5.0	7.1	
1458	7街区	L 11 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	3.9	16.0	
1459	7街区	L 11 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/24	不検出	2	14	不検出	不検出	不検出	8.7	14.0	
1460	7街区	L 12 － 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/11	不検出								
1461	7街区	L 12 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	3	79	不検出	不検出	不検出	10.0	89.0	
1462	7街区	L 12 － 1 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/11	不検出								
1463	7街区	L 12 － 1 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/11	不検出								
1464	7街区	L 12 － 1 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/11	不検出								
1465	7街区	L 12 － 1 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/11	不検出								
1466	7街区	L 12 － 1 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/11	不検出								
1467	7街区	L 12 － 1 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/11	不検出								
1468	7街区	L 12 － 1 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/11	不検出								
1469	7街区	L 12 － 1 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/11	不検出								
1470	7街区	L 12 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	2	20	不検出	不検出	不検出	8.6	23.0	
1471	7街区	L 12 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	5.4	9.5	
1472	7街区	L 12 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	2	15	不検出	不検出	不検出	7.0	16.0	
1473	7街区	L 12 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	5.9	9.1	
1474	7街区	L 12 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	2	6	不検出	不検出	不検出	8.8	6.7	
1475	7街区	L 12 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	2	16	不検出	不検出	不検出	7.1	19.0	
1476	7街区	L 12 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	21	0.05	不検出	不検出	6.1	27.0	
1477	7街区	L 12 － 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.90	4/19			7						
1478	7街区	L 12 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	2	210	0.14	不検出	不検出	10.0	270.0	
1479	7街区	L 12 － 9 (旧地盤面 -1.0 m)	3.40	4/19			23						
1480	7街区	L 12 － 9 (旧地盤面 -2.0 m)	2.40	4/19			12						
1481	7街区	L 12 － 9 (旧地盤面 -3.0 m)	1.40	4/19			40						
1482	7街区	L 12 － 9 (旧地盤面 -4.0 m)	0.40	4/19			44						
1483	7街区	L 12 － 9 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.60	4/19			27						
1484	7街区	L 12 － 9 (旧地盤面 -6.0 m)	-1.60	4/19			13						
1485	7街区	L 12 － 9 (旧地盤面 -7.0 m)	-2.60	4/19			33						
1486	7街区	L 12 － 9 (旧地盤面 -8.0 m)	-3.60	4/19			17						
1487	7街区	L 12 － 9 (旧地盤面 -9.0 m)	-4.60	4/19			17						
1488	7街区	L 13 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	2	22	不検出	不検出	不検出	7.4	36.0	
1489	7街区	L 13 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	22	不検出	不検出	不検出	4.0	31.0	
1490	7街区	L 13 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.1	4.4	
1491	7街区	L 13 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	2.5	9.0	
1492	7街区	L 13 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	3.9	16.0	
1493	7街区	L 13 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	4.0	7.9	
1494	7街区	L 13 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	4.7	5.3	
1495	7街区	L 13 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	2	42	不検出	不検出	不検出	7.6	69.0	
1496	7街区	L 13 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	5.8	7.5	
1497	7街区	L 14 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2.6	4.5	
1498	7街区	L 14 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.4	4.0	
1499	7街区	L 14 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	2	37	不検出	不検出	不検出	3.2	39.0	
1500	7街区	L 14 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	3.2	7.1	
1501	7街区	L 14 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.0	3.9	
1502	7街区	L 14 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.2	4.8	
1503	7街区	L 14 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	5.0	9.1	
1504	7街区	L 14 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	39	不検出	不検出	不検出	2.6	42.0	
1505	7街区	L 14 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.8	2.9	
1506	7街区	L 15 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	3.1	11.0	
1507	7街区	L 15 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	2.9	11.0	
1508	7街区	L 15 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	3.9	10.0	
1509	7街区	L 15 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.7	6.5	
1510	7街区	L 15 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.7	6.7	
1511	7街区	L 15 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	4.5	9.1	
1512	7街区	L 15 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	7.2	6.3	
1513	7街区	L 15 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.2	6.3	
1514	7街区	L 15 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	5.5	10.0	
1515	7街区	L 16 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	3.0	7.7	
1516	7街区	L 16 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	4.4	20.0	
1517	7街区	L 16 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	38	0.05	不検出	不検出	4.7	46.0	
1518	7街区	L 16 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.2	4.3	
1519	7街区	L 16 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	4.0	55.0	
1520	7街区	L 16 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	26	不検出	不検出	不検出	3.9	36.0	
1521	7街区	L 16 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.40	3/18	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.0	5.1	
1522	7街区	L 16 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	6.7	3.0	
1523	7街区	L 16 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.0	4.8	
1524	7街区	L 17 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	2.8	9.8	
1525	7街区	L 17 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	2	9	不検出	不検出	不検出	4.8	10.0	
1526	7街区	L 17 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	2	9	不検出	不検出	不検出	3.3	9.1	
1527	7街区	L 17 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	22	不検出	不検出	不検出	3.9	27.0	
1528	7街区	L 17 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	3.1	6.1	
1529	7街区	L 17 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	2.8	8.2	
1530	7街区	L 17 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.3	3.1	
1531	7街区	L 17 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	2.4	6.2	
1532	7街区	L 17 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	2.8	10.0	
1533	7街区	L 18 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	5.2	13.0	
1534	7街区	L 18 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	4.3	11.0	
1535	7街区	L 18 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	4.3	11.0	
1536	7街区	L 18 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	4.3	12.0	
1537	7街区	L 18 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	2	7	不検出	不検出	不検出	6.6	12.0	
1538	7街区	L 18 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	5.0	13.0	
1539	7街区	L 18 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	4.8	21.0	
1540	7街区	L 18 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	4.4	13.0	
1541	7街区	L 18 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	4.6	12.0	
1542	7街区	L 19 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	4.1	9.9	
1543	7街区	L 19 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	2	10	不検出	不検出	不検出	4.6	10.0	
1544	7街区	L 19 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	4.3	10.0	
1545	7街区	L 19 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	5.4	16.0	

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
1546	7街区	L 19 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.4	3.4	
1547	7街区	L 19 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.0	4.1	
1548	7街区	L 19 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	2.6	26.0	
1549	7街区	L 19 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.4	4.5	
1550	7街区	L 19 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.3	4.3	
1551	7街区	L 20 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	3.4	19.0	
1552	7街区	L 20 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	2	10	不検出	不検出	不検出	4.4	12.0	
1553	7街区	L 20 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	3.2	9.1	
1554	7街区	L 20 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	2	12	不検出	不検出	不検出	5.0	19.0	
1555	7街区	L 20 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	2.7	16.0	
1556	7街区	L 20 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	4	74	不検出	不検出	不検出	6.6	94.0	
1557	7街区	L 20 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.4	5.0	
1558	7街区	L 20 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	2	17	不検出	不検出	不検出	3.8	19.0	
1559	7街区	L 20 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	5	150	不検出	不検出	不検出	8.2	2300.0	
1560	7街区	L 21 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	5.6	12.0	
1561	7街区	L 21 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	5.8	12.0	
1562	7街区	L 21 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	6.9	12.0	
1563	7街区	L 21 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	5	19	不検出	不検出	不検出	11.0	21.0	
1564	7街区	L 21 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	6.5	13.0	
1565	7街区	L 21 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	2	35	不検出	不検出	不検出	9.7	36.0	
1566	7街区	L 21 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	4	18	不検出	不検出	不検出	7.4	19.0	
1567	7街区	L 21 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	2	29	不検出	不検出	不検出	8.0	33.0	
1568	7街区	L 21 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	5	21	不検出	不検出	不検出	8.3	32.0	
1569	7街区	L 22 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	2	11	不検出	不検出	不検出	4.9	12.0	
1570	7街区	L 22 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	6.9	13.0	
1571	7街区	L 22 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	2	9	不検出	不検出	不検出	7.6	9.8	
1572	7街区	L 22 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	6	14	不検出	不検出	不検出	9.1	19.0	
1573	7街区	L 22 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	2	9	不検出	不検出	不検出	7.8	9.3	
1574	7街区	L 22 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	3	12	不検出	不検出	不検出	8.2	16.0	
1575	7街区	L 22 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	2	20	不検出	不検出	不検出	9.0	21.0	
1576	7街区	L 22 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	2	18	不検出	不検出	不検出	5.8	19.0	
1577	7街区	L 22 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	12.0	19.0	
1578	7街区	L 23 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	2	16	不検出	不検出	不検出	4.8	18.0	
1579	7街区	L 23 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	2	9	不検出	不検出	不検出	35.0	12.0	
1580	7街区	L 23 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	3.8	19.0	
1581	7街区	L 23 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	3.2	9.0	
1582	7街区	L 23 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	2	24	0.05	不検出	不検出	4.6	26.0	
1583	7街区	L 23 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	4.3	14.0	
1584	7街区	L 23 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	3	39	不検出	不検出	不検出	5.6	48.0	
1585	7街区	L 23 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	2	21	不検出	不検出	不検出	7.0	26.0	
1586	7街区	L 23 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	36	0.08	不検出	不検出	5.9	42.0	
1587	7街区	L 24 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	23	不検出	不検出	不検出	6.4	45.0	
1588	7街区	L 24 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	28	不検出	不検出	不検出	6.4	29.0	
1589	7街区	L 24 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	6.1	18.0	
1590	7街区	L 24 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	7.2	41.0	
1591	7街区	L 24 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	7.1	27.0	
1592	7街区	L 24 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	21	不検出	不検出	不検出	6.6	21.0	
1593	7街区	L 24 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	37	不検出	不検出	不検出	7.0	39.0	
1594	7街区	L 24 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	6.5	27.0	
1595	7街区	L 24 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	6.2	23.0	
1596	7街区	L 25 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	5.6	19.0	
1597	7街区	L 25 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	7.3	14.0	
1598	7街区	L 25 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	76	0.06	不検出	不検出	4.2	89.0	
1599	7街区	L 25 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	23	不検出	不検出	不検出	5.2	26.0	
1600	7街区	L 25 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	25	不検出	不検出	不検出	6.2	39.0	
1601	7街区	L 25 － 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/22									
1602	7街区	L 25 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	2	10	不検出	不検出	不検出	5.8	16.0	
1603	7街区	L 25 － 6 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/22									
1604	7街区	L 25 － 6 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/22									
1605	7街区	L 25 － 6 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/22									
1606	7街区	L 25 － 6 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/22									
1607	7街区	L 25 － 6 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/22									
1608	7街区	L 25 － 6 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/22									
1609	7街区	L 25 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	32	不検出	不検出	不検出	5.2	36.0	
1610	7街区	L 25 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	19	不検出	不検出	不検出	7.5	26.0	
1611	7街区	L 25 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	6.0	16.0	
1612	7街区	L 26 － 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	5/14									
1613	7街区	L 26 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	15	0.37	不検出	不検出	8.5	17.0	
1614	7街区	L 26 － 1 (旧地盤面 -1.0 m)	3.10	5/14									
1615	7街区	L 26 － 1 (旧地盤面 -2.0 m)	2.10	5/14									
1616	7街区	L 26 － 1 (旧地盤面 -3.0 m)	1.10	5/14									
1617	7街区	L 26 － 1 (旧地盤面 -4.0 m)	0.10	5/14									
1618	7街区	L 26 － 1 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.90	5/14									
1619	7街区	L 26 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	0.5	2	7	不検出	不検出	不検出	14.0	6.6	
1620	7街区	L 26 － 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	5/13	不検出								
1621	7街区	L 26 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	1.2	2	19	不検出	不検出	不検出	6.4	25.0	
1622	7街区	L 26 － 7 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	5/13	不検出								
1623	7街区	L 26 － 7 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	5/13	不検出								
1624	7街区	L 26 － 7 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	5/13	不検出								
1625	7街区	L 26 － 7 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	5/13	不検出								
1626	7街区	L 26 － 7 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	5/13	不検出								
1627	7街区	M 3 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	不検出	2	50	不検出	不検出	不検出	28.0	50.0	
1628	7街区	M 4 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	2	14	不検出	不検出	不検出	4.7	16.0	
1629	7街区	M 4 － 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	4/19	不検出								
1630	7街区	M 4 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.44	3/12	不検出	不検出	43	不検出	不検出	不検出	7.7	49.0	
1631	7街区	M 4 － 2 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/19	不検出								
1632	7街区	M 4 － 2 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/19	不検出								
1633	7街区	M 4 － 2 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/19	不検出								
1634	7街区	M 4 － 2 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/19	不検出								
1635	7街区	M 4 － 2 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/19	不検出								
1636	7街区	M 4 － 2 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.10	4/19	不検出								
1637	7街区	M 4 － 2 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.10	4/19	不検出								
1638	7街区	M 4 － 2 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.10	4/19	不検出								
1639	7街区	M 4 － 2 (旧地盤面 -9.0 m)	-5.10	4/19	不検出								
1640	7街区	M 4 － 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/17	不検出								
1641	7街区	M 4 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	40	不検出	不検出	不検出	6.5	69.0	
1642	7街区	M 4 － 3 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/17	0.8								
1643	7街区	M 4 － 3 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/17	不検出								
1644	7街区	M 4 － 3 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/17	不検出								
1645	7街区	M 4 － 3 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/17	不検出								
1646	7街区	M 4 － 3 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/17	不検出								
1647	7街区	M 4 － 3 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/17	不検出								
1648	7街区	M 4 － 3 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/17	不検出								

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
1649	7街区	M 4 － 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.80	4/26	不検出								
1650	7街区	M 4 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.56	3/29	不検出	2	7	不検出	不検出	不検出	4.5	6.8	
1651	7街区	M 4 － 4 (旧地盤面 -1.0 m)	3.30	4/26	不検出								
1652	7街区	M 4 － 4 (旧地盤面 -2.0 m)	2.30	4/26	不検出								
1653	7街区	M 4 － 4 (旧地盤面 -3.0 m)	1.30	4/26	不検出								
1654	7街区	M 4 － 4 (旧地盤面 -4.0 m)	0.30	4/26	不検出								
1655	7街区	M 4 － 4 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.70	4/26	不検出								
1656	7街区	M 4 － 4 (旧地盤面 -6.0 m)	-1.70	4/26	不検出								
1657	7街区	M 4 － 4 (旧地盤面 -7.0 m)	-2.70	4/26	不検出								
1658	7街区	M 4 － 4 (旧地盤面 -8.0 m)	-3.70	4/26	不検出								
1659	7街区	M 4 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	25	不検出	不検出	不検出	8.3	39.0	
1660	7街区	M 4 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.85	3/12	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	6.5	20.0	
1661	7街区	M 4 － 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/25	不検出								
1662	7街区	M 4 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	3.6	7	92	不検出	不検出	1	37.0	180.0	
1663	7街区	M 4 － 7 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/25	不検出								
1664	7街区	M 4 － 7 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/25	不検出								
1665	7街区	M 4 － 7 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/25	不検出								
1666	7街区	M 4 － 7 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/25	不検出								
1667	7街区	M 4 － 7 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/25	不検出								
1668	7街区	M 4 － 7 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/25	不検出								
1669	7街区	M 4 － 7 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/25	不検出								
1670	7街区	M 4 － 7 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/25	不検出								
1671	7街区	M 4 － 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	4/17	不検出								
1672	7街区	M 4 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.37	3/12	2.2	8	140	不検出	不検出	不検出	11.0	150.0	
1673	7街区	M 4 － 8 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/17	0.6								
1674	7街区	M 4 － 8 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/17	不検出								
1675	7街区	M 4 － 8 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/17	0.7								
1676	7街区	M 4 － 8 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/17	不検出								
1677	7街区	M 4 － 8 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/17	0.5								
1678	7街区	M 4 － 8 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.10	4/17	0.7								
1679	7街区	M 4 － 8 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.10	4/17	0.5								
1680	7街区	M 4 － 9 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/12	不検出								
1681	7街区	M 4 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.58	3/13	不検出	4	67	不検出	不検出	不検出	17.0	73.0	
1682	7街区	M 4 － 9 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/12	不検出								
1683	7街区	M 4 － 9 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/12	不検出								
1684	7街区	M 4 － 9 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/12	不検出								
1685	7街区	M 4 － 9 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/12	不検出								
1686	7街区	M 4 － 9 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/12	不検出								
1687	7街区	M 4 － 9 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/12	不検出								
1688	7街区	M 4 － 9 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/12	不検出								
1689	7街区	M 5 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	4	23	不検出	不検出	不検出	7.0	26.0	
1690	7街区	M 5 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	不検出	不検出	不検出	不検出	6.0	5.1	
1691	7街区	M 5 － 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	4/4									
1692	7街区	M 5 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	5.1	9.3	
1693	7街区	M 5 － 3 (旧地盤面 -1.0 m)	3.10	4/4									
1694	7街区	M 5 － 3 (旧地盤面 -2.0 m)	2.10	4/4									
1695	7街区	M 5 － 3 (旧地盤面 -3.0 m)	1.10	4/4									
1696	7街区	M 5 － 3 (旧地盤面 -4.0 m)	0.10	4/4									
1697	7街区	M 5 － 3 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.90	4/4									
1698	7街区	M 5 － 3 (旧地盤面 -6.0 m)	-1.90	4/4									
1699	7街区	M 5 － 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	4/26	不検出								
1700	7街区	M 5 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.69	3/13	0.5	4	53	不検出	不検出	不検出	12.0	54.0	
1701	7街区	M 5 － 4 (旧地盤面 -1.0 m)	3.10	4/26	1.9								
1702	7街区	M 5 － 4 (旧地盤面 -2.0 m)	2.10	4/26	不検出								
1703	7街区	M 5 － 4 (旧地盤面 -3.0 m)	1.10	4/26	不検出								
1704	7街区	M 5 － 4 (旧地盤面 -4.0 m)	0.10	4/26	不検出								
1705	7街区	M 5 － 4 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.90	4/26	不検出								
1706	7街区	M 5 － 4 (旧地盤面 -6.0 m)	-1.90	4/26	不検出								
1707	7街区	M 5 － 4 (旧地盤面 -7.0 m)	-2.90	4/26	不検出								
1708	7街区	M 5 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.62	3/6	不検出	2	11	不検出	不検出	不検出	4.9	11.0	
1709	7街区	M 5 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	6	0.07	不検出	不検出	4.2	11.0	
1710	7街区	M 5 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.76	3/17	不検出	4	92	不検出	不検出	不検出	11.0	130.0	
1711	7街区	M 5 － 8 (旧地盤面 0.5 m)	4.30	4/24	不検出								
1712	7街区	M 5 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	0.5	8	31	不検出	不検出	不検出	17.0	36.0	
1713	7街区	M 5 － 8 (旧地盤面 -1.0 m)	2.80	4/24	不検出								
1714	7街区	M 5 － 8 (旧地盤面 -2.0 m)	1.80	4/24	不検出								
1715	7街区	M 5 － 8 (旧地盤面 -3.0 m)	0.80	4/24	不検出								
1716	7街区	M 5 － 8 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.20	4/24	不検出								
1717	7街区	M 5 － 8 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.20	4/24	不検出								
1718	7街区	M 5 － 8 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.20	4/24	不検出								
1719	7街区	M 5 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	3.0	14.0	
1720	7街区	M 6 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	23	160	不検出	不検出	不検出	59.0	200.0	
1721	7街区	M 6 － 1 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/15		1	42						
1722	7街区	M 6 － 1 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/15		1	25						
1723	7街区	M 6 － 1 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/15		不検出	6						
1724	7街区	M 6 － 1 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/15		2	34						
1725	7街区	M 6 － 1 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/16		1	150						
1726	7街区	M 6 － 1 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.10	4/16		1	14						
1727	7街区	M 6 － 1 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.10	4/16		4	43						
1728	7街区	M 6 － 1 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.10	4/16		2	32						
1729	7街区	M 6 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	2	26	不検出	不検出	不検出	7.8	36.0	
1730	7街区	M 6 － 3 (旧地盤面 0.5 m)	5.60	4/15	不検出								
1731	7街区	M 6 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	12	140	不検出	不検出	2	27.0	140.0	
1732	7街区	M 6 － 3 (旧地盤面 -1.0 m)	4.10	4/15	4.6								
1733	7街区	M 6 － 3 (旧地盤面 -2.0 m)	3.10	4/15	不検出								
1734	7街区	M 6 － 3 (旧地盤面 -3.0 m)	2.10	4/15	不検出								
1735	7街区	M 6 － 3 (旧地盤面 -4.0 m)	1.10	4/15	不検出								
1736	7街区	M 6 － 3 (旧地盤面 -5.0 m)	0.10	4/15	不検出								
1737	7街区	M 6 － 3 (旧地盤面 -6.0 m)	-0.90	4/15	1.0								
1738	7街区	M 6 － 3 (旧地盤面 -7.0 m)	-1.90	4/15	不検出								
1740	7街区	M 6 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	11	30	不検出	不検出	2	49.0	32.0	
1741	7街区	M 6 － 4 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/16	不検出								
1742	7街区	M 6 － 4 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/16	不検出								
1743	7街区	M 6 － 4 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/16	不検出								
1744	7街区	M 6 － 4 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/16	不検出								
1745	7街区	M 6 － 4 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/17	不検出								
1746	7街区	M 6 － 4 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/17	不検出								
1747	7街区	M 6 － 4 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/17	不検出								
1748	7街区	M 6 － 4 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.00	4/17	不検出								
1749	7街区	M 6 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	5	35	不検出	不検出	不検出	82.0	36.0	
1750	7街区	M 6 － 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/5	不検出								
1751	7街区	M 6 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	3.0	6.7	
1752	7街区	M 6 － 6 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/5	不検出								

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
1753	7街区	M 6 － 6 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/5	不検出								
1754	7街区	M 6 － 6 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/5	不検出								
1755	7街区	M 6 － 6 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/5	不検出								
1756	7街区	M 6 － 6 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/5	不検出								
1757	7街区	M 6 － 6 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/5	不検出								
1758	7街区	M 6 － 6 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/5	不検出								
1759	7街区	M 6 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	5.0	12.0	
1760	7街区	M 6 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	7.0	19.0	
1761	7街区	M 6 － 8 (旧地盤面 -1.0 m)	3.20	4/16									
1762	7街区	M 6 － 8 (旧地盤面 -2.0 m)	2.20	4/16									
1763	7街区	M 6 － 8 (旧地盤面 -3.0 m)	1.20	4/16									
1764	7街区	M 6 － 8 (旧地盤面 -4.0 m)	0.20	4/16									
1765	7街区	M 6 － 8 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.80	4/16									
1766	7街区	M 6 － 8 (旧地盤面 -6.0 m)	-1.80	4/16									
1767	7街区	M 6 － 8 (旧地盤面 -7.0 m)	-2.80	4/16									
1768	7街区	M 6 － 8 (旧地盤面 -8.0 m)	-3.80	4/16									
1769	7街区	M 6 － 8 (旧地盤面 -9.0 m)	-4.80	4/16									
1770	7街区	M 6 － 8 (旧地盤面 -10.0 m)	-5.80	4/16									
1771	7街区	M 6 － 8 (旧地盤面 -11.0 m)	-6.80	4/16									
1772	7街区	M 6 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	4.4	12.0	
1773	7街区	M 7 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	3	39	不検出	不検出	不検出	8.2	47.0	
1774	7街区	M 7 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.68	3/8	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	6.9	19.0	
1775	7街区	M 7 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	33	不検出	不検出	不検出	7.0	36.0	
1776	7街区	M 7 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.56	3/7	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	4.0	16.0	
1777	7街区	M 7 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	3	76	不検出	不検出	不検出	7.7	79.0	
1778	7街区	M 7 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	73	不検出	不検出	不検出	10.0	89.0	
1779	7街区	M 7 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.56	3/7	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	3.9	16.0	
1780	7街区	M 7 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	2	30	不検出	不検出	不検出	4.8	39.0	
1781	7街区	M 7 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	2	7	不検出	不検出	不検出	9.0	7.6	
1782	7街区	M 8 － 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	4/26	不検出								
1783	7街区	M 8 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	4.5	10.0	
1784	7街区	M 8 － 1 (旧地盤面 -1.0 m)	3.10	4/26	不検出								
1785	7街区	M 8 － 1 (旧地盤面 -2.0 m)	2.10	4/26	不検出								
1786	7街区	M 8 － 1 (旧地盤面 -3.0 m)	1.10	4/26	不検出								
1787	7街区	M 8 － 1 (旧地盤面 -4.0 m)	0.10	4/26	不検出								
1788	7街区	M 8 － 1 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.90	4/26	不検出								
1789	7街区	M 8 － 1 (旧地盤面 -6.0 m)	-1.90	4/26	不検出								
1790	7街区	M 8 － 1 (旧地盤面 -7.0 m)	-2.90	4/26	不検出								
1791	7街区	M 8 － 1 (旧地盤面 -8.0 m)	-3.90	4/26	不検出								
1792	7街区	M 8 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.57	3/28	不検出	不検出	14	不検出	不検出	1	7.0	14.0	
1793	7街区	M 8 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	2.5	10.0	
1794	7街区	M 8 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	2	19	不検出	不検出	不検出	12.0	24.0	
1795	7街区	M 8 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	2	15	不検出	不検出	不検出	7.6	16.0	
1796	7街区	M 8 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	不検出	不検出	28	不検出	不検出	不検出	4.5	36.0	
1797	7街区	M 8 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	2	21	不検出	不検出	不検出	8.7	26.0	
1798	7街区	M 8 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	32	不検出	不検出	不検出	6.2	39.0	
1799	7街区	M 8 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.44	3/28	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	5.6	15.0	
1800	7街区	M 9 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.55	4/1	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	6.2	11.0	
1801	7街区	M 9 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	9.3	15.0	
1802	7街区	M 9 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	5.8	19.0	
1803	7街区	M 9 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	3.7	16.0	
1804	7街区	M 9 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.1	3.0	
1805	7街区	M 9 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	9.5	23.0	
1806	7街区	M 9 － 7 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	4/25			37						
1807	7街区	M 9 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	2	210	不検出	不検出	不検出	9.5	220.0	
1808	7街区	M 9 － 7 (旧地盤面 -1.0 m)	3.10	4/25			33						
1809	7街区	M 9 － 7 (旧地盤面 -2.0 m)	2.10	4/25			10						
1810	7街区	M 9 － 7 (旧地盤面 -3.0 m)	1.10	4/25			13						
1811	7街区	M 9 － 7 (旧地盤面 -4.0 m)	0.10	4/25			不検出						
1812	7街区	M 9 － 7 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.90	4/25			6						
1813	7街区	M 9 － 7 (旧地盤面 -6.0 m)	-1.90	4/25			12						
1814	7街区	M 9 － 7 (旧地盤面 -7.0 m)	-2.90	4/25			20						
1815	7街区	M 9 － 7 (旧地盤面 -8.0 m)	-3.90	4/25			29						
1816	7街区	M 9 － 7 (旧地盤面 -9.0 m)	-4.90	4/25			11						
1817	7街区	M 9 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	35	不検出	不検出	不検出	4.2	39.0	
1818	7街区	M 9 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	2	25	不検出	不検出	不検出	7.6	26.0	
1819	7街区	M 10 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	3.9	8.9	
1820	7街区	M 10 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.1	2.8	
1821	7街区	M 10 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2.8	2.9	
1822	7街区	M 10 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	2	32	不検出	不検出	不検出	7.5	39.0	
1823	7街区	M 10 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	4.1	8.9	
1824	7街区	M 10 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.42	3/22	不検出	2	8	不検出	不検出	不検出	6.0	8.1	
1825	7街区	M 10 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	23	不検出	不検出	不検出	4.5	26.0	
1826	7街区	M 10 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	7.1	20.0	
1827	7街区	M 10 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	2	31	不検出	不検出	不検出	9.8	36.0	
1828	7街区	M 11 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	7.4	9.4	
1829	7街区	M 11 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	8.1	8.2	
1830	7街区	M 11 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	7.0	16.0	
1831	7街区	M 11 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/24	不検出	2	9	不検出	不検出	不検出	7.0	12.0	
1832	7街区	M 11 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/24	不検出	不検出	31	不検出	不検出	不検出	5.8	32.0	
1833	7街区	M 11 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	7.6	15.0	
1834	7街区	M 11 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	2	不検出	不検出	不検出	不検出	8.8	5.7	
1835	7街区	M 11 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/24	不検出	2	70	不検出	不検出	不検出	6.4	89.0	
1836	7街区	M 11 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	2	20	不検出	不検出	不検出	3.3	26.0	
1837	7街区	M 12 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.4	4.6	
1838	7街区	M 12 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	2	31	不検出	不検出	不検出	6.7	36.0	
1839	7街区	M 12 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	4.3	16.0	
1840	7街区	M 12 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.4	4.7	
1841	7街区	M 12 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	4.7	10.0	
1842	7街区	M 12 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.1	4.5	
1843	7街区	M 12 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.2	
1844	7街区	M 12 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	4.2	12.0	
1845	7街区	M 12 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	5.0	6.1	
1846	7街区	M 13 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/1	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	5.2	8.9	
1847	7街区	M 13 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	3.4	8.6	
1848	7街区	M 13 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	5.5	14.0	
1849	7街区	M 13 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	3.5	11.0	
1850	7街区	M 13 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	1.46	3/8	不検出	不検出	9	0.09	不検出	不検出	3.1	16.0	
1851	7街区	M 13 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	1.41	3/8	不検出	不検出	20	不検出	不検出	不検出	12.0	21.0	
1852	7街区	M 13 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	1.34	3/10	不検出	2	52	0.05	不検出	不検出	7.9	53.0	
1853	7街区	M 13 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	1.44	3/10	不検出	2	26	0.18	不検出	不検出	7.3	29.0	
1854	7街区	M 13 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	1.32	3/8	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	10.0	7.4	
1855	7街区	M 14 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.02	3/12	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	3.3	11.0	

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
1856	7街区	M 14 － 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.30	4/9			8						
1857	7街区	M 14 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	2.9	16.0	
1858	7街区	M 14 － 2 (旧地盤面 -1.0 m)	2.80	4/9			不検出						
1859	7街区	M 14 － 2 (旧地盤面 -2.0 m)	1.80	4/9			不検出						
1860	7街区	M 14 － 2 (旧地盤面 -3.0 m)	0.80	4/9			17						
1861	7街区	M 14 － 2 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.20	4/9			7.0						
1862	7街区	M 14 － 2 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.20	4/9			9						
1863	7街区	M 14 － 2 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.20	4/9			9						
1864	7街区	M 14 － 2 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.20	4/9			24						
1865	7街区	M 14 － 2 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.20	4/9			17						
1866	7街区	M 14 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	3.3	9.1	
1867	7街区	M 14 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	4.1	16.0	
1868	7街区	M 14 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	3.3	19.0	
1869	7街区	M 14 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	2.3	8.1	
1870	7街区	M 14 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	1.52	3/11	不検出	2	11	不検出	不検出	不検出	9.4	16.0	
1871	7街区	M 14 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.1	4.0	
1872	7街区	M 14 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	6.0	16.0	
1873	7街区	M 15 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	5.5	9.1	
1874	7街区	M 15 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	5.3	8.2	
1875	7街区	M 15 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.1	6.1	
1876	7街区	M 15 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	4.0	16.0	
1877	7街区	M 15 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	5.6	10.0	
1878	7街区	M 15 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	4.7	10.0	
1879	7街区	M 15 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	23	不検出	不検出	不検出	5.2	28.0	
1880	7街区	M 15 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.13	3/11	不検出	2	36	0.14	不検出	不検出	6.9	40.0	
1881	7街区	M 15 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.19	3/11	不検出	2	45	0.18	不検出	不検出	7.7	51.0	
1882	7街区	M 16 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.3	4.7	
1883	7街区	M 16 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	5.7	10.0	
1884	7街区	M 16 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2.5	8.0	
1885	7街区	M 16 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.0	5.1	
1886	7街区	M 16 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	8.6	
1887	7街区	M 16 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	2	16	不検出	不検出	不検出	5.7	11.0	
1888	7街区	M 16 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.16	3/13	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	9.2	6.3	
1889	7街区	M 16 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	2	15	不検出	不検出	不検出	2.2	18.0	
1890	7街区	M 16 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	2	18	不検出	不検出	不検出	6.5	26.0	
1891	7街区	M 17 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	1.2	5.8	
1892	7街区	M 17 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	3.9	20.0	
1893	7街区	M 17 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	29	0.06	不検出	不検出	5.7	37.0	
1894	7街区	M 17 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	不検出	6.3	
1895	7街区	M 17 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	4.2	9.2	
1896	7街区	M 17 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.8	6.6	
1897	7街区	M 17 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	4.6	16.0	
1898	7街区	M 17 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.8	5.4	
1899	7街区	M 17 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	9.5	4.5	
1900	7街区	M 18 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	5.2	14.0	
1901	7街区	M 18 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.5	6.9	
1902	7街区	M 18 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	4.9	12.0	
1903	7街区	M 18 － 4 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/24						不検出			
1904	7街区	M 18 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	3.3	13.0	
1905	7街区	M 18 － 4 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/24						不検出			
1906	7街区	M 18 － 4 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/24						不検出			
1907	7街区	M 18 － 4 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/24						不検出			
1908	7街区	M 18 － 4 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/24						不検出			
1909	7街区	M 18 － 4 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/24						不検出			
1910	7街区	M 18 － 4 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/24						不検出			
1911	7街区	M 18 － 4 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/24						不検出			
1912	7街区	M 18 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	3.8	15.0	
1913	7街区	M 18 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/3	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	4.7	12.0	
1914	7街区	M 18 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	7.9	6.4	
1915	7街区	M 18 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.5	9.1	
1916	7街区	M 18 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	5.1	10.0	
1917	7街区	M 19 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.2	4.5	
1918	7街区	M 19 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	3.8	6.2	
1919	7街区	M 19 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	3.1	12.0	
1920	7街区	M 19 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	4.3	9.1	
1921	7街区	M 19 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	39	不検出	不検出	不検出	5.7	45.0	
1922	7街区	M 19 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	40	不検出	不検出	不検出	6.1	40.0	
1923	7街区	M 19 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	7.2	16.0	
1924	7街区	M 19 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	6.6	8.0	
1925	7街区	M 19 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	4.0	9.3	
1926	7街区	M 20 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.1	8.1	
1927	7街区	M 20 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	2	58	不検出	不検出	不検出	15.0	58.0	
1928	7街区	M 20 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	2	40	不検出	不検出	不検出	12.0	48.0	
1929	7街区	M 20 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	2	41	不検出	不検出	不検出	2.5	63.0	
1930	7街区	M 20 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	2.7	8.2	
1931	7街区	M 20 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	2	24	不検出	不検出	不検出	8.8	36.0	
1932	7街区	M 20 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.6	4.7	
1933	7街区	M 20 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	5	不検出	不検出	不検出	6.8	6.2	
1934	7街区	M 20 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	3	36	不検出	不検出	不検出	15.0	44.0	
1935	7街区	M 21 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	3	25	不検出	不検出	不検出	5.9	27.0	
1936	7街区	M 21 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	15	不検出	不検出	不検出	9.9	16.0	
1937	7街区	M 21 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	5	50	不検出	不検出	不検出	12.0	54.0	
1938	7街区	M 21 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	2	21	不検出	不検出	不検出	7.3	24.0	
1939	7街区	M 21 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	6	30	不検出	不検出	不検出	13.0	36.0	
1940	7街区	M 21 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	4	110	不検出	不検出	不検出	9.8	140.0	
1941	7街区	M 21 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	3	34	0.20	不検出	不検出	9.1	48.0	
1942	7街区	M 21 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	2	23	不検出	不検出	不検出	8.9	26.0	
1943	7街区	M 21 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	3	31	不検出	不検出	不検出	15.0	47.0	
1944	7街区	M 22 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	3	20	不検出	不検出	不検出	16.0	24.0	
1945	7街区	M 22 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	2.33	3/17	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	9.7	11.0	
1946	7街区	M 22 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.20	3/18	不検出	3	18	不検出	不検出	不検出	9.2	19.0	
1947	7街区	M 22 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	2	10	不検出	不検出	不検出	5.4	26.0	
1948	7街区	M 22 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	3	68	不検出	不検出	不検出	16.0	78.0	
1949	7街区	M 22 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	9	130	不検出	不検出	不検出	23.0	130.0	
1950	7街区	M 22 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	2	16	不検出	不検出	不検出	13.0	19.0	
1951	7街区	M 22 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	2	15	不検出	不検出	不検出	5.3	16.0	
1952	7街区	M 22 － 9 (旧地盤面 0.5 m)	5.00	4/19			10						
1953	7街区	M 22 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	9	210	不検出	不検出	不検出	47.0	270.0	
1954	7街区	M 22 － 9 (旧地盤面 -1.0 m)	3.50	4/19			50						
1955	7街区	M 22 － 9 (旧地盤面 -2.0 m)	2.50	4/19			6						
1956	7街区	M 22 － 9 (旧地盤面 -3.0 m)	1.50	4/19			8						
1957	7街区	M 22 － 9 (旧地盤面 -4.0 m)	0.50	4/19			16						
1958	7街区	M 22 － 9 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.50	4/19			18						

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備　考
1959	7街区	M 22 － 9 (旧地盤面 -6.0 m)	-1.50	4/19			10						
1960	7街区	M 23 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	2	27	不検出	不検出	不検出	23.0	44.0	
1961	7街区	M 23 － 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	4/25				不検出					
1962	7街区	M 23 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	2.68	3/3	不検出	3	11	不検出	不検出	不検出	24.0	16.0	
1963	7街区	M 23 － 2 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/25				不検出					
1964	7街区	M 23 － 2 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/25				不検出					
1965	7街区	M 23 － 2 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/25				不検出					
1966	7街区	M 23 － 2 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/25				不検出					
1967	7街区	M 23 － 2 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/25				不検出					
1968	7街区	M 23 － 2 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.10	4/25				不検出					
1969	7街区	M 23 － 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.50	4/21			20						
1970	7街区	M 23 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	2.69	3/4	不検出	3	670	不検出	不検出	不検出	5.0	980.0	
1971	7街区	M 23 － 3 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/21			10						
1972	7街区	M 23 － 3 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/21			64						
1973	7街区	M 23 － 3 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/21			9						
1974	7街区	M 23 － 3 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/21			10						
1975	7街区	M 23 － 3 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/21			33						
1976	7街区	M 23 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	8	83	不検出	不検出	不検出	35.0	110.0	
1977	7街区	M 23 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	2.66	3/5	不検出	2	20	不検出	不検出	不検出	9.3	26.0	
1978	7街区	M 23 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.02	3/4	不検出	2	6	不検出	不検出	不検出	6.7	6.8	
1979	7街区	M 23 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.33	3/5	不検出	2	11	不検出	不検出	不検出	7.3	11.0	
1980	7街区	M 23 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	21	110	1.40	不検出	不検出	35.0	110.0	
1981	7街区	M 23 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	31	不検出	不検出	不検出	5.4	36.0	
1982	7街区	M 24 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.56	3/6	不検出	2	15	不検出	不検出	不検出	9.8	24.0	
1983	7街区	M 24 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	2	50	不検出	不検出	不検出	7.2	66.0	
1984	7街区	M 24 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	21	0.07	不検出	不検出	6.5	28.0	
1985	7街区	M 24 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	1.12	3/8	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	9.8	9.9	
1986	7街区	M 24 － 5 (旧地盤面 0.5 m)	4.80	4/21			25						
1987	7街区	M 24 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.00	3/29	不検出	2	270	不検出	不検出	不検出	8.3	400.0	
1988	7街区	M 24 － 5 (旧地盤面 -1.0 m)	3.30	4/21			59						
1989	7街区	M 24 － 5 (旧地盤面 -2.0 m)	2.30	4/21			150						
1990	7街区	M 24 － 5 (旧地盤面 -3.0 m)	1.30	4/21			8						
1991	7街区	M 24 － 5 (旧地盤面 -4.0 m)	0.30	4/21			29						
1992	7街区	M 24 － 5 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.70	4/21			35						
1993	7街区	M 24 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/27	不検出	不検出	36	不検出	不検出	不検出	7.2	57.0	
1994	7街区	M 24 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/8	不検出	2	57	不検出	不検出	不検出	9.8	59.0	
1995	7街区	M 24 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/27	不検出	2	32	不検出	不検出	不検出	10.0	36.0	
1996	7街区	M 24 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/26	不検出	2	43	不検出	不検出	不検出	7.2	56.0	
1997	7街区	M 25 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.77	3/7	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	4.0	46.0	
1998	7街区	M 25 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	1.76	3/8	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	11.0	13.0	
1999	7街区	M 25 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	2	9	不検出	不検出	不検出	9.1	9.5	
2000	7街区	M 25 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/26	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	5.0	19.0	
2001	7街区	M 25 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/26	不検出	2	24	不検出	不検出	不検出	6.1	36.0	
2002	7街区	M 25 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	16	不検出	不検出	不検出	8.4	16.0	
2003	7街区	M 25 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.66	2/25	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	4.8	19.0	
2004	7街区	M 25 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/26	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	7.6	13.0	
2005	7街区	M 25 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	2.48	3/10	不検出	2	14	不検出	不検出	不検出	6.4	16.0	
2006	7街区	M 26 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	2	10	不検出	不検出	不検出	8.7	12.0	
2007	7街区	M 26 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	2	19	不検出	不検出	不検出	10.0	21.0	
2008	7街区	N 3 － 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.20	4/16	不検出		12						
2009	7街区	N 3 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	1.4	13	250	不検出	不検出	不検出	63.0	270.0	
2010	7街区	N 3 － 3 (旧地盤面 -1.0 m)	2.70	4/16	不検出		53						
2011	7街区	N 3 － 3 (旧地盤面 -2.0 m)	1.70	4/16	不検出		200						
2012	7街区	N 3 － 3 (旧地盤面 -3.0 m)	0.70	4/16	不検出		100						
2013	7街区	N 3 － 3 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.30	4/16	不検出		29						
2014	7街区	N 3 － 3 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.30	4/16	不検出		32						
2015	7街区	N 3 － 3 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.30	4/16	不検出		110						
2016	7街区	N 3 － 3 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.30	4/16	不検出		20						
2017	7街区	N 3 － 3 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.30	4/16	不検出		14						
2018	7街区	N 3 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	不検出	18.0	
2019	7街区	N 4 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	3	53	不検出	不検出	不検出	7.7	63.0	
2020	7街区	N 4 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/21	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	19.0	190.0	
2021	7街区	N 4 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	2	48	不検出	不検出	不検出	8.6	49.0	
2022	7街区	N 4 － 4 (旧地盤面 0.5 m)	2.60	4/28		不検出							
2023	7街区	N 4 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.44	3/13	不検出	52	35	不検出	不検出	不検出	68.0	36.0	
2024	7街区	N 4 － 4 (旧地盤面 -1.0 m)	1.10	4/28		不検出							
2025	7街区	N 4 － 4 (旧地盤面 -2.0 m)	0.10	4/28		不検出							
2026	7街区	N 4 － 4 (旧地盤面 -3.0 m)	-0.90	4/28		不検出							
2027	7街区	N 4 － 4 (旧地盤面 -4.0 m)	-1.90	4/28		不検出							
2028	7街区	N 4 － 4 (旧地盤面 -5.0 m)	-2.90	4/28		不検出							
2029	7街区	N 4 － 4 (旧地盤面 -6.0 m)	-3.90	4/28		不検出							
2030	7街区	N 4 － 4 (旧地盤面 -7.0 m)	-4.90	4/28		不検出							
2031	7街区	N 4 － 4 (旧地盤面 -8.0 m)	-5.90	4/28		不検出							
2032	7街区	N 4 － 4 (旧地盤面 -9.0 m)	-6.90	4/28		不検出							
2033	7街区	N 4 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	2	37	不検出	不検出	不検出	8.1	49.0	
2034	7街区	N 4 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	2	15	不検出	不検出	不検出	6.9	16.0	
2035	7街区	N 5 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.52	3/12	不検出	3	26	不検出	不検出	不検出	7.2	30.0	
2036	7街区	N 5 － 2 (旧地盤面 0.5 m)	4.60	4/16	不検出								
2037	7街区	N 5 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	6.5	36.0	
2038	7街区	N 5 － 2 (旧地盤面 -1.0 m)	3.10	4/16	0.7								
2039	7街区	N 5 － 2 (旧地盤面 -2.0 m)	2.10	4/16	不検出								
2040	7街区	N 5 － 2 (旧地盤面 -3.0 m)	1.10	4/16	不検出								
2041	7街区	N 5 － 2 (旧地盤面 -4.0 m)	0.10	4/16	不検出								
2042	7街区	N 5 － 2 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.90	4/16	不検出								
2043	7街区	N 5 － 2 (旧地盤面 -6.0 m)	-1.90	4/16	不検出								
2044	7街区	N 5 － 3 (旧地盤面 0.5 m)	3.90	4/24	0.9								
2045	7街区	N 5 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.46	3/13	不検出	2	48	不検出	不検出	不検出	39.0	48.0	
2046	7街区	N 5 － 3 (旧地盤面 -1.0 m)	2.40	4/24	不検出								
2047	7街区	N 5 － 3 (旧地盤面 -2.0 m)	1.40	4/24	不検出								
2048	7街区	N 5 － 3 (旧地盤面 -3.0 m)	0.40	4/24	不検出								
2049	7街区	N 5 － 3 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.60	4/24	不検出								
2050	7街区	N 5 － 3 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.60	4/24	不検出								
2051	7街区	N 5 － 3 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.60	4/24	不検出								
2052	7街区	N 5 － 3 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.60	4/24	不検出								
2053	7街区	N 5 － 3 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.60	4/24	不検出								
2054	7街区	N 5 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.51	3/13	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	8.6	13.0	
2055	7街区	N 5 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.55	3/14	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	9.9	12.0	
2056	7街区	N 5 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	8.1	8.0	
2057	7街区	N 6 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.54	3/6	不検出	2	23	不検出	不検出	不検出	7.5	27.0	
2058	7街区	N 6 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.54	3/6	不検出	2	15	不検出	不検出	不検出	5.4	15.0	
2059	7街区	N 6 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/20	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	17.0	85.0	
2060	7街区	N 6 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	7.6	16.0	
2061	7街区	N 6 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	2	17	不検出	不検出	不検出	5.9	20.0	

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
2062	7街区	N 6 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	6	65	不検出	不検出	不検出	27.0	89.0	
2063	7街区	N 6 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	不検出	14.0	
2064	7街区	N 6 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	2	74	不検出	不検出	不検出	不検出	75.0	
2065	7街区	N 7 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	6.4	19.0	
2066	7街区	N 7 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	4.0	9.5	
2067	7街区	N 7 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	5.4	17.0	
2068	7街区	N 7 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	4	49	不検出	不検出	不検出	13.0	52.0	
2069	7街区	N 7 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	2.56	3/11	不検出	2	130	不検出	不検出	不検出	6.7	140.0	
2070	7街区	N 7 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	2	12	不検出	不検出	不検出	5.1	13.0	
2071	7街区	N 7 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	不検出	14.0	
2072	7街区	N 7 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	不検出	19.0	
2073	7街区	N 7 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	不検出	13	0.19	不検出	不検出	10.0	19.0	
2074	7街区	N 8 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	2	12	0.05	不検出	不検出	4.3	16.0	
2075	7街区	N 8 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	2	6	不検出	不検出	不検出	5.0	7.2	
2076	7街区	N 8 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.32	3/28	不検出	不検出	5	不検出	不検出	不検出	5.1	5.8	
2077	7街区	N 8 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	2	16	不検出	不検出	不検出	6.3	18.0	
2078	7街区	N 8 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.22	3/3	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	2.4	15.0	
2079	7街区	N 8 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	2	12	不検出	不検出	不検出	3.1	12.0	
2080	7街区	N 8 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	2.91	3/10	不検出	2	62	0.18	不検出	不検出	9.6	69.0	
2081	7街区	N 8 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	46	0.14	不検出	不検出	9.2	49.0	
2082	7街区	N 8 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.32	3/10	不検出	不検出	41	0.07	不検出	不検出	6.7	49.0	
2083	7街区	N 9 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.06	3/29	不検出	2	8	不検出	不検出	不検出	6.0	7.6	
2084	7街区	N 9 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	2	22	不検出	不検出	不検出	7.7	26.0	
2085	7街区	N 9 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	2	11	不検出	不検出	不検出	9.2	12.0	
2086	7街区	N 9 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	2	6	不検出	不検出	不検出	4.8	8.8	
2087	7街区	N 9 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.40	3/14	不検出	2	100	不検出	不検出	不検出	5.0	190.0	
2088	7街区	N 9 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.32	3/14	不検出	2	390	不検出	不検出	不検出	9.1	490.0	
2089	7街区	N 9 － 6 (旧地盤面 -1.0 m)	2.98	4/24			19						
2090	7街区	N 9 － 6 (旧地盤面 -2.0 m)	1.98	4/24			32						
2091	7街区	N 9 － 6 (旧地盤面 -3.0 m)	0.98	4/24			45						
2092	7街区	N 9 － 6 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.02	4/24			18						
2093	7街区	N 9 － 6 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.02	4/24			14						
2094	7街区	N 9 － 6 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.02	4/24			68						
2095	7街区	N 9 － 6 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.02	4/24			14						
2096	7街区	N 9 － 6 (旧地盤面 -8.0 m)	-4.02	4/24			8						
2097	7街区	N 9 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	2.85	3/14	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	3.6	17.0	
2098	7街区	N 9 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	2.61	3/14	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	4.7	17.0	
2099	7街区	N 9 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	2	23	不検出	不検出	不検出	7.5	23.0	
2100	7街区	N 10 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	20	不検出	不検出	不検出	4.1	20.0	
2101	7街区	N 10 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	37	0.05	不検出	不検出	6.5	39.0	
2102	7街区	N 10 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	2	32	不検出	不検出	不検出	7.0	36.0	
2103	7街区	N 10 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.42	2/20	不検出	不検出	27	不検出	不検出	不検出	26.0	180.0	
2104	7街区	N 10 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	2	6	不検出	不検出	不検出	5.6	3.7	
2105	7街区	N 10 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	2	6	不検出	不検出	不検出	5.3	5.9	
2106	7街区	N 10 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.68	3/25	不検出	2	21	不検出	不検出	不検出	9.5	21.0	
2107	7街区	N 10 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	2.33	3/18	不検出	2	32	不検出	不検出	不検出	11.0	33.0	
2108	7街区	N 10 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	2.74	3/24	不検出	不検出	22	不検出	2	不検出	8.6	26.0	
2109	7街区	N 11 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	2	35	不検出	不検出	不検出	8.3	36.0	
2110	7街区	N 11 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	33	不検出	不検出	不検出	8.2	39.0	
2111	7街区	N 11 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	2	23	不検出	不検出	不検出	6.6	26.0	
2112	7街区	N 11 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	8.8	14.0	
2113	7街区	N 11 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	2	52	不検出	不検出	不検出	6.5	66.0	
2114	7街区	N 11 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.40	3/19	不検出	2	7	不検出	不検出	不検出	5.0	7.9	
2115	7街区	N 11 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	2.75	3/24	不検出	2	24	不検出	不検出	不検出	9.1	26.0	
2116	7街区	N 11 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.01	3/22	不検出	2	35	不検出	不検出	不検出	8.7	43.0	
2117	7街区	N 11 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	44	不検出	不検出	不検出	13.0	44.0	
2118	7街区	N 12 － 1 (旧地盤面 0.5 m)	3.80	4/11									
2119	7街区	N 12 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.9	4.4	
2120	7街区	N 12 － 1 (旧地盤面 -1.0 m)	2.30	4/11									
2121	7街区	N 12 － 1 (旧地盤面 -2.0 m)	1.30	4/11									
2122	7街区	N 12 － 1 (旧地盤面 -3.0 m)	0.30	4/11									
2123	7街区	N 12 － 1 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.70	4/11									
2124	7街区	N 12 － 1 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.70	4/11									
2125	7街区	N 12 － 1 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.70	4/11									
2126	7街区	N 12 － 1 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.70	4/11									
2127	7街区	N 12 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	4.8	29.0	
2128	7街区	N 12 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	2.9	4.9	
2129	7街区	N 12 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	5.1	67.0	
2130	7街区	N 12 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	31	不検出	不検出	不検出	5.0	41.0	
2131	7街区	N 12 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.2	4.1	
2132	7街区	N 12 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.25	3/15	不検出	2	35	不検出	不検出	不検出	7.1	39.0	
2133	7街区	N 12 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	2	17	不検出	不検出	不検出	5.7	18.0	
2134	7街区	N 12 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	3	18	不検出	不検出	不検出	24.0	26.0	
2135	7街区	N 13 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	1.49	3/3	不検出	不検出	21	不検出	不検出	不検出	5.6	26.0	
2136	7街区	N 13 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	1.56	3/5	不検出	不検出	22	不検出	不検出	不検出	5.2	24.0	
2137	7街区	N 13 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	1.23	3/6	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	7.6	9.3	
2138	7街区	N 13 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	1.42	3/3	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.6	5.6	
2139	7街区	N 13 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	1.37	3/4	不検出	不検出	22	0.08	不検出	不検出	3.6	22.0	
2140	7街区	N 13 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	1.15	3/6	不検出	不検出	9	0.40	不検出	不検出	4.9	9.0	
2141	7街区	N 13 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	2	16	0.05	不検出	不検出	16.0	16.0	
2142	7街区	N 13 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.8	4.3	
2143	7街区	N 13 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	1.24	3/7	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	2.2	9.7	
2144	7街区	N 14 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	7.1	4.6	
2145	7街区	N 14 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.6	3.4	
2146	7街区	N 14 － 3 (旧地盤面 0.5 m)	4.70	4/9						不検出			
2147	7街区	N 14 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	7.7	4.9	
2148	7街区	N 14 － 3 (旧地盤面 -1.0 m)	3.20	4/9						不検出			
2149	7街区	N 14 － 3 (旧地盤面 -2.0 m)	2.20	4/9						不検出			
2150	7街区	N 14 － 3 (旧地盤面 -3.0 m)	1.20	4/9						不検出			
2151	7街区	N 14 － 3 (旧地盤面 -4.0 m)	0.20	4/9						不検出			
2152	7街区	N 14 － 3 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.80	4/9						不検出			
2153	7街区	N 14 － 3 (旧地盤面 -6.0 m)	-1.80	4/9						不検出			
2154	7街区	N 14 － 3 (旧地盤面 -7.0 m)	-2.80	4/9						不検出			
2155	7街区	N 14 － 3 (旧地盤面 -8.0 m)	-3.80	4/9						不検出			
2156	7街区	N 14 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.7	9.3	
2157	7街区	N 14 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	6.8	9.7	
2158	7街区	N 14 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	8.5	12.0	
2159	7街区	N 14 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	7.0	5.7	
2160	7街区	N 14 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	0.6	9.4	
2161	7街区	N 14 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	6.1	6.5	
2162	7街区	N 15 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	3	10	不検出	不検出	不検出	10.0	11.0	
2163	7街区	N 15 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	3	15	不検出	不検出	不検出	10.0	19.0	
2164	7街区	N 15 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	2	19	不検出	不検出	不検出	12.0	27.0	

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
2165	7街区	N 15 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	3	11	不検出	不検出	不検出	11.0	13.0	
2166	7街区	N 15 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	2	60	0.05	不検出	不検出	9.9	60.0	
2167	7街区	N 15 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	4	10	不検出	不検出	不検出	7.8	10.0	
2168	7街区	N 15 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	10.0	13.0	
2169	7街区	N 15 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	2	9	不検出	不検出	不検出	8.2	11.0	
2170	7街区	N 15 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	2	24	不検出	不検出	不検出	8.9	28.0	
2171	7街区	N 16 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	2	7	不検出	不検出	不検出	9.8	12.0	
2172	7街区	N 16 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	2	25	不検出	不検出	不検出	4.1	30.0	
2173	7街区	N 16 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	2	21	不検出	不検出	不検出	6.2	21.0	
2174	7街区	N 16 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	2	7	不検出	不検出	不検出	9.5	8.4	
2175	7街区	N 16 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/20	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	10.0	16.0	
2176	7街区	N 16 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	33	不検出	不検出	不検出	5.4	49.0	
2177	7街区	N 16 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	2	17	不検出	不検出	不検出	10.0	18.0	
2178	7街区	N 16 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	2.96	3/17	不検出	2	17	不検出	不検出	不検出	7.8	29.0	
2179	7街区	N 16 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	5.1	16.0	
2180	7街区	N 17 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.4	4.5	
2181	7街区	N 17 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	3	10	不検出	不検出	不検出	7.8	12.0	
2182	7街区	N 17 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	2	5	不検出	不検出	不検出	2.7	5.2	
2183	7街区	N 17 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	9.5	11.0	
2184	7街区	N 17 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	4	8	不検出	不検出	不検出	14.0	9.3	
2185	7街区	N 17 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	3	11	不検出	不検出	不検出	12.0	11.0	
2186	7街区	N 17 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.04	3/18	不検出	5	12	不検出	不検出	不検出	20.0	16.0	
2187	7街区	N 17 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.05	3/18	不検出	3	8	不検出	不検出	不検出	7.0	7.8	
2188	7街区	N 17 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	0.79	3/19	不検出	2	20	不検出	不検出	不検出	8.8	26.0	
2189	7街区	N 18 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	2	7	不検出	不検出	不検出	1.7	10.0	
2190	7街区	N 18 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	3	30	不検出	不検出	不検出	11.0	37.0	
2191	7街区	N 18 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	3.1	11.0	
2192	7街区	N 18 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	2	14	不検出	不検出	不検出	11.0	18.0	
2193	7街区	N 18 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	3	15	不検出	不検出	不検出	7.0	15.0	
2194	7街区	N 18 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	4.1	7.4	
2195	7街区	N 18 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.31	3/17	不検出	2	21	不検出	不検出	不検出	6.1	26.0	
2196	7街区	N 18 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.21	3/17	不検出	2	10	不検出	不検出	不検出	3.4	20.0	
2197	7街区	N 18 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	2.16	3/14	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	8.4	23.0	
2198	7街区	N 19 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	4.3	21.0	
2199	7街区	N 19 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	2	10	不検出	不検出	不検出	3.6	12.0	
2200	7街区	N 19 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	3.5	10.0	
2201	7街区	N 19 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	3	24	不検出	不検出	不検出	8.5	41.0	
2202	7街区	N 19 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.2	5.8	
2203	7街区	N 19 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	3.9	7.2	
2204	7街区	N 19 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	5.2	11.0	
2205	7街区	N 19 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	2	8	0.06	不検出	不検出	8.8	9.5	
2206	7街区	N 19 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	2	9	不検出	不検出	不検出	6.8	10.0	
2207	7街区	N 20 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	不検出	27	不検出	不検出	不検出	7.3	29.0	
2208	7街区	N 20 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.13	3/14	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	14.0	12.0	
2209	7街区	N 20 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	4	15	不検出	不検出	不検出	12.0	16.0	
2210	7街区	N 20 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.84	3/11	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.7	4.2	
2211	7街区	N 20 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	2	33	不検出	不検出	不検出	8.6	39.0	
2212	7街区	N 20 － 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.90	4/11				不検出					
2213	7街区	N 20 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	2	15	不検出	不検出	不検出	5.7	16.0	
2214	7街区	N 20 － 6 (旧地盤面 -1.0 m)	3.40	4/11				不検出					
2215	7街区	N 20 － 6 (旧地盤面 -2.0 m)	2.40	4/11				不検出					
2216	7街区	N 20 － 6 (旧地盤面 -3.0 m)	1.40	4/11				不検出					
2217	7街区	N 20 － 6 (旧地盤面 -4.0 m)	0.40	4/11				不検出					
2218	7街区	N 20 － 6 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.60	4/11				不検出					
2219	7街区	N 20 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	2	14	不検出	不検出	不検出	6.7	16.0	
2220	7街区	N 20 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	15.0	9.3	
2221	7街区	N 20 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	3	23	不検出	不検出	不検出	14.0	26.0	
2222	7街区	N 21 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	5	71	不検出	不検出	不検出	13.0	84.0	
2223	7街区	N 21 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	5	41	不検出	不検出	不検出	12.0	46.0	
2224	7街区	N 21 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	2	9	不検出	不検出	不検出	7.9	12.0	
2225	7街区	N 21 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	2	24	不検出	不検出	不検出	7.2	32.0	
2226	7街区	N 21 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/12	不検出	14	40	0.06	不検出	不検出	25.0	46.0	
2227	7街区	N 21 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	9.3	9.5	
2228	7街区	N 21 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	3	10	不検出	不検出	不検出	11.0	10.0	
2229	7街区	N 21 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	2	15	不検出	不検出	不検出	7.9	16.0	
2230	7街区	N 21 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	3	7	不検出	不検出	不検出	9.8	12.0	
2231	7街区	N 22 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	4	14	不検出	不検出	不検出	10.0	16.0	
2232	7街区	N 22 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	1.55	3/21	不検出	3	17	不検出	不検出	不検出	9.2	19.0	
2233	7街区	N 22 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	1.43	3/21	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	6.4	13.0	
2234	7街区	N 22 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	10.0	8.8	
2235	7街区	N 22 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	6.1	13.0	
2236	7街区	N 22 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	不検出	66	0.13	不検出	不検出	5.7	69.0	
2237	7街区	N 22 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	2	17	不検出	不検出	不検出	5.1	17.0	
2238	7街区	N 22 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	25	不検出	不検出	不検出	4.5	26.0	
2239	7街区	N 22 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/22	不検出	5	40	不検出	不検出	不検出	7.0	41.0	
2240	7街区	N 23 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	6.6	13.0	
2241	7街区	N 23 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	2	32	不検出	不検出	不検出	9.3	35.0	
2242	7街区	N 23 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	2	34	不検出	不検出	不検出	7.7	40.0	
2243	7街区	N 23 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	2	15	不検出	不検出	不検出	4.0	15.0	
2244	7街区	N 23 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	2	36	不検出	不検出	不検出	9.9	38.0	
2245	7街区	N 23 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	2	16	不検出	不検出	2	13.0	16.0	
2246	7街区	N 23 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/21	不検出	4	35	不検出	1	不検出	7.0	35.0	
2247	7街区	N 23 － 7 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/22					不検出				
2248	7街区	N 23 － 7 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/22					不検出				
2249	7街区	N 23 － 7 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/22					不検出				
2250	7街区	N 23 － 7 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/22					不検出				
2251	7街区	N 23 － 7 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/22					不検出				
2252	7街区	N 23 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	11.0	9.2	
2253	7街区	N 23 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	21	不検出	不検出	不検出	6.9	21.0	
2254	7街区	N 24 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.22	2/27	不検出	2	42	不検出	不検出	不検出	7.0	56.0	
2255	7街区	N 24 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/26	不検出	2	35	不検出	不検出	不検出	7.7	52.0	
2256	7街区	N 24 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.55	2/26	不検出	2	38	不検出	不検出	不検出	7.7	56.0	
2257	7街区	N 24 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/27	不検出	2	18	不検出	不検出	不検出	9.7	18.0	
2258	7街区	N 24 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/26	不検出	3	29	0.18	不検出	不検出	11.0	35.0	
2259	7街区	N 24 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/26	不検出	2	6	不検出	不検出	不検出	17.0	9.9	
2260	7街区	N 24 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	21	不検出	不検出	不検出	6.3	22.0	
2261	7街区	N 24 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	17	不検出	不検出	不検出	5.7	19.0	
2262	7街区	N 24 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	20	不検出	不検出	不検出	6.3	24.0	
2263	7街区	N 25 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/25	不検出	3	7	不検出	不検出	不検出	11.0	7.0	
2264	7街区	N 25 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/26	不検出	4	25	不検出	不検出	不検出	15.0	26.0	
2265	7街区	N 25 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.56	3/28	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	6.7	13.0	
2266	7街区	N 25 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/25	不検出	2	6	不検出	不検出	不検出	9.9	5.6	
2267	7街区	N 25 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/27	不検出	不検出	6	不検出	不検出	不検出	4.5	8.1	

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備考
2268	7街区	N 25 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	13.0	13.0	
2269	7街区	N 25 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	44	不検出	不検出	不検出	6.2	47.0	
2270	7街区	N 25 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/19	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	5.7	26.0	
2271	7街区	N 25 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	5.3	11.0	
2272	7街区	N 26 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	2	9	不検出	不検出	不検出	7.0	11.0	
2273	7街区	O 9 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	2	67	0.09	不検出	不検出	6.5	69.0	
2274	7街区	O 10 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	2.2	16.0	
2275	7街区	O 10 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	5.6	10.0	
2276	7街区	O 10 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	3.7	14.0	
2277	7街区	O 11 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	2.79	3/19	不検出	2	21	0.08	不検出	不検出	7.8	22.0	
2278	7街区	O 11 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	2.72	3/19	不検出	2	30	不検出	不検出	不検出	8.8	55.0	
2279	7街区	O 11 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	2.74	3/20	不検出	2	49	不検出	不検出	不検出	6.4	49.0	
2280	7街区	O 12 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	2.79	3/21	不検出	2	45	不検出	不検出	不検出	7.0	46.0	
2281	7街区	O 12 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	1.82	3/22	不検出	2	42	0.08	不検出	不検出	5.5	43.0	
2282	7街区	O 12 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.41	3/14	不検出	2	59	0.05	不検出	不検出	9.0	69.0	
2283	7街区	O 12 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	不検出	15	不検出	不検出	不検出	5.6	15.0	
2284	7街区	O 13 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.42	3/14	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	5.4	36.0	
2285	7街区	O 13 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.48	2/22	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	19.0	84.0	
2286	7街区	O 13 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	7.1	8.5	
2287	7街区	O 13 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	2	60	0.06	不検出	不検出	5.3	69.0	
2288	7街区	O 13 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	2	40	不検出	不検出	不検出	6.8	59.0	
2289	7街区	O 13 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	2.37	4/1	不検出	2	100	不検出	不検出	不検出	4.6	110.0	
2290	7街区	O 14 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	5.6	9.0	
2291	7街区	O 14 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	40	不検出	不検出	不検出	6.6	40.0	
2292	7街区	O 14 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.48	3/13	不検出	不検出	74	不検出	不検出	不検出	5.6	78.0	
2293	7街区	O 14 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	2.50	3/31	不検出	2	64	不検出	不検出	不検出	4.4	90.0	
2294	7街区	O 14 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	73	0.18	不検出	不検出	7.4	79.0	
2295	7街区	O 14 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.37	3/12	不検出	2	80	不検出	不検出	不検出	7.1	110.0	
2296	7街区	O 15 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	8	150	不検出	不検出	21	14.0	1800.0	
2297	7街区	O 15 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	2.66	3/18	不検出	4	360	不検出	不検出	不検出	12.0	370.0	
2298	7街区	O 15 － 2 (旧地盤面 -1.0 m)	3.00	4/21			69						
2299	7街区	O 15 － 2 (旧地盤面 -2.0 m)	2.00	4/21			14						
2300	7街区	O 15 － 2 (旧地盤面 -3.0 m)	1.00	4/21			8						
2301	7街区	O 15 － 2 (旧地盤面 -4.0 m)	0.00	4/21			9						
2302	7街区	O 15 － 2 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.00	4/21			6						
2303	7街区	O 15 － 2 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.00	4/21			13						
2304	7街区	O 15 － 2 (旧地盤面 -7.0 m)	-3.00	4/21			10						
2305	7街区	O 15 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	2.84	3/18	不検出	2	53	不検出	不検出	不検出	10.0	56.0	
2306	7街区	O 15 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.40	3/12	不検出	3	8	不検出	不検出	不検出	9.7	10.0	
2307	7街区	O 15 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.37	3/12	不検出	5	780	不検出	不検出	23	12.0	820.0	
2308	7街区	O 15 － 5 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/21			17						
2309	7街区	O 15 － 5 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/21			11						
2310	7街区	O 15 － 5 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/21			12						
2311	7街区	O 15 － 5 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/21			10						
2312	7街区	O 15 － 5 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/21			11						
2313	7街区	O 15 － 5 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.10	4/21			22						
2314	7街区	O 15 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.40	3/11	不検出	2	11	不検出	不検出	不検出	11.0	12.0	
2315	7街区	O 16 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.22	3/17	不検出	2	45	不検出	不検出	不検出	6.7	59.0	
2316	7街区	O 16 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	3	10	0.05	不検出	不検出	12.0	16.0	
2317	7街区	O 16 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	4.2	16.0	
2318	7街区	O 16 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.45	3/25	不検出	3	15	不検出	不検出	不検出	4.3	16.0	
2319	7街区	O 16 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.46	3/11	不検出	2	69	不検出	不検出	不検出	8.3	96.0	
2320	7街区	O 16 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/20	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	33.0	190.0	
2321	7街区	O 16 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	2	10	不検出	不検出	不検出	4.5	10.0	
2322	7街区	O 16 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	2.38	4/1	不検出	不検出	20	不検出	不検出	不検出	13.0	26.0	
2323	7街区	O 16 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	2.43	4/1	不検出	不検出	7	不検出	不検出	不検出	8.7	55.0	
2324	7街区	O 17 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.18	3/17	不検出	4	36	不検出	不検出	不検出	8.2	36.0	
2325	7街区	O 17 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.38	3/17	不検出	3	13	不検出	不検出	不検出	9.0	14.0	
2326	7街区	O 17 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.12	3/17	不検出	3	9	不検出	不検出	不検出	7.9	9.5	
2327	7街区	O 17 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	4	28	不検出	不検出	不検出	10.0	44.0	
2328	7街区	O 17 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	3	49	不検出	不検出	不検出	7.8	49.0	
2329	7街区	O 17 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	3	34	0.05	不検出	不検出	10.0	39.0	
2330	7街区	O 17 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	2.44	3/31	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	2.9	100.0	
2331	7街区	O 17 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	7	34	不検出	不検出	不検出	12.0	46.0	
2332	7街区	O 17 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/11	不検出	2	10	不検出	不検出	不検出	9.6	10.0	
2333	7街区	O 18 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.37	3/15	不検出	3	13	不検出	不検出	不検出	8.8	13.0	
2334	7街区	O 18 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.36	3/15	不検出	4	21	不検出	不検出	不検出	11.0	26.0	
2335	7街区	O 18 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	2.31	3/15	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	11.0	13.0	
2336	7街区	O 18 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.29	3/15	不検出	3	44	不検出	不検出	不検出	10.0	47.0	
2337	7街区	O 18 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.26	3/15	不検出	3	28	不検出	不検出	不検出	8.7	28.0	
2338	7街区	O 18 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	2.70	3/15	不検出	4	11	不検出	不検出	不検出	12.0	16.0	
2339	7街区	O 18 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	3	13	0.06	不検出	不検出	10.0	16.0	
2340	7街区	O 18 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/10	不検出	2	18	不検出	不検出	不検出	5.5	21.0	
2341	7街区	O 18 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	2.67	3/8	不検出	2	9	不検出	不検出	不検出	12.0	9.8	
2342	7街区	O 19 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.01	3/27	不検出	3	15	不検出	不検出	不検出	7.6	16.0	
2343	7街区	O 19 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.40	3/27	不検出	4	14	不検出	不検出	不検出	9.2	15.0	
2344	7街区	O 19 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	3	9	不検出	不検出	不検出	13.0	10.0	
2345	7街区	O 19 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.19	3/15	不検出	4	10	不検出	不検出	不検出	10.0	10.0	
2346	7街区	O 19 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.07	3/15	不検出	3	10	不検出	不検出	不検出	9.8	16.0	
2347	7街区	O 19 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.45	3/15	不検出	3	19	不検出	不検出	不検出	11.0	26.0	
2348	7街区	O 19 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.44	3/8	不検出	2	79	0.11	不検出	不検出	7.9	86.0	
2349	7街区	O 19 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	2.40	3/8	不検出	2	27	0.11	不検出	不検出	5.4	30.0	
2350	7街区	O 19 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/7	不検出	2	10	不検出	不検出	不検出	6.7	17.0	
2351	7街区	O 20 － 1 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	4/4									
2352	7街区	O 20 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/19	不検出	不検出	13	不検出	不検出	不検出	33.0	95.0	
2353	7街区	O 20 － 1 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/4									
2354	7街区	O 20 － 1 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/4									
2355	7街区	O 20 － 1 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/4									
2356	7街区	O 20 － 1 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/4									
2357	7街区	O 20 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	3	14	不検出	不検出	不検出	8.8	15.0	
2358	7街区	O 20 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	4	9	不検出	不検出	不検出	13.0	14.0	
2359	7街区	O 20 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	2	10	不検出	不検出	不検出	14.0	9.6	
2360	7街区	O 20 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	2	9	0.33	不検出	不検出	14.0	9.4	
2361	7街区	O 20 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/14	不検出	3	15	0.13	不検出	不検出	5.5	17.0	
2362	7街区	O 20 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.49	3/7	不検出	2	9	6.50	不検出	不検出	9.1	12.0	
2363	7街区	O 20 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.57	3/7	不検出	2	14	0.06	不検出	不検出	8.9	18.0	
2364	7街区	O 20 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.58	3/6	不検出	4	26	不検出	不検出	不検出	9.9	31.0	
2365	7街区	O 21 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.63	3/5	不検出	2	21	0.10	不検出	不検出	12.0	34.0	
2366	7街区	O 21 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	2	33	不検出	不検出	不検出	7.3	36.0	
2367	7街区	O 21 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.45	3/3	不検出	不検出	8	不検出	不検出	不検出	5.1	13.0	
2368	7街区	O 21 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.56	3/5	不検出	2	34	0.10	不検出	不検出	11.0	39.0	
2369	7街区	O 21 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.48	3/4	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	7.9	60.0	
2370	7街区	O 21 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.37	3/4	不検出	不検出	10	不検出	不検出	不検出	7.7	20.0	

土壌含有量試験結果一覧表（詳細調査、絞込調査）

処理基準を超過したことを表す。

No	街区名	地点名（深度）	採取深度 A.P.m	採取日	土壌含有量 シアン化合物（酸抽出法） mg/kg（基準50）	ヒ素（酸抽出法） mg/kg（基準150）	鉛（酸抽出法） mg/kg（基準150）	水銀（酸抽出法） mg/kg（基準15）	六価クロム（酸抽出法） mg/kg（基準250）	カドミウム（酸抽出法） mg/kg（基準150）	ヒ素（全量分析） mg/kg（基準39）	鉛（全量分析） mg/kg（基準140）	備　考
2371	7街区	O 21 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.43	3/5	不検出	2	21	0.07	不検出	不検出	9.9	32.0	
2372	7街区	O 21 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.43	3/4	不検出	2	16	0.07	不検出	不検出	10.0	24.0	
2373	7街区	O 21 － 8 (旧地盤面 -1.0 m)	2.93	4/23									
2374	7街区	O 21 － 8 (旧地盤面 -2.0 m)	1.93	4/23									
2375	7街区	O 21 － 8 (旧地盤面 -3.0 m)	0.93	4/23									
2376	7街区	O 21 － 8 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.07	4/23									
2377	7街区	O 21 － 8 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.07	4/23									
2378	7街区	O 21 － 8 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.07	4/23									
2379	7街区	O 21 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.34	3/4	不検出	不検出	14	0.06	不検出	不検出	8.1	14.0	
2380	7街区	O 22 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.43	3/3	不検出	2	38	不検出	不検出	不検出	5.4	38.0	
2381	7街区	O 22 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.44	2/26	不検出	2	51	0.22	不検出	不検出	10.0	110.0	
2382	7街区	O 22 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.45	2/26	不検出	3	43	0.15	不検出	不検出	11.0	43.0	
2383	7街区	O 22 － 3 (旧地盤面 -1.0 m)	2.95	4/23	不検出								
2384	7街区	O 22 － 3 (旧地盤面 -2.0 m)	1.95	4/23	不検出								
2385	7街区	O 22 － 3 (旧地盤面 -3.0 m)	0.95	4/23	不検出								
2386	7街区	O 22 － 3 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.05	4/23	不検出								
2387	7街区	O 22 － 3 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.05	4/23	不検出								
2388	7街区	O 22 － 3 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.05	4/23	不検出								
2389	7街区	O 22 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	2	12	0.07	不検出	不検出	5.9	13.0	
2390	7街区	O 22 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	2	14	不検出	不検出	不検出	6.5	15.0	
2391	7街区	O 22 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	2	25	不検出	不検出	不検出	4.3	26.0	
2392	7街区	O 22 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	3.4	16.0	
2393	7街区	O 22 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/3	不検出	3	14	不検出	不検出	13	12.0	14.0	
2394	7街区	O 22 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/4	不検出	不検出	15	0.07	不検出	不検出	5.1	15.0	
2395	7街区	O 23 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.43	3/21	不検出	3	28	不検出	不検出	不検出	9.0	29.0	
2396	7街区	O 23 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.44	2/18	不検出	不検出	19	不検出	不検出	不検出	23.0	150.0	
2397	7街区	O 23 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.44	3/28	不検出	2	24	不検出	不検出	不検出	8.3	39.0	
2398	7街区	O 23 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/26	不検出	2	23	不検出	不検出	不検出	7.0	26.0	
2399	7街区	O 23 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.00	3/28	不検出	2	43	不検出	不検出	不検出	16.0	90.0	
2400	7街区	O 23 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	2.75	3/20	不検出	不検出	24	不検出	不検出	不検出	9.7	36.0	
2401	7街区	O 23 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/26	不検出	2	17	不検出	不検出	不検出	8.7	17.0	
2402	7街区	O 23 － 7 (旧地盤面 -1.0 m)	3.31	4/25	不検出								
2403	7街区	O 23 － 7 (旧地盤面 -2.0 m)	2.31	4/25	不検出								
2404	7街区	O 23 － 7 (旧地盤面 -3.0 m)	1.31	4/25	不検出								
2405	7街区	O 23 － 7 (旧地盤面 -4.0 m)	0.31	4/25	不検出								
2406	7街区	O 23 － 7 (旧地盤面 -5.0 m)	-0.69	4/25	不検出								
2407	7街区	O 23 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/26	不検出	2	24	不検出	不検出	不検出	14.0	240.0	
2408	7街区	O 23 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/26	不検出	不検出	46	不検出	不検出	不検出	8.9	89.0	
2409	7街区	O 24 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	不検出	20	不検出	不検出	不検出	5.8	20.0	
2410	7街区	O 24 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	5.2	19.0	
2411	7街区	O 24 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	3	70	不検出	不検出	不検出	16.0	77.0	
2412	7街区	O 24 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	2.29	3/20	不検出	4	81	不検出	不検出	不検出	8.5	98.0	
2413	7街区	O 24 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/15	不検出	4	26	0.08	不検出	不検出	11.0	26.0	
2414	7街区	O 24 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/17	不検出	不検出	25	不検出	不検出	不検出	6.8	32.0	
2415	7街区	O 24 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	2.04	3/21	不検出	4	85	不検出	1	不検出	6.9	96.0	
2416	7街区	O 24 － 7 (旧地盤面 -1.0 m)	1.55	4/22					不検出				
2417	7街区	O 24 － 7 (旧地盤面 -2.0 m)	0.55	4/22					不検出				
2418	7街区	O 24 － 7 (旧地盤面 -3.0 m)	-0.45	4/22					不検出				
2419	7街区	O 24 － 7 (旧地盤面 -4.0 m)	-1.45	4/22					不検出				
2420	7街区	O 24 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	-2.45	3/21	不検出	4	34	不検出	不検出	不検出	6.5	34.0	
2421	7街区	O 24 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	1.13	3/21	不検出	3	25	不検出	不検出	不検出	6.9	25.0	
2422	7街区	O 25 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	24	不検出	不検出	不検出	5.3	39.0	
2423	7街区	O 25 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/18	不検出	不検出	16	0.05	不検出	不検出	6.1	29.0	
2424	7街区	O 25 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/25	不検出	3	90	不検出	不検出	不検出	14.0	100.0	
2425	7街区	O 25 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	3	38	0.10	不検出	不検出	12.0	39.0	
2426	7街区	O 25 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/13	不検出	不検出	11	不検出	不検出	不検出	6.2	16.0	
2427	7街区	O 25 － 7 (旧地盤面 -0.5 m)	0.56	3/20	不検出	2	17	不検出	不検出	不検出	11.0	19.0	
2428	7街区	O 25 － 8 (旧地盤面 -0.5 m)	3.41	3/17	不検出	7	65	不検出	不検出	不検出	11.0	79.0	
2429	8街区	O 25 － 9 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/12	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出	0.6	25.0	
2430	7街区	P 19 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	2	9	不検出	不検出	不検出	12.0	10.0	
2431	7街区	P 19 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	不検出	9	不検出	不検出	不検出	17.0	10.0	
2432	7街区	P 20 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	2	13	不検出	不検出	不検出	3.5	13.0	
2433	7街区	P 20 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	7	47	不検出	不検出	不検出	20.0	59.0	
2434	7街区	P 20 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	3	67	不検出	不検出	不検出	7.0	69.0	
2435	7街区	P 21 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/5	不検出	3	24	不検出	不検出	不検出	10.0	41.0	
2436	7街区	P 21 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	20	不検出	不検出	不検出	7.1	25.0	
2437	7街区	P 21 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	24	不検出	不検出	不検出	7.7	27.0	
2438	7街区	P 22 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	13	0.05	不検出	不検出	8.6	13.0	
2439	7街区	P 22 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/6	不検出	2	12	不検出	不検出	不検出	7.7	12.0	
2440	7街区	P 22 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/27	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	5.4	19.0	
2441	7街区	P 22 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	4/1	不検出	2	41	不検出	不検出	6	13.0	300.0	
2442	7街区	P 23 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/26	不検出	2	23	不検出	不検出	不検出	9.6	40.0	
2443	7街区	P 23 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/26	不検出	不検出	14	不検出	不検出	不検出	7.1	18.0	
2444	7街区	P 23 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	2/26	不検出	不検出	18	不検出	不検出	不検出	7.4	19.0	
2445	7街区	P 23 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	3	27	不検出	不検出	不検出	5.4	29.0	
2446	7街区	P 23 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/31	不検出	4	23	不検出	不検出	不検出	不検出	36.0	
2447	7街区	P 23 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/29	不検出	2	43	不検出	不検出	不検出	12.0	59.0	
2448	7街区	P 24 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	2	22	不検出	不検出	不検出	8.7	22.0	
2449	7街区	P 24 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	2	26	0.08	不検出	不検出	9.9	29.0	
2450	7街区	P 24 － 3 (旧地盤面 -0.5 m)	0.96	3/26	不検出	2	22	0.08	不検出	不検出	12.0	23.0	
2451	7街区	P 24 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	2	24	不検出	不検出	不検出	8.0	26.0	
2452	7街区	P 24 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/26	不検出	2	25	不検出	不検出	不検出	8.1	27.0	
2453	7街区	P 24 － 6 (旧地盤面 0.5 m)	4.40	4/22			27						
2454	7街区	P 24 － 6 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/27	不検出	2	170	不検出	不検出	不検出	9.3	170.0	
2455	7街区	P 24 － 6 (旧地盤面 -1.0 m)	2.90	4/22			97						
2456	7街区	P 24 － 6 (旧地盤面 -2.0 m)	1.90	4/22			33						
2457	7街区	P 24 － 6 (旧地盤面 -3.0 m)	0.90	4/22			16						
2458	7街区	P 24 － 6 (旧地盤面 -4.0 m)	-0.10	4/22			11						
2459	7街区	P 24 － 6 (旧地盤面 -5.0 m)	-1.10	4/22			28						
2460	7街区	P 24 － 6 (旧地盤面 -6.0 m)	-2.10	4/22			10						
2461	7街区	P 25 － 1 (旧地盤面 -0.5 m)	0.43	3/20	不検出	4	47	不検出	不検出	不検出	5.5	96.0	
2462	7街区	P 25 － 2 (旧地盤面 -0.5 m)	0.11	3/20	不検出	2	100	不検出	不検出	不検出	5.9	260.0	
2463	7街区	P 25 － 4 (旧地盤面 -0.5 m)	3.50	3/28	不検出	3	99	不検出	不検出	不検出	6.8	160.0	
2464	7街区	P 25 － 5 (旧地盤面 -0.5 m)	0.11	3/20	不検出	7	29	不検出	不検出	不検出	8.6	39.0	