


東京都中央卸売市場
築地市場 配置図
東京都中央区築地五丁目2番1号
(平成28年4月1日現在)



事故状況写真

ろ過海水配管

支持材の老朽化による
配管の脱落

接合部分の脱落

