

第1回 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議

日時：平成28年10月15日（土）

午後12時30分から

場所：築地市場 講堂

<次 第>

- 1 開会
- 2 中央卸売市場長挨拶
- 3 委員紹介
- 4 座長挨拶
- 5 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議設置要綱について
- 6 議 事
 - (1) 前回専門家会議の審議内容と今回の専門家会議設置の趣旨
 - (2) 前回専門家会議提言に対する東京都の対応と経緯、現在生じている現象（実態）
 - (3) 今回の専門家会議設置後の調査・観測結果
 - (4) 討議
 - (5) その他
- 7 閉 会
- 8 質疑応答

<配付資料>

資料1 第1回専門家会議出席者名簿

資料2 「豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議」の設置について

資料3 専門家会議における土壌汚染対策等の検討の経緯

[豊洲市場のこれまでの経緯]

資料4-1 豊洲市場の整備経緯について（土壌汚染対策工事）

資料4-2 盛土がなされなかったことについて

[豊洲市場の現況]

資料5-1 地下空間

資料5-2 鋼管矢板遮水壁による汚染が残る区画

資料5-3 区域指定の解除

資料5-4 補助315線の土壌汚染対策

資料5-5 地下水管理システム

[東京都が実施した調査の結果]

資料6-1 地下水モニタリング結果

資料6-2 豊洲市場における施設内空気及び沿道大気の測定結果について

(平成28年8月30日)

資料6-3 豊洲市場地下ピット内の水質調査の結果について（平成28年9月17日）

資料6-4 豊洲市場地下ピット内の水質調査の結果について（平成28年9月23日）

資料6-5 豊洲市場の水質調査及び空気測定の結果について（平成28年9月24日）

資料6-6 豊洲市場用地における地下水のモニタリング（第8回）の結果について

(速報) (平成28年9月29日)

[専門家会議（今回）が指示した調査の結果]

資料7-1 豊洲市場における水質調査結果等について（平成28年9月24日）

資料7-2 豊洲市場用地における第8回の地下水モニタリング結果について

(平田座長から築地市場関係者へのコメント) (平成28年10月3日)

資料7-3 豊洲市場における水質調査及び空気測定の結果について

資料7-4 豊洲市場用地における地下水位測定結果

資料8 周辺地（中央区晴海）における有害大気汚染物質モニタリング結果

資料9 地下水のモニタリングで把握された地下水のベンゼン、ヒ素濃度の変化

参考資料（委員限り）

参考資料1 豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議報告書

(平成20年7月)

参考資料2 地下水モニタリング結果（データ一覧表）