

再調査 調査地点一覧(29か所)

街区	調査地点	測定結果(第9回(暫定))		
		ベンゼン	シアン	ヒ素
5街区	I29-4	0.027	-	-
	K28-6	0.096	-	-
	K37-4	0.79	-	-
	L28-9	不検出	-	-
	L39-3	0.063	-	-
	M37-3	0.060	不検出	-
	O42-7	0.088	0.1	-
	P36-3	0.004	0.1	-
	P41-5	-	0.1	-
	Q37-5	0.044	不検出	-
6街区	B9-2	0.098	0.4	-
	B10-5	0.14	1.0	0.022
	B11-5	0.012	0.6	-
	C9-2	0.12	0.8	-
	C11-5	0.074	0.6	-
	C26-7	-	1.2	-
	D10-5	0.025	0.7	0.012
	D11-5	0.23	1.0	0.015
	D12-5	0.14	0.7	0.021
	E12-4	-	1.2	-
	E12-6	-	0.8	-
	E20-7	0.082	-	-
	F9-9	0.10	0.2	-
	F11-5	-	1.2	-
	G8-1	不検出	不検出	不検出
	G12-3	0.11	0.1	0.018
7街区	I24-3	0.011	不検出	-
	L25-1	0.021	0.1	-
	M5-2	不検出	不検出	0.002