


補助315号線高架橋部における盛土の安全性確認調査位置図



【補助315号線高架橋部における盛土の安全性確認調査の概要】

- 補助315号線高架橋部における盛土の安全性確認調査：補助315号線高架橋部におけるガス工場操業地盤の上の盛土について、念のため安全性を確認するための調査。
100m³毎に25物質（土壤汚染対策法で指定された特定有害物質）について行う。
- 今回5地点（30検体）で調査を行い、全ての地点で環境基準以下であることを確認した。
- 今回の調査で、補助第315号線高架橋部における盛土の安全性確認調査は終了。