


汚染状態にあるものとみなされている区域の調査位置図



【汚染状態にあるものとみなされている区域の調査の概要】

- 汚染状態にあるものとみなされている区域の調査：過去に東京ガスが行った調査で汚染が確認されている深度で、汚染状態にあるものとみなされている周辺区画の汚染の有無を確認する調査
- 今回 7 地点 (7 検体) で調査を行い、汚染がないことを確認した。
- 今後の対応：引き続き調査を行い、ガス工場操業に由来する汚染が確認された場合は、確実に除去する。