



旧管理用通路の調査位置図



【旧管理用通路の調査の概要】

- **旧管理用通路の調査**：6街区の旧東京ガス工場用地に隣接する旧護岸の管理用通路部については、新市場用地となることから安全・安心に万全を期すため、専門家会議で定めた調査と同様の調査を行う。
- 62地点で調査を行い、
 - ・土壌ではシアン化合物2地点、ヒ素8地点（うち7地点は自然由来と判断）で、地下水ではベンゼン1地点、シアン化合物14地点、ヒ素1地点で環境基準超過を確認した。
- 今後の対応：確認した汚染土壌（自然由来のヒ素を除く）及び汚染地下水については、確実に除去・浄化を行う。