

油汚染状況調査結果（TPH等）

項目		5街区						採取日	計量証明書 発行日
		L37-2		M37-4		P36-8			
		地下水 上端深度	地下水 中間深度	地下水 上端深度	地下水 中間深度	地下水 上端深度	地下水 中間深度		
TPH		2	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	4/2	4/25
ベンゾ（a）ピレン		0.0002	0.00045	<0.0001	<0.0001	0.0004	<0.0001	4/2	4/25
芳香族炭化水素画分	EC5-EC7（ベンゼン）	1.8	0.58	0.17	0.054	0.041	0.021	4/2	4/25
	EC7-EC8（トルエン）	0.94	0.072	0.03	<0.005	0.16	0.055	4/2	4/25
	EC8-EC10	-	-	-	-	-	-	4/2	4/25
	EC10-EC12	-	-	-	-	-	-	4/2	4/25
	EC12-C16	-	-	-	-	-	-	4/2	4/25
	EC16-EC21	-	-	-	-	-	-	4/2	4/25
	EC21-EC35	-	-	-	-	-	-	4/2	4/25

項目		6街区										採取日	計量証明書 発行日
		D10-1		D10-4		D11-5		F6-3		F8-7			
		地下水 上端深度	地下水 中間深度	地下水 上端深度	地下水 中間深度	地下水 上端深度	地下水 中間深度	地下水 上端深度	地下水 中間深度	地下水 上端深度	地下水 中間深度		
TPH		<2.0	8.1	9.4	13	47	33	<2.0	4.9	<2.0	8.4	4/9	4/25
ベンゾ（a）ピレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4/9	4/25
芳香族炭化水素画分	EC5-EC7（ベンゼン）	<0.005	5	3.4	7.7	95	76	0.005	0.47	<0.005	1.6	4/9	4/25
	EC7-EC8（トルエン）	<0.005	0.42	0.1	0.074	31	19	<0.005	<0.005	<0.005	0.25	4/9	4/25
	EC8-EC10	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	4/9	4/25
	EC10-EC12	-	-	-	-	2.9	-	-	-	-	-	4/9	4/25
	EC12-C16	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	4/9	4/25
	EC16-EC21	-	-	-	-	<1.0	-	-	-	-	-	4/9	4/25
	EC21-EC35	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4/9	4/25

項目		7街区						採取日	計量証明書 発行日
		O20-1		K24-6		I13-4			
		地下水 上端深度	地下水 中間深度	地下水 上端深度	地下水 中間深度	地下水 上端深度	地下水 中間深度		
TPH		<10	<10	<10	18	<10	<10	4/4	5/9
ベンゾ（a）ピレン		<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	4/4	5/9
芳香族炭化水素画分	EC5-EC7（ベンゼン）	<0.005	<0.005	0.58	2.9	0.049	<0.005	4/4	5/9
	EC7-EC8（トルエン）	<0.005	<0.005	0.2	1.9	0.008	<0.005	4/4	5/9
	EC8-EC10	-	-	-	-	-	-	4/4	5/9
	EC10-EC12	-	-	-	-	-	-	4/4	5/9
	EC12-C16	-	-	-	-	-	-	4/4	5/9
	EC16-EC21	-	-	-	-	-	-	4/4	5/9
	EC21-EC35	-	-	-	-	-	-	4/4	5/9