

資料 4  
地下ピット内の  
床面補修について  
(完了報告)

## 地下ピット内の床面補修について（完了報告）

### 1 工事期間

令和5年1月4日～令和5年3月10日

### 2 工事建物

5街区 青果棟

6街区 水産仲卸売場棟、加工パッケージ棟

7街区 水産卸売場棟

### 3 工事概要

① 目地シール補修（幅0.3mm以上の剥離）

→既設シール材と同材テープ（ブチルゴムテープ）貼り付け

② 床面コンクリート補修（幅0.5mm以上のひび割れ）

→セメント系の液体（ポリマーセメントスラリー）注入

### 4 補修状況

#### ① 目地シール補修



誘発目地部



排水溝・壁取合部



床・柱取合部

#### ② 床面コンクリート補修



注入



完了

### ※今後の予定

令和7年度に調査を実施（必要に応じて補修）